Oratorio di S. Croce

Livraga (LO)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00007/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00007/

CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 7

Codice scheda: LO170-00007

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: oratorio

Denominazione: Oratorio di S. Croce

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Il Chiesuolo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098030

Comune: Livraga

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi, 22

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.25 da Via Dante - lato sinistro

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Livraga

Foglio/Data: 8/ 1956

Particelle: 229

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione [1 / 3]: bibliografia

Fonte dell'attribuzione [2 / 3]: archivistica

Fonte dell'attribuzione [3 / 3]: analogia tecnica e stilistica con coeve chiese d'area lombarda (n.d.c)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: benedizione dell'oratorio

Notizia
15.04.1733, Viene richiesta la benedizione dell'oratorio. In quest'occasione viene anche presentato un disegno di rilievo dell'esistente oratorio di S.Croce. La pianta è rettangolare con pilastri in aggetto in corrispondenza degli angoli e della metà della pianta, suddivisa in due zone distinte - quella corrispondente all'oratorio e quella corrispondente all'altare - da una balaustra aggangiata, tramite pilastri alle pareti laterali dell'oratorio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1733/04/15

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1733

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia
Luglio 1786, "attesa la strettezza della chiesa parrocchiale di Livraga desidera il Parroco Facigni (?) collocare tutte le figlie che potranno capire nell'Oratorio di S. Croce di ragione dell'Ill.mo Conte Zeno situato vicino alla detta parrocchiale".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1786/07

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1786/07

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: ala sinistra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ala destra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio a pianta rettangolare suddiviso in due parti adibite ad abitazione. L'intera costruzione è in muratura di mattoni con pilastri aggettanti agli angoli e a metà pianta. Ala di sinistra (A): distribuita su due piani; solai in legno; tetto a 2 falde. Ala di destra (B) distribuita su due piani; solai a travature lignee e soffitti intonacati nel piano inferiore; piano superiore coperto a padiglione impostato su arcone centrale, tetto a due falde.

PIANTA

Riferimento alla parte: ala sinistra

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala destra

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: ala sinistra

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata

Materiali: laterizio/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: ala destra

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: con pilastri aggettanti/intonacata

Materiali: laterizio/ intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: ala sinistra piano terra

TIPO [1 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ala sinistra primo piano

TIPO [2 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ala destra piano terra, locale nord

TIPO [3 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ala destra piano terra locale sud

TIPO [4 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ala destra primo piano locale nord

TIPO [5 / 6]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala destra primo piano locale sud

TIPO [6 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: ala destra e ala sinistra

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna: ala sinistra

Genere: rampa

Categoria: di accesso al p. 1

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: rampe

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna: ala destra

Genere: scala

Categoria: di accesso al p. 1

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a chiocciola

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: rampa

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: ala sinistra piano terra

Genere: in mattonelle di cotto

Schema del disegno: a quadroni

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: ala sinistra p. 1

Genere: in marmette

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: ala destra p. t.

Genere: in mattonelle di cotto

Schema del disegno: a quadroni

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: ala destra p. 1 locale nord

Genere: in mattonelle di cotto dipinto

Schema del disegno: a qudretti

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: ala destra locali a sud

Genere: in mattonelle di ceramica

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: ala sinistra facciata esterna

Collocazione: esterna

Tipo: coronamento di facciata

Qualificazione del tipo: ad andamento curvilineo

Materiali: laterizio parte a vista/ parte intonacato

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: ala sinistra

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Qualificazione del tipo: con cornici aggettanti

Materiali: laterizio intonacato

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: ala destra

Data: 2000/03

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: distacchi di intonaco nella volta del locale nord al p. 1

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: ala sinistra

Uso: in disuso

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala destra

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: ala sinistra

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala destra

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: Consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Fondazione Commendatore Giovanni Vittadini

Indirizzo: Via Vittadini 32, Livraga

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. (1994, variante 1999) art. 23

Sintesi normativa zona
Il complesso è inserito nella zona B che individua il tessuto edilizio rurale ed urbano di antica formazione. Ogni intervento di recupero urbanistico ed edilizio deve avvenire nel rispetto dei valori ambientali, urbanistici ed edilizi.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: LIVRAGA

Nome del file: LO170_0007LIfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: LIVRAGA

Nome del file: LO170_0007LIfianco nord.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: LIVRAGA

Nome del file: LO170_0007LIinterno.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: LIVRAGA

Nome del file: LO170_0007LIdecorazioni.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: veduta prospettica, fianco nord, da via Garibaldi

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: veduta esterna della facciata da via Garibaldi

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: interno della porzione di oratorio adibita ad abitazione

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: particolare delle decorazioni interne alla porzione di oratorio adibita ad abitazione

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: pianta dell'oratorio di s. croce, 12 aprile 1733

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 1

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1723, comune di livraga, f. 7

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1867,comune di livraga, f.14

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1867,comune di livraga, f.14

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1897, comune di livraga, f.14

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 5

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Disegno di rilievo

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS
Rilievo dell'oratorio S. Croce

Ente proprietario: luogo di conservazione: ASDLo, fasc. 1 Livraga, 1, IX/16, Oratorio di S. Croce, 12 aprile 1733

Data: 1733/4

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Tipo: supplica

Denominazione: ASDLo, fasc. 1 Livraga, 1, IX/16, Oratorio di S. Croce, 15 aprile 1733

Note: <CONV302> FNTH=A 1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto cart. 24 f. 10, Livraga con Ca' de' Mazzoli e Cassina de' Granati, 1751

Note: <CONV302> FNTH=A 2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Tipo: supplica

Denominazione: ASDLo, fasc. 1 Livraga, 1, IX/16, Oratorio di S. Croce, luglio 1786

Note: <CONV302> FNTH=A 3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Tipo: notificazione

Denominazione: ASDLo, fasc. 1 Livraga, 1, IX/16, Chiesa Parrocchiale, notificazione del 31 luglio 1794

Note: <CONV302> FNTH=A 4

BIBLIOGRAFIA

Autore: strada campi

Titolo libro o rivista: Una strada nei campi. Livraga e il suo territorio, la sua gente, la sua storia

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: p. 112

V., tavv., figg.: fig. p. 113

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta