Auditorium Vittadini - complesso

Livraga (LO)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00009/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00009/

CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 9

Codice scheda: LO170-00009

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 05

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO170-00009

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: auditorium

Qualificazione: comunale

Denominazione: Auditorium Vittadini - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Padiglione Vittadini

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098030

Comune: Livraga

Indirizzo: Via Roma, 8

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Livraga

Foglio/Data: 8/ 1956

Particelle [1 / 2]: 2

Particelle [2 / 2]: 8

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: neoclassicismo

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
Nel 1936 il Comm. Giovanni Vittadini fece costruire l'attuale "Auditorium Giovanni Vittadini" su un'area completamente libera da costruzioni come attestano le mappae catastali del 1867 e del 1897.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1936

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1936

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia
Ampliamento e ristrutturazione. Adeguamento alle norme tecniche di sicurezza, controllo generale della staticità del tetto; ammodernamento dei servizi igienici; revisione degli arredi e sistemazione della pavimentazione. Lavori eseguiti dall'impresa edile Sici di Livraga su commissione della Fondazione Vittadini e con il cofinanziamento delll'amministrazione comunale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1988

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1988

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1836

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1836

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico con abiside rientrante

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: appartamento

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio a pianta rettangolare costituito da un nucleo principale, destinato ad auditorium e da una casa d'abitazione per il custode. Auditorium: pianta rettangolare con muratura perimetrale in mattoni con pilastri aggettanti; copertura con volta a botte ribassata impostata su cornice aggettante; l'abside che conclude il vano centrale è in muratura continua e coperto a soffitto piano. Le pareti laterali del vano centrale si aprono con quattro finestre per lato, separate da pilastri leggermente aggettanti. Casa d'abitazione comunicante al piano terra con la sala centrale dell'auditorium. L'abitazione è in muratura continua, distribuita su due livelli coperti con soffitti piani. L'intero complesso è coperto esternamente con tetto a due falde di onduline.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: locale unico

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa d'abitazione

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: a U

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno umido

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: auditorium, corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: con pilastri aggettanti/intonacata

Materiali: laterizio intonacato

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: abiside

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura rivestita

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: rivestimento con materiale fonoassorbente

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: casa d'abitazione

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: laterizio/ intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: auditorium, corpo centrale

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa d'abitazione p. t., p.1

TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: auditorium, corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: soletta

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna: auditorium corpo principale

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso all'abside

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna: casa d'abitazione

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: auditorium, corpo principale

Genere: in linoleum

Schema del disegno: a quadroni

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: auditorium, abside

Genere: in piastrelle

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: casa d'abitazione

Genere: in graniglia di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: avancorpo principale

Collocazione: esterna

Tipo: stemma

Qualificazione del tipo: a motivi floreali e simbolici

Materiali: granito

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: busto

Qualificazione del tipo: figurati: busto di Puccini sulla destra; busto di Verdi sulla sinistra

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: coronamenti

Qualificazione del tipo: sfere di coronamento collocate in corrispondenza dei pilastri del prospetto principale

Materiali: granito

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: fascia superiore del prospetto principale

Genere: iscrizioni

Tipo: iscrizione inserita in un riquadro rettangolare intonacato, inquadrato dai pilastri laterali

Trascrizione testo: Padiglione Giovanni Vittadini

Tecnica: dipinta/o

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: trabeazione del protiro d'accesso

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione con lettere a rilievo applicate alla trabeazione

Trascrizione testo: Corpo bandistico di Livraga

Materiali: metallo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: casa d'abitazione

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
La parte in oggetto è stata per lungo tempo disabitata, presenta pertanto evidenti segni di abbandono.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: Auditorium, corpo centrale

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento: ampliamento/ ristrutturazione/ rinnovo degli arredi, sistemazione della pavimentazione

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: auditorium

Uso: auditorium

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: casa d'abitazione del custode

Uso: in disuso

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: auditorium

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: auditorium

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: auditorium

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: casa d'abitazione del custode

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: auditorium

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Fondazione Commendatore Giovanni Vittadini

Indirizzo: Via Vittadini 32, Livraga

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. (1994, variante 1999) art. 23

Sintesi normativa zona
L'edificio è inserito nella zona B1 residenziale di completamento che comprende le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate caratterizzate dalla presenza di edifici di recente edificazione e prevalentemente destinati alla residenza.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: LIVRAGA

Nome del file: LO170_0009LIesterno.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: LIVRAGA

Nome del file: LO170_0009LIinterno.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: veduta esterna dell'auditorium: fronte

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: veduta del locale interno verso il palco

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Centenario fondazione

Titolo libro o rivista: 1880-1980. Centenario di fondazione. Corpo bandistico Giovanni Vittadini, Livraga

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1980

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Vittadini rifà

Titolo libro o rivista: Il Cittadino

Titolo contributo

Il Vittadini si rifà il maquillage. Livraga: lavori di ristrutturazione e rinnovamento nell'auditorium di via Roma

Anno di edizione: 1988

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: strada campi

Titolo libro o rivista: Una strada nei campi. Livraga e il suo territorio, la sua gente, la sua storia

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: pp. 53-55

V., tavv., figg.: fig. p. 55

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Pallavera F.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia del Lodigiano

Titolo contributo
Livraga : Il comm. Giovanni Vittadini: la sua figura, le sue opere. Una grande personalità che ha onorato il paese di Livraga

V., pp., nn.: v. I p. 6

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Pallavera F.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia del Lodigiano

Titolo contributo
Livraga : Il comm. Giovanni Vittadini: la sua figura, le sue opere. Una grande personalità che ha onorato il paese di Livraga

V., pp., nn.: v. I p. 7

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta