

Mulino della Vesca (ex) - complesso

Galgagnano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00023/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00023/>

CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 23

Codice scheda: LO170-00023

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 06

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO170-00023

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Definizione tipologica: mulino

Denominazione: Mulino della Vesca (ex) - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Pila da riso (ex) Via Martiri della Cagnola 8

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098027

Comune: Galgagnano

Indirizzo: Via Martiri della Cagnola, 8

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via del Molino

CAP: 26832

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

Altra località: Molino

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Galgagnano

Foglio/Data: 2/ 1956

Particelle: 67

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: analogia tipologica e stilistica con coeve architetture (n.d.c.)

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: epigrafe sull'edificio con l'indicazione della data

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: sito dell'attuale pila da riso

Notizia sintetica: esistenza di pila da riso sul sito dell'attuale

Notizia

La mappa catastale del 1723 e la descrizione dei fondi di seconda stazione del 1751 attestano l'esistenza di un torchio da olio ad una ruota sulla roggia Vesca, e di una pila da riso sul sito dell'attuale, di proprietà della Mensa Vescovile di Lodi. L'edificio è semplice e confina a ovest e a sud con le acque della roggia Vesca, mentre a est confina con altre proprietà della Mensa Vescovile di Lodi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1751

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: ala destra

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Da un'iscrizione dipinta ad intonaco sul colmo del caseggiato est del complesso, sappiamo che l'edificio, una casa colonica su due piani, viene realizzato nel 1825. L'edificio è tuttora esistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

La mappa catastale del 1867 evidenzia alcune importanti trasformazioni apportate all'impianto. L'eventuale ampliamento del complesso poteva essere realizzato soltanto verso nord e verso est, per la presenza a ovest e a sud della roggia Vesca. La mappa del 1867 attesta infatti la costruzione di un fabbricato, probabilmente utilizzato come deposito, che amplia e chiude la preesistenza verso nord e verso est.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: ala nord-ovest

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

La mappa catastale del 1897 testimonia un'ulteriore trasformazione del complesso, in particolare nell'ala nord-ovest. Il fabbricato che nella mappa del Lombardo-Veneto del 1867 ampliava e completava a nord e a ovest il nucleo centrale del torchio dell'olio e della pila da riso, risulta, nel cessato catasto, parzialmente demolito e nettamente separato, come fabbricato a sé stante, dal nucleo di fabbricato provvisto di ruota che prospetta verso la roggia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: ala sinistra (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ala destra (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Ala sinistra (A): edificio a pianta rettangolare in muratura di mattoni continua parzialmente intonacata, con alloggiamento per la ruota che funzionava azionata dalle acque delle rogge Vesca, in muratura di mattoni continua. Copertura distrutta. Ala destra (B), casa colonica: corpo di fabbrica in muratura di mattoni continua, solai in legno, copertura a tetto su travatura lignea.

PIANTA

Riferimento alla parte: ala sinistra (A)

PIANTA [1 / 2]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala destra (B)

PIANTA [2 / 2]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: ala sinistra (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua sui due piani

Materiali: laterizio parzialmente intonacato

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: ala destra (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio intonacato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: ala sinistra (A)

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ala destra (B)

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: ala sinistra (B)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso al p.1

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: ala sinistra (B)

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione a stemma

Trascrizione testo: 1825 + cifra incomprensibile

Tecnica: incisa/o

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: ala destra, casa colonica (B)

Data: 2000/04

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

strutture portanti e coperture in mediocre stato; ampi distacchi di intonaco; erosione di alcune porzioni di muratura a causa dell'umidità di risalita dovuta alla presenza dell'acqua; danni agli infissi.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: ala sinistra (A)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala destra (B)

Uso: in disuso

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: ala sinistra (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: pila da riso/ torchio per l'olio

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala destra (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Paolo Moroni

Indirizzo: Via Martiri della Cagnola 12

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 3]

Strumenti in vigore: P.R.G. (1991, variante 1997) art. 12

Sintesi normativa zona

Il complesso della ex pila da riso e torchio dell'olio è inserito nella zona BR2 di recupero e di tutela ambientale, comprese nel vincolo specifico di tutela ambientale ai sensi della L. 1497/39.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 3]

Strumenti in vigore: P.R.G. (1994, variante 1999) art. 37

Sintesi normativa zona

Il complesso è inserito nell'area di tutela idrogeologica. In queste zone le trasformazioni devono tendere a salvaguardare ripristinare e valorizzare i tratti caratteristici dell'ambiente rurale proteggendo la presenza di edilizia tradizionale.

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 3]

Vincoli altre amministrazioni

Si tratta di una zona al confine della perimetrazione del Parco Adda Sud per il quale si applicano le normative specifiche del PTC del Parco.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: GALGAGNANO

Nome del file: LO170_0023GGfronte dell'edificio.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: GALGAGNANO

Nome del file: LO170_0023GGingresso.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: GALGAGNANO

Nome del file: LO170_0023GGsito di ruota.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: ingresso dalla via Martiri della Cagnola

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: fronte dell'edificio lungo la via del Molino e la roggia Vesca

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: particolare del sito di ruota sulla roggia Vesca

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1723, galgagnano, f. 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 1

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1867, galgagnano, f. 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1897, galgagnano, f. 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Galgagnano con la Cagnola e la Verzellona, cart. 3216, 1723, f. V particella 153

Note: <CONV302> FNTH=A 1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto cart. 21 f. 9, Galgagnano, 1751

Note: <CONV302> FNTH=A 2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart. 2601, Galgagnano, 1867-1887, f. 4

Note: <CONV302> FNTH=A 3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart. 204, Galgagnano, 1897-1902, f. 4

Note: <CONV302> FNTH=A 4

BIBLIOGRAFIA

Autore: Lorenzini A./ Mori P.

Titolo libro o rivista: Breve viaggio nella memoria : storie, vicende e volti nel passato di Galgagnano

Luogo di edizione: Galgagnano

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 14-16

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta