# **Cascina Motta - complesso**

## Galgagnano (LO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00027/

 $Scheda\ SIRBeC:\ https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00027/$ 

## **CODICI**

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 27

Codice scheda: LO170-00027

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

#### **NUMERO INTERNO**

Numero interno: 10

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

#### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## **RELAZIONI**

#### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO170-00027

#### **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Motta - complesso

#### **ALTRA DENOMINAZIONE**

Denominazione: Azienda Agricola Cascina Motta

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098027

Comune: Galgagnano

Indirizzo: Km 1.5 da Via Martiri della Cagnola - lato sinistr

Altra località: Cascina Motta

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

#### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Galgagnano

Foglio/Data: 3/1956

Particelle [1 / 2]: 3

Particelle [2 / 2]: 4

### **DEFINIZIONE CULTURALE**

#### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: epigrafe sull'edificio con l'indicazione della data di costruzione

#### **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA** [1/3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

#### Notizia

Da un'iscrizione dipinta ad intonaco sul colmo della parete ovest sappiamo che la cascina è stata realizzata nel 1913; la denominazione della cascina deriverebbe dal nome dell'allora proprietario Motta.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1913

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1/3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1913

Validità: post

#### **NOTIZIA** [2/3]

Riferimento: cascina

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1967 la cascina e l'intero corpo dei terreni di sua pertinenza vengono acquistati dagli industriali Innocenti.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1967

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2/3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1967

#### **NOTIZIA** [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

#### Notizia

A partire dal 1968-69 la cascina viene totalmente ristrutturata e si costruisce l'ala di portico, utilizzata come rimessa, collocata a sud ovest rispetto alla cascina. L'ala di portico non compare nel foglio catastale perché la levata è del 1956.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3/3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1968

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3/3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1970

#### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: cascina (porzione funzionale A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: cascina (porzione residenziale B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo semplice

#### **IMPIANTO STRUTTURALE**

#### Configurazione strutturale primaria

Cascina isolata, provvista di portico sul lato sud a sei campate su sette pilastri in muratura di mattoni continua e basamento in cemento, porzione funzionale (A) in muratura di mattoni con pilastri a tutta altezza in aggetto in muratura di mattoni continua a vista, , struttura principale interna delle stallette a colonne di cemento armato, solai di ferro e laterizio; porzione residenziale (B) in muratura di mattoni continua intonacata, solai in travatura lignea con orditura primaria e secondaria rivestita da camicie di legno, copertura dell'intera cascina a tetto a falde asimmetriche con rivestimento in coppi di laterizio; portico/rimessa esterno su pilastri in cemento armato, box laterale in muratura di mattoni continua, copertura a tetto a falde collegate con rivestimento in coppi di laterizio.

#### **PIANTA**

Riferimento alla parte: cascina

**PIANTA** [1 / 2]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico esterno

**PIANTA [2 / 2]** 

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

#### STRUTTURE VERTICALI

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]**

Ubicazione: portico esterno

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a gabbia

Materiali: cemento armato

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [2/4]**

Ubicazione: portico della cascina porzione funzionale (A)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: muratura continua e basamento in cemento

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: rivestimento del basamento in cemento

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [3/4]**

Ubicazione: cascina porzione funzionale (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: con pilastri aggettanti

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: cemento

## **TECNICA COSTRUTTIVA [4/4]**

Ubicazione: cascina porzione residenziale (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: stallette porzione funzionale (A)

TIPO [1/3]

Genere: solaio

STRUTTURA [1/3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: interno cascina porzione residenziale (B) p. t.

TIPO [2/3]

Genere: solaio

STRUTTURA [2/3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: interno cascina porzione residenziale (B) p. 1

TIPO [3/3]

Genere: solaio

STRUTTURA [3/3]

Riferimento: intero solaio

#### **COPERTURE**

Ubicazione: cascina

**CONFIGURAZIONE ESTERNA** 

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA** 

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

## **SCALE** [1/3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso fienile

Categoria: principale

Quantità: +1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

**SCALE [2/3]** 

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso fienile

Categoria: secondaria

Quantità: +1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2/3]

Riferimento: intera struttura

**SCALE** [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso p.1

Categoria: principale

Quantità: +1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]**

Ubicazione: portico isolato

Genere: in granito

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]

Ubicazione: portico della cascina

Genere: in battuto di cemento/ acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]

Ubicazione: stallette

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]

Ubicazione: interno p. t.

Genere: a parquet

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]

Ubicazione: interno p.1

Genere: in linoleum

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]

Ubicazione: interno p.1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a motivi geometrici

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

#### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto ovest

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione a stemma dipinta

Trascrizione testo: M. 1913 F.

Tecnica: dipinta/o

Materiali: tempera su intonaco

#### **CONSERVAZIONE**

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La cascina è in buono stato di conservazione, ma non essendo attualmente utilizzata risente della mancanza di una manutenzione costante.

Fonte: 2000, osservazione diretta

#### **RESTAURI E ANALISI**

#### RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1968

Data fine: 1969

Descrizione intervento

realizzazione del portico/rimessa, prolungamento della cascina verso est, costruzione della scala d'accesso interna al P.1; rifacimento dei pavimenti, dei soffitti, manutenzione straordinaria dello stabile.

#### **RESTAURI** [2 / 2]

Riferimento alla parte: tetto della cascina

Data inizio: 1996

Data fine: 1996

Descrizione intervento: rifatto totalemnte il tetto della cascina con il manto in coppi di laterizio

#### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

#### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Cavallini Ernesto

#### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. (1991, variante 1997) art. 19

Sintesi normativa zona: Il complesso rientra totalmente nella zona E2 agricola di rilevante interesse e di tutela

ambientale.

#### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni

La cascina è collocata in una zona interna alla perimetrazione comunale del Parco Adda Sud, si applicano dunque tutte le normative specifiche previste dall'art. 39 delle N.T.A. del PTC del Parco Adda Sud.

#### FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/8]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: GALGAGNANO

Nome del file: LO170\_0027GGvista d'insieme.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/8]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: GALGAGNANO

Nome del file: LO170\_0027GGportico e box.jpg

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/8]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: GALGAGNANO

Nome del file: LO170\_0027GGscala d'accesso al fienile.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/8]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: GALGAGNANO

Nome del file: LO170\_0027GGingresso alle ex stallette.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/8]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: veduta d'insieme della cascina

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/8]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: particolare dell'ingresso alle ex-stallette

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7/8]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: veduta della scala che consente l'accesso alla zona fienile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8/8]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: veduta del portico e del box della cascina

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**BIBLIOGRAFIA** 

Autore: Pallavera F.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia del Lodigiano

Titolo contributo: Galgagnano: Gli ultimi fontanili lodigiani sgorgano in località Bellaria

V., pp., nn.: v. I pp. 11-12

## **COMPILAZIONE**

## **COMPILAZIONE**

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta