

# Mulino Barazzina - complesso

Borghetto Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00047/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00047/>

## **CODICI**

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 47

Codice scheda: LO170-00047

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### **NUMERO INTERNO**

Numero interno: 13

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## **RELAZIONI**

### **STRUTTURA COMPLESSA**

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO170-00047

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Definizione tipologica: mulino

Denominazione: Mulino Barazzina - complesso

### **ALTRA DENOMINAZIONE**

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Molino della Barazzina

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098004

Comune: Borghetto Lodigiano

Località: Barazzina

Indirizzo: Via dei Mulini

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.05 dalla S.C. Borghetto Barazzina - lato sini

Collocazione: Fuori dal centro abitato, non distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Borghetto Lodigiano

Foglio/Data: 24/ 1956

Particelle [1 / 2]: 55

Particelle [2 / 2]: 60

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: archivistica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

La mappa catastale del 1723 attesta l'esistenza di due nuclei cascinali, uno a est e l'altro a ovest del cavo Muzzino, e la presenza di ruote di mulino, corrispondenti al sito dell'attuale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

**NOTIZIA [2 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Descrizione dei Fondi di Seconda stazione il Mulino Barazzina, destinato alla macina della farina e al torchio dell'olio, è registrato col n. 1889 e corrisponde alla proprietà di Rho Giacomo Camillo, già proprietario del Mulino delle Tre Ruote. Il mulino era situato accanto ad una casa d'affitto della stessa proprietà. Il complesso segnato in mappa col mappale n. 1253 aveva un'estensione di p. 1.4.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1851

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1851

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella mappa catastale del 1867 gli impianti degli insediamenti produttivi sorti lungo il ramo del Sillaro in corrispondenza dell'attuale sito di mulino, appaiono più definiti a livello tipologico, si individuano la corte della cascina con mulino, a ovest della roggia, con impianto a C e il sito del mulino a est.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia: La mappa catastale del 1897 non evidenzia trasformazioni alla tipologia del mulino.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XVII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: ala destra (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: ala sinistra (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

Suddivisione verticale: corpo semplice

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Ala destra (A): edificio ad impianto a L in muratura di mattoni continua intonacata con pilastri in aggetto in muratura di mattoni a vista, copertura a tetto su travatura lignea, manto di copertura in coppi di laterizio. Ala sinistra (B): edificio cinto da recinzione in muratura di mattoni continua, struttura in muratura di mattoni con 5 pilastri in aggetto in muratura di mattoni a vista, al p. t. portico di quattro campate, copertura a tetto su travatura lignea.

## PIANTA

Riferimento alla parte: ala destra (A)

### PIANTA [1 / 2]

Schema: corpo semplice

Forma: a L

Riferimento alla parte: ala sinistra (B)

### PIANTA [2 / 2]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: ala destra (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: ala destra (A)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]**

Ubicazione: ala sinistra (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio intonacato

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]**

Ubicazione: ala sinistra (B)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio a vista

### **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: ala destra (A)

#### **TIPO**

Genere: solaio

#### **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

### **COPERTURE**

Ubicazione: ala sinistra (B)

#### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

#### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

#### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: porzione centrale del mulino sul colatore Sillaro

Data: 2000/03

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

la parte del mulino corrispondente alla parte meccanica delle ruote, bagnate ancora dalle acque del ramo del colatore Sillaro, risulta in buono stato di conservazione.

Fonte: 2000, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: ala destra (A)

Data: 2000/05

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

crolla parziale delle coperture; lesioni alle strutture murarie; danni agli infissi; distacchi di intonaco diffusi.

Fonte: 2000, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: ala sinistra (B)

Data: 2000/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

la porzione del mulino corrispondente all'attuale porzione residenziale è stata sottoposta a radicali lavori di ristrutturazione che ne hanno modificato notevolmente se l'assetto tipologico e l'aspetto esterno. Questa porzione dell'ex mulino è in ogni caso molto ben conservata e la manutenzione è costante.

Fonte: 2000, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2000, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: ala B del mulino

Data inizio: 1995/07/25

Data fine: 1998/07/25

Descrizione intervento

opere di manutenzione straordinaria. Il progetto e la direzione dei lavori sono stati condotti dall'arch. Gianfranco Mannini ed eseguiti dall'impresa Rover Luciano di Muggiò.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: ala destra (A)

Uso: in disuso

### USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: ala sinistra (B)

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: ala centrale (ruote)

Uso: in disuso

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: mulino

Consistenza: Consistenza scarsa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione nulla

Manutenzione: Manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indirizzo: Via del Mulino

## STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. (1990, variante 1994) art. 66

Sintesi normativa zona

Il complesso è inserito nella zona E5 agricola sottoposta a tutela idrogeologica. Non sono ammessi i movimenti di terra anche per fini agricoli, la trasformazione dei boschi, la nuova edificazione ma solo il recupero di edifici esistenti.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: BORGHETTO LODIGIANO

Nome del file: LO170\_0047BGmulino dalla strada.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: BORGHETTO LODIGIANO

Nome del file: LO170\_0047BGmulino dalla roggia.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Mulino Barazzina, veduta del complesso sulla roggia Muzzino

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Mulino Barazzina, veduta del complesso dalla strada

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1723,borghetto dominante f. XXVIII

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 1

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1867, borghetto l. ed uniti, f. 29

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1867, borghetto l. ed uniti, f. 29

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]**

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, cart. n.3472, Borghetto Dominante ed Uniti, 1723, f. XXXII; parcella 1253

Note: <CONV302> FNTH=A1

### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto cart. 22 f. 1, Borghetto ed Uniti

Note: <CONV302> FNTH=A2

### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]**

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart. n. 2886, Borghetto Lodigiano, 1867-1887, f. 29

Note: <CONV302> FNTH=A3

### **FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart.58, Borghetto Lodigiano, 1897-1902, f. 29

Note: <CONV302> FNTH=A4

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 586

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta