Mulino Via del Molino 38 - complesso

Cervignano d'Adda (LO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00070/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00070/

CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 70

Codice scheda: LO170-00070

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 06

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO170-00070

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Definizione tipologica: mulino

Qualificazione: ad acqua

Denominazione: Mulino Via del Molino 38 - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Molino

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098018

Comune: Cervignano d'Adda

Indirizzo: Via del Molino, 38

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.4 da Via della Chiesa - lato sinistro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cervignano d'Adda

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: archivistica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: sito dell'attuale mulino

Notizia sintetica: esistenza di un mulino e di un torchio da olio

Notizia

La mappa catastale del 1723 e la Descrizione dei Fondi di seconda stazione del 1751 attestano l'esistenza di due nuclei cascinali provvisti di ruote azionate dalle acque della Roggia Codogna: un torchio da olio ad una ruota compresa la casa d'affitto, marcato col n. di mappa 171 e un mulino a due ruote per la macina della farina marcato in mappa al n. 172 che corrisponde al mulino in oggetto. L'edificio occupava un appezzamento di terreno corrispondente all'attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1751

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: sito dell'attuale mulino

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Nella Descrizione dei Fondi di Seconda stazione il Mulino destinato alla macina della farina è registrato col n. 172, ad esso sono uniti i pezzi di terra marcati coi mappali n. 39; 42; 43 e 41. Il mulino risulta di proprietà del conte Don Giuseppe Barni. Il complesso aveva un'estensione di p. 2.2.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1851

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1851

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: sito dell'attuale mulino

Notizia sintetica: esistenza di cascine sul sito dell'attuale

Notizia

Nella mappa catastale del 1867 gli impianti degli insediamenti produttivi sorti lungo il ramo della roggia Codogna in corrispondenza dell'attuale sito di mulino, appaiono più definiti a livello tipologico, si individua il corpo principale del mulino con il portico su pilastri in muratura di mattoni che copre parzialmente la sede stradale (via del Molino) per consentire al mugnaio di scaricare le merci al coperto. A est della sede destinata al deposito delle merce e ai macchinari necessari per la macinazione della farina, si estendevano gli altri corpi di fabbrica del complesso disposti ad U intorno ad una piccola corte. Nel rilievo catastale del 1867 stranamente è indicato con la scritta "Molino" un altro edificio poco distante, collocato a sud rispetto a quello in oggetto, azionato anch'esso dalle acque della Roggia Codogna, situato sulla sponda ovest: si tratta dell'antico Torchio da olio rilevato nella mappa catastale del 1723 e nella Descrizione dei Fondi di seconda stazione del 17

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: sito dell'attuale mulino

Notizia sintetica: esistenza di un mulino sul sito dell'attuale

Notizia

La mappa catastale del 1897 non evidenzia trasformazioni alla tipologia del mulino, né ai fabbricati residenziali e di servizio adiacenti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4/4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1/3]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [2/3]

Riferimento: portico

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [3/3]

Riferimento: corpo (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio ad impianto rettangolare in muratura di mattoni continua intonacata con portico antistante su tre pilastri in muratura di mattoni a vista a coprire parzialmente la sede stradale e corpo più basso verso sud; copertura a tetto a falde asimmetriche su travatura lignea con manto di coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare a T

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: ala sinistra (B)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio a vista

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso p. 1

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: edicola ad affresco

Qualificazione del tipo: figurati: immagine della Vergine

Materiali: affresco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: porzione centrale del mulino sul colatore Sillaro

Data: 2000/03

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

la parte del mulino corrispondente alla parte meccanica delle ruote, bagnate ancora dalle acque del ramo del colatore Sillaro, risulta in buono stato di conservazione.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2/2]

Riferimento alla parte: ala centrale (ruote)

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: mulino

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Poli Angelo

Indirizzo: Viale Vittorio Veneto 6, Milano

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. (variante 1995) art. 19

Sintesi normativa zona

Nelle tavole di Azzonamento del PRG il complesso è individuato nella zona Br, residenziale di recupero, destinata alla residenza ed alle funzioni strettamente connesse con tale uso.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/8]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: CERVIGNANO D'ADDA

Nome del file: LO170_0070CEvista d'insieme dalla strada.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/8]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CERVIGNANO D'ADDA

Nome del file: LO170_0070CEvista d'insieme da via del Molino.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/8]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CERVIGNANO D'ADDA

Nome del file: LO170_0070CEparti meccaniche mulino.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/8]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CERVIGNANO D'ADDA

Nome del file: LO170_0070CEroggia.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Mulino, veduta del complesso da via del Molino

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Mulino, veduta del complesso dalla strada

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7/8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: Mulino, particolare delle parti meccaniche del mulino sulla roggia Codogna

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8/8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: Il ramo della roggia Codogna nei pressi del Mulino

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1723, cervignano, f. II

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 1

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1867, cervignano, f. 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1897, cervignano, f. 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, cart. n.3205, Cervignano, 1723, f. II

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto cart. 21 f. 5, Cervignano, 1751

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto,1867-1887, Cervignano, cart. n. 2607, f.

4

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart.148, Cervignano, 1897-1902, f. 4

Note: <CONV302> FNTH=A4

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 586

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Perogalli C.

Titolo libro o rivista: Cascine del territorio di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1975

V., pp., nn.: p. 127

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Pallavera F.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia del Lodigiano

Titolo contributo: Cervignano d'Adda : Un mulino tra i più caratteristici

V., pp., nn.: v. I p. 2

BIBLIOGRAFIA [4/4]

Autore: Sacconi A.

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 50

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta