

# Oratorio della Beata Vergine Immacolata e di S. Antonio

Graffignana (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO190-00026/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO190-00026/>

## CODICI

Unità operativa: LO190

Numero scheda: 26

Codice scheda: LO190-00026

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: 3

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: oratorio

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Oratorio della Beata Vergine Immacolata e di S. Antonio

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098028

Comune: Graffignana

CAP: 26813

Località: Vimagano-Molina

Indirizzo: Strada Provinciale 19

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: ad est della Cascina Molina

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Graffignana

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: analogia tipologica e stilistica con coeve architetture (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Dell'oratorio non c'è traccia nelle soglie dei catasti storici, neppure nel Cessato Catasto del 1902 relativo a Graffignana. La costruzione è dunque sicuramente successiva al 1902: parrebbe rientrare, per caratteristiche architettoniche, nella tipologia degli edifici neo-romanici edificati negli anni Venti-Trenta del XX secolo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1920

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1940

Validità: ante

## NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1920

Validità: post

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1940

Validità: ante

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Oratorio ad aula unica con pianta rettangolare, presbiterio quadrato. Pareti in muratura intonacata alternata a muratura in laterizio. Copertura a tetto a due falde simmetriche. Sacrestia sul fianco sinistro.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]**

Ubicazione: facciata, fascia centrale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]**

Ubicazione: facciata, fasce laterali

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: laterizio

Materiali: mattoni

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]**

Ubicazione: chiesa, fianchi laterali, esterno

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]**

Ubicazione: sacrestia

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta

### **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

#### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

#### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: lesena semplificate

Materiali: mattoni

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: facciata, sommità

Collocazione: esterna

Tipo: archetti pensili

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: finestre della facciata e dei fianchi

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PRG, zona per i servizi di interesse generale

Sintesi normativa zona: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro/risanamento conservativo

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: GRAFFIGNANA

Nome del file: LO190\_0026GRfacciata.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: GRAFFIGNANA

Nome del file: LO190\_0026GRfianco sx.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: fianco sx

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 1

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Beni architettonici

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Lodi

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 55

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Data: 2000

Nome: Ventafridda, Serena

Referente scientifico: Susani, Elisabetta