

Molino della Roggia Colombana - complesso

Graffignana (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO190-00037/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO190-00037/>

CODICI

Unità operativa: LO190

Numero scheda: 37

Codice scheda: LO190-00037

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 15

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Definizione tipologica: mulino

Qualificazione: ad acqua

Denominazione: Molino della Roggia Colombana - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098028

Comune: Graffignana

CAP: 26813

Indirizzo: Strada Provinciale 19

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: Km 3 da Graffignana direzione nord - lato destro

Ubicazione non viabilistica: presso la roggia Colombana

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Graffignana

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Nella mappa del Catasto di Carlo VI il mulino risulta esistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Secondo Ite Tavole del Nuovo Estimo del catasto di Carlo VI la "casa con Mulino di due Rotte ed è marcata in mappa al n. 53" appartiene al monasteri dei Padri Certosini di Pavia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: corpo principale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. 1; p. 2

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: rustici (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso risulta costituito dall'edificio principale(A), cioè un corpo triplo su piani sfalsati: un corpo per abitazione ad un piano solo con copertura a tetto a due falde simmetriche , un altro a tre piani per abitazione e magazzino con tetto a due falde simmetriche, e una struttura porticata, con tetto a leggio retto da pilastri, sotto cui si trova il meccanismo della ruota. Infine un corpo d'ingresso passante coperto da tetto a leggio a falda unica.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene (A)

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo triplo

Forma: irregolare

Riferimento alla parte: rustici (B)

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 7]

Ubicazione: corpi per abitazione

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 7]

Ubicazione: corpo del meccanismo del mulino

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 7]

Ubicazione: corpo d'ingresso

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 7]

Ubicazione: corpo d'ingresso

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: mattoni per fascia per testa

Materiali: mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 7]

Ubicazione: rustici, ordine inferiore

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 7]

Ubicazione: rustici, ordine superiore

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: grigliato di mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 7]

Ubicazione: rustici, ordine superiore

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: mattoni per fascia e per testa

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo d'ingresso

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo del mulino

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: falda unica a leggio

MANTO DI COPERTURA

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: rustici

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: casa padronale

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: casa padronale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PRG, zona agricola

Sintesi normativa zona

va rigorosamente conservato il molino ad acqua di particolare significato storico e culturale, per l'attrezzo e per il vano che lo conserva sono possibili solo interventi di restauro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: GRAFFIGNANA

Nome del file: LO190_0037GRingresso mulino.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: GRAFFIGNANA

Nome del file: LO190_0037GRcorpo del meccanismo mulino.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: ingresso mulino

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: corpo del meccanismo mulino

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio mappe Carlo VI

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 1

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio Lombardo Veneto

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio Cessato Catasto

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Beni architettonici

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Lodi

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 55

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Lodigiano itinerari

Titolo libro o rivista: Il Lodigiano : itinerari su una terra costruita (a cura di Ercole Ongaro)

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: p. 167

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: nost cumun

Titolo libro o rivista: El nost cumun, periodico informatore del comune di Graffignana

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: pp. 12-13

V., tavv., figg.: n.1

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Nome: Ventafridda, Serena

Referente scientifico: Susani, Elisabetta