
Mulino sul Benzona - complesso

Crespiatica (LO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO220-00005/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO220-00005/

CODICI

Unità operativa: LO220

Numero scheda: 5

Codice scheda: LO220-00005

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 4

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO220-00005

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Definizione tipologica: mulino

Qualificazione: ad acqua

Denominazione: Mulino sul Benzona - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Molino sul Benzona

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098025

Comune: Crespiatica

Località: Cascina Casaletti

Indirizzo: Cascina Casaletto

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: a sud della Strata Statale 235, ad est di Crespiatica

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Crespiatica

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: analogia tipologica e stilistica con coevi edifici (n.d.c)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il mulino appare, anche se non distinguibile nelle sue forme, nella mappa del catasto del 1723 (foglio

IIII).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: ala sinistra

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: L'edificio che occupa l'ala destra appare già nella mappa del catasto del 1867.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1/4]

Riferimento: ala destra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: edificio della ruota

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [3/4]

Riferimento: ala sinistra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: fienili

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio è composto da cinque corpi di fabbrica: quello dell'ala sinistra è caratterizzato da solai e tetto a due falde su travatura lignea. L'edificio più alto è privo di solai intermedi per ospitare la struttura del mulino ed ha un tetto a due falde su travatura lignea a vista e capriate. L'ingresso è consentito da un ponte in muratura e legno che collega la riva con l'edificio dell'ala destra che è caratterizzato da solai e tetto a due falde su travatura lignea. Annesso all'edificio dell'ala destra si trovano due edifici utilizzati come fienili in muratura continua al p.t. e a pilastri alla quota del p.1 con tamponamenti con grigliati in mattoni sul lato strada; copertura a tetto continua.

PIANTA

Riferimento alla parte: ala sinistra

PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: a L

Riferimento alla parte: edificio della ruota

PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: ala sinistra

PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: fienili

PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: in linea

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1/4]

Ubicazione: ala sinistra

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: mattoni disposti per il lungo e di testa

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: ala destra

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: mattoni disposti per il lungo e di testa

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3/4]

Ubicazione: edificio della ruota

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: mattoni disposti per il lungo e di testa

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [4/4]

Ubicazione: fienili

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: pareti di tamponamento in grigliato di mattoni

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: fienili

Data: 2000/02/20

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Questa parte dell'edificio risulta in uno stato di conservazione migliore rispetto all'insieme sia per la relativa lontananza dalla roggia, sia, probabilmente, per il fatto di essere stata costruita più di recente.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO [1/3]

Riferimento alla parte: edificio della ruota

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: mulino

USO STORICO [2/3]

Riferimento alla parte: ala sinistra

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: ala destra

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: magazzino

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: comunicazione orale

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. delibera C.D. del 11/5/1995 Dott. Arch. Pietro Manzoni, Via Crespi, 1 - capriate S.G. (BG)

Sintesi normativa zona: Zona E1, zona agricola di sviluppo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/6]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: CRESPIATICA

Nome del file: LO220_0005Clmulino ad acqua1.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CRESPIATICA

Nome del file: LO220_0005Clmulino ad acqua2.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/6]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CRESPIATICA

Nome del file: LO220_0005Clmulino ad acqua3.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: mulino ad acqua

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: mulino ad acqua

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: mulino ad acqua

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappe Carlo VI, 1723

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 1

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Lombardo Veneto, 1867

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Cessato Catasto, 1897

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Pallavera F.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia del Lodigiano

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1890

V., pp., nn.: p. 470

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Gnocchi, Marina

Referente scientifico: Susani, Elisabetta