

# Cascina Campagna - complesso

Crespiatica (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO220-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO220-00007/>

## CODICI

Unità operativa: LO220

Numero scheda: 7

Codice scheda: LO220-00007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO220-00007

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Campagna - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098025

Comune: Crespiatica

Indirizzo: Cascina Campagna

Altra località: Campagna

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Crespiatica

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e dei materiali (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: edificio alla destra della strada vicinale (a)

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Dalla mappa del catasto del 1723 risulta un corpo di fabbrica spiluppantesi lomgitudinalmente mancante dell'ala che chiude a elle, sul lato della strada vicinale, l'attuale edificio.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: edificio alla sinistra della strada vicinale (b)

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Nella mappa del catasto del 1723 appare un edificio di dimensioni maggiori rispetto a quello attuale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: edificio alla sinistra della strada vicinale (b)

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Dal confronto delle mappe del 1723 e del 1867 si può notare la demolizione dell'ala che chiudeva a esse, sul lato dei campi, il bene. Dopo questa parziale demolizione il bene mantiene il suo aspetto attuale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: edificio alla destra della strada vicinale (a)

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Il bene inizia ad assumere il suo carattere attuale, con il corpo di fabbrica che chiude a esse sul lato strada, nella mappa del catasto del 1867.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

### **NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: edificio alla sinistra della strada vicinale (b)

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nella mappa del catasto del 1897 appare ancora separato il corpo di fabbrica sul lato della roggia e della strada ora integrato nella costruzione principale.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: edificio alla destra della strada vicinale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: edificio alla sinistra della strada vicinale (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

#### Configurazione strutturale primaria

Edificio alla destra della strada vicinale (A): edificio con due ali posizionate a elle a chiudere il lato strada. La parte che costeggia la strada è a un piano con pareti in muratura continua e tetto a due falde su travatura lignea. La parte che si sviluppa longitudinalmente è in muratura continua con solai al p.t. e al p.1; si apre sul cortile con un porticato con pilastri in mattoni; copertura a tetto continua. Edificio alla sinistra della strada vicinale (B): edificio con due ali posizionate a elle a chiudere il lato strada. La parte che costeggia la strada è a due piani e per il primo tratto si presenta in muratura continua, il secondo tratto è in muratura continua al p.t. con contrafforti e a pilastri alla quota del fienile; copertura a tetto a due falde con travatura lignea e capriate. La parte che si sviluppa longitudinalmente è in muratura continua con solai al p.t. e al p.1, copertura con tetto a due falde su travatura lignea; si apre sul cortile con un porticato.

## PIANTA

Riferimento alla parte: edificio (A)

### PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: a L

Riferimento alla parte: edificio (B)

### PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a corpo doppio

Forma: a L

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: edificio alla destra della strada vicinale (A)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: mattoni disposti per il lungo e di testa

Materiali: laterizio

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: edificio alla sinistra della strada vicinale (B)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: laterizio

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO**

Genere: solaio

### **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: edificio alla sinistra della strada vicinale (B)

Struttura primaria: capriate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: edificio alla sinistra della strada vicinale (B)

Data: 2000/02/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: edificio alla destra della strada vicinale (A)

Uso: abitazione

### **USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: edificio alla sinistra della strada vicinale (B)

Uso: magazzino/ stalla

### **USO STORICO [1 / 2]**

Riferimento alla parte: edificio alla destra della strada vicinale (A)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

### **USO STORICO [2 / 2]**

Riferimento alla parte: edificio alla sinistra della strada vicinale (B)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: magazzino/ ricovero di animali

Manutenzione: manutenzione discreta

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G. delibera C.D. del 11/5/1995 Dott. Arch. Pietro Manzoni, Via Crespi, 1 - capriate S.G. (BG)

Sintesi normativa zona: Zona E1, zona agricola di sviluppo

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: prospetto su roggia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: prospetto su roggia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: prospetto

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO220-00007\_IMG-0000044798

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CRESPIATICA

Nome del file originale: LO220\_0007C|prospetto1.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO220-00007\_IMG-0000044799

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CRESPIATICA

Nome del file originale: LO220\_0007C|prospetto2.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO220-00007\_IMG-0000044800

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CRESPIATICA

Nome del file originale: LO220\_0007C|prospetto su roggia.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO220-00007\_IMG-0000044801

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CRESPIATICA

Nome del file originale: LO220\_0007C|prospetto su roggia4.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappe Carlo VI, 1723

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Lombardo Veneto, 1867

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Cessato Catasto, 1897

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Pallavera F.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia del Lodigiano

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1890

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome [1 / 3]: Gnocchi, Marina

Nome [2 / 3]: Gnocchi, Marina

Nome [3 / 3]: Gnocchi, Marina

Referente scientifico: Susani, Elisabetta