

Cascina Campagna di sotto - complesso

Crespiatica (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO220-00008/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO220-00008/>

CODICI

Unità operativa: LO220

Numero scheda: 8

Codice scheda: LO220-00008

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 6

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Campagna di sotto - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Cascina Campagnetta di sotto

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Cascina Campagnetta

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098025

Comune: Crespiatica

CAP: 26835

Indirizzo: Cascina Campagnetta

Altra località: Campagna

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Crespiatica

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: ordinarietà del tipo e dei materiali (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Dalla mappa del catasto del 1723 risulta l'esistenza di due edifici posti sul sito attuale della cascina Campagnetta. L'edificio a ovest non corrisponde però nella posizione e nella dimensione alla situazione attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: nucleo centrale (A) e stalle (B)

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

Confrontando le mappe del catasto del 1723 e del 1867, si rileva che l'edificio (A) è stato modificato e si presenta con una planimetria molto simile a quella attuale. L'edificio a oriente, le attuali stalle (B), è stato parzialmente demolito e non si allunga più a chiudere a L la corte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: nucleo centrale (A)

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Nella mappa del catasto del 1897 l'edificio delle stalle (B) appare di dimensioni minori rispetto alla situazione attuale in cui l'edificio si sviluppa perpendicolarmente alla strada vicinale della Campagnetta, come già avveniva nella mappa del catasto del 1723.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: nucleo centrale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: stalle-fienile (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Nucleo centrale: edificio a tre piani con pareti in muratura continua con solai al p.t. e al p.1 e tetto a due falde sfalsate su travatura lignea e capriate. Stalle e fienile: edificio in muratura continua al p.t. con contrafforti e a pilastri alla quota del fienile con tamponamenti con grigliati in mattoni sul lato strada; copertura a tetto continua.

PIANTA

Riferimento alla parte: nucleo centrale (A)

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: in linea

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalle e fienile (B)

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: in linea a campate

Forma: a L

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: nucleo centrale (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: stalle e fienile (B)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: mattoni disposti per il lungo e di testa

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: stalle e fienile (B)

Tipo di struttura: contrafforti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: mattoni disposti per il lungo e di testa

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: stalle e fienile (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: pareti di tamponamento in grigliato di mattoni

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: nucleo centrale (A)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde sfalsate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: nucleo centrale

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: nucleo centrale (A), prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo: figurativo, di soggetto sacro

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/02/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1999

Data fine: 1999

Descrizione intervento: restauro pittorico integrativo eseguito da una maestranza locale

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: stalla

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: edificio alla sinistra della strada vicinale (B)

Uso: magazzino/ stalla

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: nucleo centrale (A)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: stalle e fienile (D)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: magazzino/ ricovero di animali

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: ala sinistra (B,C)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: magazzino

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. delibera C.D. del 11/5/1995 Dott. Arch. Pietro Manzoni, Via Crespi, 1 - capriate S.G. (BG)

Sintesi normativa zona: Zona E1, zona agricola di sviluppo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: CRESPIATICA

Nome del file: LO220_0008Clvista d'insieme.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CRESPIATICA

Nome del file: LO220_0008Clvista d'insieme2.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CRESPIATICA

Nome del file: LO220_0008Claffresco.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: vista d'insieme

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: vista d'insieme

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: affresco

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappe Carlo VI, 1723

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 1

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Lombardo Veneto, 1867

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Cessato Catasto, 1897

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Pallavera F.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia del Lodigiano

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1890

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Nome [1 / 3]: Gnocchi, Marina

Nome [2 / 3]: Gnocchi, Marina

Nome [3 / 3]: Gnocchi, Marina

Referente scientifico: Susani, Elisabetta