

Cascina S. Sisto - complesso

San Rocco al Porto (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO230-00004/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO230-00004/>

CODICI

Unità operativa: LO230

Numero scheda: 4

Codice scheda: LO230-00004

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 4

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: a corte

Denominazione: Cascina S. Sisto - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098049

Comune: San Rocco al Porto

CAP: 26865

Indirizzo: Strada Vicinale di San Sisto

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 2 dal nucleo abitato direzione nord-est - lato

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: San Rocco al Porto

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

L'esistenza della cascina San Sisto è attestata nel 1722-23, nella mappa catastale di Carlo VI.

L'edificio presenta una pianta a L attorno cui sorgono altre costruzioni separate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nel catasto Lombardo - Veneto del 1867 la cascina si presenta con gli edifici disposti lungo tre lati che anticipano l'icnografia quadrangolare attuale. Vi sono la casa padronale A affiancata dall'oratorio e dalle case dei salariati che proseguono lungo il lato contiguo. Di fronte alla casa padronale si trova un fienile, l'unico elemento che era presente nel catasto precedente. Altre piccole costruzioni sono disposte attorno alla cascina, forse ricordo della precedente costruzione.

La situazione si presenta del tutto identica anche nel successivo catasto del 1897.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: oratorio B

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: casa dei salariati (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: fienile D

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Casa padronale A: edificio a pianta longitudinale rettangolare, con portico a due colonne di granito, rivolta verso l'aia. Muratura intonacata (con l'intonaco in più punti caduto) e tetto a 2 falde simmetriche, disposte a leggìo, coperto da coppi in laterizio. Oratorio B: edificio a pianta poligonale rettangolare con annesso un disimpegno, che ne determina complessivamente la pianta a L. Esso occupa soltanto il piano terra. Vi si accede dal portico sopra citato e, al piano superiore vi sono delle stanze appartenenti alla casa padronale. La muratura è intonacata e la copertura di coppi in laterizio. Casa dei salariati C: edificio a pianta longitudinale regolare, occupa parte del lato in cui si trovano casa padronale e oratorio e continua su tutto il lato contiguo. I due piani che lo compongono si presentano leggermente più alti nell'edificio centrale collegato, tuttavia, internamente agli altri due edifici più bassi che lo affiancano, determinando così una suddivisione orizzontale.

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: oratorio(B)

PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: a L

Riferimento alla parte: casa dei salariati(C)

PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: a L

Riferimento alla parte: fienile D

PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

SCALE

SCALE

Ubicazione: non accertabile

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: non accertabile

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999/06/24

Stato di conservazione: buono

Fonte: 1999, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: casa padronale (A); case dei salariati (C)

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: casa padronale A/case dei salariati (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. 1996

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: PTCC (L. R. 51/1975) delibera 28 luglio 1988

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: SAN ROCCO AL PORTO

Nome del file: LO230_0004SRcasa padronale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: SAN ROCCO AL PORTO

Nome del file: LO230_0004SRcasa dei salariati.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 1

Note: casa padronale (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 2

Note: casa dei salariati C

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, f. 22

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, f. 28

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, f. 30

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 882-883

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: v. VI pp. 473-474

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Marubbi M.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Titolo contributo: Atlante delle cascine del Basso Lodigiano

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 151

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Nome: Cibolini, Silvia

Referente scientifico: Susani, Elisabetta