

# Cascina Campagnetta - complesso

Corno Giovine (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO230-00010/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO230-00010/>

## CODICI

Unità operativa: LO230

Numero scheda: 10

Codice scheda: LO230-00010

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO230-00010

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Campagnetta - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098022

Comune: Corno Giovine

Indirizzo: Cascina Campagnetta

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 1 dal centro del paese direzione Maleo - lato d

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corno Giovine

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nel 1867 la cascina mostra la casa padronale, con pianta a L, con un piccolo edificio secondario quadrato e, dall'altra parte, un grande fienile a pianta quadrata. Di fronte e dietro la casa padronale si ergono altri edifici, forse depositi per gli attrezzi agricoli e fienili.

Si nota, perpendicolare alla strada privata e parallelo alla casa padronale un arco d'ingresso, di cui l'attuale potrebbe essere una moderna versione.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

Validità: ante

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

## NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Rispetto alla precedente rilevazione catastale la cascina non ha subito grandi modifiche per quanto attiene la casa padronale, il fienile ad essa affiancato e gli edifici a fianco dell'arco d'ingresso. Solo dietro la casa padronale i due edifici del precedente catasto si sono unificati in uno solo.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897

Validità: ante

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: fienile (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

### SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: fienile C

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]**

Riferimento: fienile D

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Casa padronale A: edificio a pianta a L con pareti in muratura intonacata e solaio. Tetto a padiglione rettangolare coperto da coppi in laterizio. Fienile B: edificio a pianta quadrata, con pilastri in muratura a corsi regolari che inquadrano archi a sesto ribassato. Tetto a due falde simmetriche coperto da coppi in laterizio. Fienile C: edificio con pianta a L, con pareti e pilastri in muratura a corsi regolari. Copertura del tetto, semplice a due falde simmetriche, in fibrocemento. In parte è adibito a garage o deposito di attrezzi agricoli. Fienile D: edificio a pianta longitudinale rettangolare, con pilastri in muratura e copertura del tetto a due falde simmetriche di coppi in laterizio.

### **SCALE**

#### **SCALE**

Ubicazione: non accertabile

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: non accertabile

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: balcone

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: deposito (C); fienili (E, F)

Data: 1999/10/10

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 1999, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 1999, osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Uso: abitazione

### **USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: fienile (B, C, D)

Uso: deposito attrezzi

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G. 1994

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: PTCC (L. R. 51/1975) delibera 28 luglio 1988

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 1

Note: tutto il complesso (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 2

Note: ingresso (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO230-00010\_IMG-0000045662

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CORNO GIOVINE

Nome del file originale: LO230\_0010CGveduta cascina.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO230-00010\_IMG-0000045663

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CORNO GIOVINE

Nome del file originale: LO230\_0010CGingresso.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, f. 10

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, f. 10

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale 1897

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Cibolini, Silvia

Referente scientifico: Susani, Elisabetta