

Cascina Colombarone

San Rocco al Porto (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO230-00016/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO230-00016/>

CODICI

Unità operativa: LO230

Numero scheda: 16

Codice scheda: LO230-00016

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 8

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Colombarone

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098049

Comune: San Rocco al Porto

CAP: 26865

Località: Mezzana Casati

Indirizzo: Strada per il Colombarone

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 1 dalla Strada Provinciale 145 - lato destro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: San Rocco al Porto

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

La mappa di Carlo VI ci restituisce la pianta del Colombarone, raro esempio di architettura fortificata del quattrocento divenuta villa di delizia. Nella mappa del 1723 appare chiaramente la struttura quadrangolare con quattro torrioni angolari.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

La mappa del Catasto Lombardo Veneto (1867) ci restituisce un edificio fortemente modificato rispetto alla rilevazione precedente: è avvenuta una parcellizzazione interna che pare abbia portato alla demolizione di parte del lato est. In compenso il lato nord si è ingrandito probabilmente ospitando le abitazioni che ancora oggi vi si trovano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Il bene appare simile alla struttura attuale con la casa padronale che occupa il lato nord suddivisa in due grandi ambienti, mentre nella mappa precedente si aveva un corridoio a L attorno ad un ambiente rettangolare. A fianco della torretta S -E si erge un piccolo edificio di cui oggi non rimane traccia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 6]

Riferimento: lato est (ingresso)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 6]

Riferimento: torrione nord-est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 6]

Riferimento: lato nord (casa padronale)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 6]

Riferimento: torrioni nord-ovest e sud-ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 6]

Riferimento: lati ovest e sud (portico+solaio)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 6]

Riferimento: torrione sud-est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio, originariamente una fortezza, ha mantenuto la struttura iniziale: sono infatti chiaramente inseriti agli angoli della corte quadrata i quattro torrioni quadrangolari. Due di questi sono particolarmente importanti: il torrione fra i lati est e nord nei sotterranei presenta una cantina con volte e colonne dai capitelli dorici; quello fra i lati sud ed est è anch'esso

voltato, con affreschi novecenteschi che forse riprendono precedenti decorazioni araldiche. Essi sono collegati da strutture architettoniche longitudinali: il lato est, il più semplificato, presenta un ingresso con arcata che allude alla presenza di un ponte levatoio, il lato nord è occupato dalla abitazione della proprietaria e di un'altra famiglia, il lato ovest e quello sud sono invece occupati da portici sovrastati da un solaio, oggi utilizzato come soffitta e deposito.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: seminterrato

Tipo di struttura: colonne

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: torretta E-N

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a vela

Ubicazione: torretta S-E

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a ombrello

Ubicazione: lato nord (casa padronale)

TIPO [3 / 4]

Genere: soffitto

Forma: piano

Ubicazione: intero bene (eccetto torretta S-E)

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: seminterrato

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: lato nord

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: lato nord

Genere: in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: torretta E-N

Genere: in pietra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: torretta S-E

Genere: in piastrelle

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: lati nord, ovest, sud

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: lato est

Collocazione: esterna

Tipo: edicola sacra

Qualificazione del tipo: figurati

Materiali: terracotta

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999/06/24

Stato di conservazione: buono

Fonte: 1999, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.1996

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: PTCC (L. R. 51/1975) delibera 28 luglio 1988

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: SAN ROCCO AL PORTO

Nome del file: LO230_0016SRlato ovest.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: SAN ROCCO AL PORTO

Nome del file: LO230_0016SRcasa padronale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 1

Note: lato ovest (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 2

Note: casa padronale (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, f.8

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, f. 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, f. 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 880

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Ongaro E./ Marubbi M./ Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 146

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Nome: Cibolini, Silvia

Referente scientifico: Susani, Elisabetta