

Cascina Casino - complesso

San Rocco al Porto (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO230-00021/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO230-00021/>

CODICI

Unità operativa: LO230

Numero scheda: 21

Codice scheda: LO230-00021

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 7

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Casino - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098049

Comune: San Rocco al Porto

CAP: 26865

Località: Mezzana Casati

Indirizzo: Strada per il Casino

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.1 dalla Strada Provinciale 145 - lato sinistr

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: San Rocco al Porto

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: fienile d

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La data 1911 compare sul lato nord del fienile D e con ogni probabilità indica la data di costruzione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1911

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1911

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: esistenza

Notizia sintetica: intero bene

Notizia

Nel catasto di Carlo VI si nota la cascina Casino la cui struttura è rimasta molto simile anche oggi. Sono infatti facilmente riconoscibili la casa padronale A posta al di fuori della cascina, forse con due ali e un edificio quadrangolare (oggi con piccolo cortile centrale), il fienile C, che porta la data 1876, forse relativa ad un restauro, di fronte al quale si pone un'altra struttura, un fienile E.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nella mappa catastale del 1867 la cascina presenta alcune modifiche: la casa padronale è stata modificata con un giardino quadrato all'interno del suo perimetro, cui è corrisposto un analogo cortile aperto nella casa B; tale casa peraltro è stata unificata con quella che era l'ala sinistra della villa.

Il fienile C, dapprima leggermente rientrante al centro, ora invece, nella stessa zona è aggettante. la struttura di fronte non ha, invece, subito variazioni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: fienile c

Notizia sintetica: ristrutturazione (?)

Notizia

La data del 1876 compare su unno dei lati brevi, quello ad est, del fienile C. Difficile pensare che si tratti di un edificio

diverso dal precedente, poichè la planimetria è identica. Forse tale data si riferisce ad un rifacimento o a un restauro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1876

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1876

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Rispetto al precedente rilevamento catastale non vi sono modifiche alla struttura della cascina.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 5]

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 5]

Riferimento: casa dei massari (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 5]

Riferimento: fienile (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 5]

Riferimento: fienile D

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 5]

Riferimento: fienile E

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La casa padronale A (part. 89) presenta una pianta longitudinale rettangolare, con all'interno un cortile rettangolare. Davanti all'edificio si apre un giardino, anch'esso rettangolare, su cui si affacciano, ad est, un edificio quadrangolare privo di interesse e, ad ovest, la casa in parte abitata dai massari (B) con un cortiletto quadrato con porticati e un'estensione parallela all'edificio insistente sul giardino sul lato est. La pianta di tale casa, segnata B, è dunque complessa e comprende due parti rettangolari.

Il fienile C, collegato alla casa B da un piccolo arco d'ingresso in muratura, ha invece una pianta poligonale dovuta a variazioni (rientranze e sporgenze) sul perimetro rettangolare. Il fienile D ha una pianta ad L, mentre il fienile E è anch'esso irregolare nell'icnografia. Tutti questi edifici sono costruiti con mattoni e, per quanto riguarda il fienile D del 1911, da muratura forata nel piano superiore, inserita dentro arcate ogivali sul lato esterno.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpi (B, C, D, E)

Data: 1999/06/24

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio che ho contrassegnato con B, nella zona interna del cortile presenta un tetto pericolante. Lo stesso si può rilevare in alcuni punti del fienile C e E.

Fonte: 1999, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 1999, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: casa padronale (A); casa dei massari (B)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: fienile (B)

Uso: deposito

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: fienile (C, D, E)

Uso: deposito/ fienile

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.1996

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: PTCC (L. R. 51/1975) delibera 28 luglio 1988

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: SAN ROCCO AL PORTO

Nome del file: LO230_0021SRcasa padronale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: SAN ROCCO AL PORTO

Nome del file: LO230_0021SRfienile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 1

Note: casa padronale (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 2

Note: fienile D (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, ff.7 e 8

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, f. 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, f. 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

BIBLIOGRAFIA

Autore: Marubbi M.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Titolo contributo: Atlante delle cascine del Basso Lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 151

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Nome: Cibolini, Silvia

Referente scientifico: Susani, Elisabetta