

Cascina Vecchia - complesso

Cornovecchio (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO230-00029/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO230-00029/>

CODICI

Unità operativa: LO230

Numero scheda: 29

Codice scheda: LO230-00029

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 8

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Vecchia - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098023

Comune: Cornovecchio

CAP: 26847

Indirizzo: Via Roma

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.2 dalla Strada Provinciale 195 - lato destro

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corno Vecchio

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

La mappa catastale presenta una cascina a pianta quadrata, con un corpo a L, sulla destra, affiancato da un'altra particella rettangolare.

La casa padronale, anch'essa a L, si pone sul lato contiguo, mentre un edificio, sempre a L, ma più esteso (case dei salariati?) si snoda lungo due lati. Solo il lato verso la strada principale del paese non presenta costruzioni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Validità: ante

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento parziale

Notizia

Rimasta sostanzialmente inalterata la struttura dei lati occupati dal fienile e dalle case dei salariati (eccetto piccole demolizioni). La casa padronale è invece stata parcellizzata pur mantenendo intatta la struttura ad L.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: portico/fienile B

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: case dei salariati C

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso si presenta composto da diversi edifici: Casa padronale A: pianta longitudinale rettangolare, con pareti a muratura intonacata; la copertura è in tegole in laterizio, il tetto semplice a due falde. Portico/fienile B: a pianta rettangolare, con arcate su pilastri e fienile al piano superiore. Pareti in muratura intonacata, e pilastri con mattoni a vista; tetto semplice a due falde in tegole in laterizio. Case dei salariati C: edificio a pianta a L, con pareti in muratura intonacata e copertura del tetto, semplice a due falde, in tegole in laterizio. Il piano terra è occupato da garage e deposito attrezzi. All'ingresso e tra il fienile e la casa padronale vi sono due archi con architrave e fregio che segnalano sia l'ingresso principale che quello secondario, forse direttamente proveniente dai campi o da qualche altro insediamento, oggi scomparso.

SCALE

SCALE

Ubicazione: non accertabile

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: non accertabile

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: casa padronale A

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo: figurativi

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: tempera

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto lungo via Roma

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Qualificazione del tipo: figurati

Materiali: terracotta

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto lungo via Roma

Collocazione: esterna

Tipo: oculo

Qualificazione del tipo: geometrici

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/04/23

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: L'intero complesso avrebbe bisogno di un restauro o almeno di una ridipintura.

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: case dei salariati (B)

Uso: deposito

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: portico/fienile (C)

Uso: deposito attrezzi

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: case dei salariati (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: portico/ fienile (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

Consistenza: Consistenza discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. 1994

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: PTCC (L. R. 51/1975) delibera 28 luglio 1988

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: CORNO VECCHIO

Nome del file: LO230_0029CHingresso principale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CORNO VECCHIO

Nome del file: LO230_0029CHfienile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 1

Note: ingresso principale (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 2

Note: fienile (esterno) (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, f.5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, f.5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Nome: Cibolini, Silvia

Referente scientifico: Susani, Elisabetta