

Cascina Lardara - complesso

Cornovecchio (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO230-00030/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO230-00030/>

CODICI

Unità operativa: LO230

Numero scheda: 30

Codice scheda: LO230-00030

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO230-00030

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Lardara - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Cascina Lardera

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098023

Comune: Cornovecchio

Indirizzo: Strada per Lardara

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 2 dal paese direzione nord - lato sinistro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corno Vecchio

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: completamento dell'oratorio

Nome di persona o ente: Chiappa Omobono

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Marubbi, 1987 (p. 186)

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Dalla pianta si ricava l'insediamento della cascina Lardera, molto modificata rispetto all'attuale conformazione. Alcuni edifici quadrangolari sono forse stati inglobati in successive costruzioni, ma dalla situazione planimetrica tale coincidenza non appare in modo certo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: oratorio

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel 1777 si decise di dotare la cascina di un oratorio, in sostituzione di quello ormai fatiscente costruito poco distante. Il progetto presentato alla Curia viene approvato in quell'anno e, ad esso, sono allegati due disegni (prospetto e alzato) conservati all'Archivio Storico Diocesano di Lodi. Allora l'intero complesso apparteneva ai marchesi di Belgioioso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1777

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1777

Validità: post

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: oratorio

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel 1845 l'architetto cremonese Omobono Chiappa viene incaricato di rifare la facciata e il campanile dell'oratorio in stile neoclassico.

Nello stesso momento viene eseguita anche la decorazione interna con fregi fitomorfi e medaglioni figurati.

La proprietà è passata nel frattempo alla famiglia Stanga di Cremona come appare dalla lapide posta sopra il portale d'ingresso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1845

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1845

Validità: post

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La mappa catastale presenta un insediamento rurale molto ampio: oggetto della nostra indagine è però la cascina a pianta quadrata, sulla sinistra, in cui è chiaramente segnalato l'oratorio di Santa Margherita, posto a fianco della casa padronale, sulla destra e del portico sulla sinistra.

Di fronte si trovano un edificio quadrangolare (caseificio) e le stalle dei bovini. Gli altri due lati sono invece occupati dai portici e dalle case dei salariati.

La struttura della cascina nel 1867 appare molto simile all'attuale.

Non è possibile verificare la situazione nel Cessato Catasto, in quanto non è stato rinvenuto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 7]

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 7]

Riferimento: oratorio B

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 7]

Riferimento: portico C

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 7]

Riferimento: portico (D)e H

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 7]

Riferimento: case dei salariati E

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 7]

Riferimento: stalla F

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 7]

Riferimento: stalla G

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso si presenta composto da diversi edifici: Casa padronale A: pianta longitudinale, rettangolare, con pareti a muratura intonacata. Vi sono due balconi, di cui uno in corrispondenza dell'ingresso, sovrastato da un semicampanile con cella campanaria e orologio quadrato. La copertura del tetto, semplice a due falde, è in coppi in laterizio, così come la copertura del semicampanile.

Oratorio B: pianta longitudinale rettangolare, a tre campate, con presbiterio quadrangolare affiancato da campanile quadrato e da una sagrestia rettangolare. La copertura del tetto, semplice a due falde, è in coppi in laterizio. Portico C: corpo longitudinale rettangolare con aperture ad arco ribassato e piano superiore con finestre rettangolari. Pilastrini quadrangolari, affiancati da lesene, scandiscono l'andamento del portico. Verso l'interno, per una parte del porticato, vi sono colonne in granito con capitelli dorici. La copertura in coppi in laterizio è su tetto semplice a due falde.

SCALE

SCALE

Ubicazione: non accertabile

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: non accertabile

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: oratorio B, prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali: cemento

Qualificazione del tipo: doriche

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: oratorio B, prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: cemento

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Ubicazione: oratorio B, prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta con vetrata

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: lapide

Trascrizione testo

DIOCESIM CUM INVISERET SUAM CAJETANUS BENALIA COMES PONTIFEX LAUDENTIUM ET HISCE IN AEDICULIS MARGARITAE V.M. UNCUPATIS CHRISMATA ADMINISTRARET MENSE SEPTEMBRIS ANNO MDCCCVL/ JULIUS STANGA DYNASTES QUI ET KAROLUS TRECCHUS FRONTEM HANC VETUSTATE CORRUPTAM NOBILIORI CULTU RESTITUIT TURRIMQUE A SOLO EXCITAVIT DE TYPO HOMOBONI CHIAPPAE ARCHITECTI /ADDITO AERUM CONSENTU QUEM IDEM PONTIFEX RITE CONSACRAVIT

Tecnica: scolpita/o

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999/10/12

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche

L'intero complesso è in ottimo stato, soprattutto all'esterno. L'unico suggerimento potrebbe riferirsi all'oratorio di Santa Margherita e alla possibilità di salvaguardare maggiormente l'interno, intaccato dall'umidità e utilizzato come deposito.

Fonte: 1999, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 6]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 6]

Riferimento alla parte: portico (D, H)

Uso: deposito attrezzi

USO ATTUALE [3 / 6]

Riferimento alla parte: case dei salariati E

Uso: abitazione

USO ATTUALE [4 / 6]

Riferimento alla parte: portico (C)

Uso: abitazione/ garage

USO ATTUALE [5 / 6]

Riferimento alla parte: stalla G

Uso: stalla

USO ATTUALE [6 / 6]

Riferimento alla parte: caseificio H

Uso: caseificio

USO STORICO [1 / 6]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 6]

Riferimento alla parte: portico (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ portico

USO STORICO [3 / 6]

Riferimento alla parte: portici (D, H)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: deposito

USO STORICO [4 / 6]

Riferimento alla parte: case dei salariati(E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [5 / 6]

Riferimento alla parte: stalla (G)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

USO STORICO [6 / 6]

Riferimento alla parte: caseificio (H)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: caseificio

Consistenza: consistenza discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. 1994

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: PTCC (L. R. 51/1975) delibera 28 luglio 1988

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 1

Note: casa padronale (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 2

Note: portico (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO230-00030_IMG-0000050759

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CORNO VECCHIO

Nome del file originale: LO230_0030CHcasa padronale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO230-00030_IMG-0000050760

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CORNO VECCHIO

Nome del file originale: LO230_0030CHportico.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, f. 5

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, f.5

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 986-987

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Ongaro E./ Marubbi M./ Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Titolo contributo: Atlante delle cascine del basso lodigiano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: pp. 45, 46, 100, 101, 103, 110-111, 131, 145

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Cibolini, Silvia

Referente scientifico: Susani, Elisabetta