

# Oratorio di S. Pietro

San Rocco al Porto (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO230-00032/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO230-00032/>

## CODICI

Unità operativa: LO230

Numero scheda: 32

Codice scheda: LO230-00032

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: 6

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: oratorio

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Oratorio di S. Pietro

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098049

Comune: San Rocco al Porto

CAP: 26865

Località: Mezzana Casati

Indirizzo: Via di Noceto

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.2 dalla Strada Provinciale 196 - lato sinistr

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: San Rocco al Porto

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nel 1722 si ha la prima rilevazione planimetrica della chiesa di Mezzana Casati. Essa appare segnata B, nella stessa posizione dell'attuale e mostra una pianta longitudinale con due aperture in prossimità del transetto. Al braccio destro è unita un'altra cappella (quella che ospita l'organo?).

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

## NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

L'oratorio visibile chiaramente poichè segnato in nero, presenta la stessa pianta del settecento, che rimarrà invariata fino ad oggi.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: prospetto principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa, posta sotto il livello stradale e raggiungibile mediante una breve discesa, è a pianta longitudinale, a navata unica con due cappelle simmetriche e rettangolari poste nei bracci del transetto; la sagrestia rettangolare è stranamente collocata prima della cappella di destra, e il campanile quadrato è, invece, situato tra il presbiterio rettangolare e la cappella destra. La navata centrale è coperta da una volta a crociera, così come le cappelle laterali e il presbiterio. I muri perimetrali (compresa la facciata) sono costituiti da muratura continua a blocchi regolari mentre la sagrestia è stata intonacata. La copertura in coppi in laterizio costituisce il tetto, semplice, a 2 falde simmetriche; la stessa tipologia si presenta nella copertura delle cappelle e della zona presbiteriale, mentre la sagrestia ha un tetto a falda unica a leggio.

Il campanile invece presenta una copertura conica a 6 falde a pieghe.

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: navate centrale e laterali

Genere: in ceramica

Schema del disegno: esagonale, a scacchiera

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: cappelle laterali

Genere: in marmo

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: cappella ottagonale

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a motivi geometrici

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: coronamento

Qualificazione del tipo: a schiena d'asino?

Materiali: pietra

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: pietra

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mosaico

Qualificazione del tipo: figurativo: Busto di San Pietro benedicente

Materiali: ceramica

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale con lunetta per mosaico

Materiali: marmo

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: vetro

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999/06/24

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: 1999, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: oratorio

## USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Rocco al Porto

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.1996

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: PTCC (L. R. 51/1975) delibera 28 luglio 1988

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: SAN ROCCO AL PORTO

Nome del file: LO230\_0032SRvista d'insieme.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: SAN ROCCO AL PORTO

Nome del file: LO230\_0032SRprospetto principale.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 1

Note: prospetto principale (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 2

Note: insieme (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, f. 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, f. 7

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, f. 7

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Marubbi M.

Titolo libro o rivista: Monumenti e opere d'arte nel Basso Lodigiano

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: p. 186

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Data: 2000

Nome: Cibolini, Silvia

Referente scientifico: Susani, Elisabetta