

Oratorio di S. Maria Assunta

Borgo San Giovanni (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO250-00004/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO250-00004/>

CODICI

Unità operativa: LO250

Numero scheda: 4

Codice scheda: LO250-00004

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: si

Numero interno: 4

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102613

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: oratorio

Denominazione: Oratorio di S. Maria Assunta

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Oratorio Beata Vergine e Assunta

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Denominazione: Oratorio dell'Assunzione di Maria Santissima

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesetta di Ca' dell'Acqua

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Archivio S26

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098005

Comune: Borgo San Giovanni

Località: Cà dell'Acqua

Indirizzo: Strada Provinciale Lodi Vecchio- Sant'Angelo, 0(P)

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 2.8 da Lodi Vecchio - lato sinistro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Borgo San Giovanni

Foglio/Data: 1

Particelle: A

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: analogia tipologica e stilistica con coevi edifici (n.d.c)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

In un'accurata richiesta di restauro, in "Il Cittadino", 26 febbraio 1988, il parroco di Borgo San Giovanni decanta il "trecentesco" oratorio ormai in stato di avanzato degrado. La conferma dell'antichità dell'oratorio risulta anche dagli affreschi all'interno di esso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIV

Validità: post

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Sulle Mappe Carlo VI, l'oratorio è individuato dalla lettera A, registrato come oratorio privato proprietà Marchese Triulvio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

I Registri Catastali e la Rubrica dei Possessori riportano la proprietà del signor Angelo Ferri e l'apertura al culto pubblico dell'oratorio privato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1887

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1887

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Documento conservato presso l'Archivio Vescovile di Lodi riporta la notizia di una richiesta di proroga di un triennio per la celebrazione S. Messa presso l'Oratorio privato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1949

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1949

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XIV

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XV

Validità: (?)

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'oratorio si configura come un edificio di piccole dimensioni a pianta rettangolare, con una facciata semplice. Infatti la facciata presenta due lesene laterali con capitello decorato in cotto che reggono la copertura e un'unica porta a doppio battente con portale in legno. Altre aperture di facciata sono due finestre con grata. L'oratorio è un edificio ad aula unica, con solaio a cassettoni lignei a vista; dall'aula, attraverso un arco a tutto sesto, che si raggiunge salendo un piccolo gradino, con balaustrina in marmo, si accede al presbiterio quadrato, coperto da volta a vela. Sul lato sinistro del presbiterio si aprono due porte: la prima conduce al campanile e la seconda alla piccola sacrestia, anch'essa quadrata, sul lato destro invece si apre una finestrella con grata. Evidenti segni di affreschi si trovano sulle pareti interne. Il tetto è a capanna in tegole (coppi) a sue falde simmetriche. All'interno, l'unico arredo, è rappresentato dall'altare in marmo bianco.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici/monocromi

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

L'intero bene, nonostante sia sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza, versa in preoccupanti condizioni di conservazione dovute all'abbandono, all'incuria, al fatto che da tempo è alloggio di piccioni.

La porta è sempre aperta ed il tetto è pericolante. All'interno gli affreschi stanno scomparendo; l'arco che separa l'aula dal presbiterio presenta una crepa in chiave.

Fonte: 1999, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: Consistenza scarsa

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: comunicazione orale

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista Martire

Indirizzo: Piazza Locatelli, Borgo San Giovanni

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESETTA DI CA' DELL'ACQUA

Dati catastali: MAPP. LETT. A

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1929/01/21

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2RTI0980012AAAA

Nome del file: 00347940034794.pdf

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Costruzione, ristrutturazione, risanamento ed adeguamento igienico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: BORGIO SAN GIOVANNI

Nome del file: LO250_0004BRfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: BORGIO SAN GIOVANNI

Nome del file: LO250_0004BRinterno.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1723

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 1

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1867

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1897

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pallavera F./ Zuffada

Titolo libro o rivista: Tante cascine, un borgo. Storia, Arte, Cultura , della cominità di Borgo San Giovanni

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: pp. 64

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Sarti, Laura

Referente scientifico: Susani, Elisabetta