Oratorio della Sacra Famiglia (ex)

Ossago Lodigiano (LO)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO250-00065/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO250-00065/

CODICI

Unità operativa: LO250

Numero scheda: 65

Codice scheda: LO250-00065

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 3

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: oratorio

Qualificazione: votiva

Denominazione: Oratorio della Sacra Famiglia (ex)

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Oratorio Sacra Famiglia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098044

Comune: Ossago Lodigiano

Indirizzo: Piazza della Chiesa, 9(P)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ossago Lodigiano

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
L'autore, nel capitolo dedicato alle cappelle e gli oratori del comune illustra la storia di quest'edificio. Costruito per volere del Parroco del tempo, Don Benzi, fu realizzata nel 1921 a beneficio della gioventù del luogo e per le Associazioni Cattoliche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1921

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1921

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: avancorpo

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: Negli anni cinquanta la parte anteriore prese fuoco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
L'ex oratorio della Sacra Famiglia, oggi utilizzato come auditorium, è un edificio con facciata in mattoni a vista coronata da una merlatura. La decorazione della facciata è affidata a due aperture ogivali e a tutto tondo chiuse da inferiate. Il portone d'ingresso è incorniciato da uno stipite in pietra. Edificio a pianta rettangolare a navata unica scandita da campate, termina con un abside appena accennato. Coperto da un solaio cassettonato, ha un pavimento ligneo e rivestimento su tutte le pareti interne, fino a circa un metro da terra, sempre in legno. Nella contro parete d'ingresso, ad un livello superiore, a cui sia accede da due scale laterali lignee, si trova l'organo. L'edificio è coperto da un tetto a due falde con tegole in cotto. Lo stato di conservazione è abbastanza buono.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999/09/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: 1999, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: auditorium

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: bibliografica

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Area standar urbanistico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: OSSAGO LODIGIANO

Nome del file: LO250_0065OSfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: OSSAGO LODIGIANO

Nome del file: LO250_0065OSlato verso parco.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: La facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Il lato verso il parco

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

BIBLIOGRAFIA

Autore: Bertolotti F.

Titolo libro o rivista: Ossago Lodigiano, un piccolo paese, un grande Santuario, cuore del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: pp. 61-62

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Sarti, Laura

Referente scientifico: Susani, Elisabetta