Oratorio S. Rosa

Ossago Lodigiano (LO)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO250-00077/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO250-00077/

CODICI

Unità operativa: LO250

Numero scheda: 77

Codice scheda: LO250-00077

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 15

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: oratorio

Qualificazione: votiva

Denominazione: Oratorio S. Rosa

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098044

Comune: Ossago Lodigiano

Località: Cascina Ceppeda

Indirizzo: Strada Comunale detta di Cepeda, 0(P)

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.3 dalla Strada Provinciale 107 - lato sinistr

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ossago Lodigiano

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: committenza

Notizia: La cappella viene fatta erigere per volere della famiglia Arcaini nel 1965.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1965

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1965

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Oratorio Santa Rosa è un piccolo edificio a pianta quadrata con pareti piene intonacate. Sulla facciata sono presenti due affreschi in cattivo stato di conservazione; la continuità della facciata è interrotta da una sopraelevazione della parte centrale coperta da una striscia di tetto in tegole, coppi in cotto. Un piccolo androne con accesso a tutto sesto introduce alla stanza vera e propria chiusa da una porta vetri e due finestrelle. Sopra la porta un affresco figurato policromo. Il tetto è a capanna a due falde con tegole in cotto, coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a quattro falde

Qualificazione della forma: a falde sfalsate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromi

Materiali: muratura intonacata

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/09/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: oratorio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: bibliografica

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Unicamente interventi di restauro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: OSSAGO LODIGIANO

Nome del file: LO250_0077OSfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: OSSAGO LODIGIANO

Nome del file: LO250_0077OSaffresco interno.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Dettaglio esterno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

BIBLIOGRAFIA

Autore: Bertolotti F.

Titolo libro o rivista: Ossago Lodigiano, un piccolo paese, un grande Santuario, cuore del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: p. 61

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Sarti, Laura

Referente scientifico: Susani, Elisabetta