

# Banca Mutua Popolare Agricola (ex)

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO270-00016/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO270-00016/>

## CODICI

Unità operativa: LO270

Numero scheda: 16

Codice scheda: LO270-00016

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

## NUMERO INTERNO

Numero interno: 15

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: banca

Denominazione: Banca Mutua Popolare Agricola (ex)

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Denominazione: Palazzo Via Cavallotti 32

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Biblioteca comunale

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

CAP: 26841

Indirizzo: Via Felice Cavallotti, 32(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Affaccio: secondario

Indirizzo: Vicolo privato A. Pisati

CAP: 26841

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Galileo Galilei

CAP: 26841

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: eclettismo lombardo

Fonte dell'attribuzione: cartografia (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Dalle mappe dei catasti storici si apprende che, sul sito dell'attuale edificio, esisteva un complesso a corte. La costruzione di un edificio arretrato rispetto alla strada e la creazione delle due strade laterali è posteriore al 1897. Sul coronamento dell'edificio, in origine, era collocata un'iscrizione, con lettere applicate, con il nome della Banca ospitata: si tratta della Banca Mutua Popolare Agricola, inaugurata a Casalpusterlengo il 20 maggio 1869.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

#### **NOTIZIA [2 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

### **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: articolata

### **STRUTTURE VERTICALI**

## **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: p. t.

### **TIPO**

Genere: solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: collegate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a una rampa

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. terra

Genere: in piastrelle

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: parapetto

Qualificazione del tipo  
semplice fascia di coronamento al centro dell'edificio; parapetto con colonnine in corrispondenza dei corpi angolari aggettanti

Materiali: lateriziointonacocemento

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mensola sottogronda

Qualificazione del tipo: con volute e dentelli, collegate, alla base, da una cornice aggettante

Materiali: cemento (?)

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]

Ubicazione: prospetto principale, corpi laterali

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Qualificazione del tipo: angolari, con cornice lungo il fusto e dentelli alla sommità

Materiali: lateriziopietra

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]

Ubicazione: prospetto principale, p. 1, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo

con coronamento a timpano nella parte centrale e ad arco nelle parti laterali. Stemmi all'interno del coronamento, ghirlande e dentelli nella cornice, teste di animali (leoni) in corrispondenza delle piccole lesene laterali

Materiali: cemento (?)

#### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale, p. 1

Collocazione: esterna

Tipo: fascia che collega tutte le aperture

Qualificazione del tipo: con cerchi in corrispondenza delle aperture e aggetti in corrispondenza delle lesene

#### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale, parapetto

Collocazione: esterna

Tipo: colonnina

#### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale, p. terra

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sotto le aperture

Qualificazione del tipo: fascia che finge tre blocchi di pietra a bugnato (a punta di diamante)

Materiali: cemento (?)

#### **ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]**

Ubicazione: tutti i prospetti, p. terra

Collocazione: esterna

Tipo: cornice aperture

Qualificazione del tipo

cornice nella parte superiore delle aperture ad arco; all'altezza dell'imposta dell'arco diventa una cornice orizzontale che collega tutte le aperture del p. terra

Materiali: lateriziointonacocemento

#### **ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]**

Ubicazione: prospetto laterale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: lateriziointonaco

#### **ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento

Qualificazione del tipo: in pietra al p. 1 e in finto bugnato al p. terra

Materiali: pietracemento

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/10

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

si rilevano danni causati da acqua e umidità con presenza di muschi. Distacchi di intonaco nei prospetti laterali.

Fonte: 2000, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: attività culturali

### USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: Banca Mutua Popolare Agricola

### USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (successivo)

Uso: biblioteca comunale

Consistenza: Consistenza scarsa

Manutenzione: Manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale



Fonte: comunicazione orale

## **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G., zona Brp di recupero del patrimonio urbanistico-edilizio esistente

Sintesi normativa zona

l'attuazione degli interventi ammessi è subordinata alla redazione di uno strumento attuativo di iniziativa pubblica o privata

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: CASALPUSTERLENGO

Nome del file: LO270\_0016CPfacciata.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CASALPUSTERLENGO

Nome del file: LO270\_0016CPparticolare facciata3.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CASALPUSTERLENGO

Nome del file: LO270\_0016CPparticolare facciata4.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CASALPUSTERLENGO

Nome del file: LO270\_0016CPretro.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: la facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: il retro dell'edificio

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: particolare della facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: particolare della facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Frascini F.

Titolo libro o rivista: Casalbusterlengo da borgo a città

Luogo di edizione: Casalbusterlengo

Anno di edizione: 1993

Sigla per citazione: 1

V., pp., nn.: v. I p. 255

#### **COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Data: 2000

Nome: Varalli, Francesca

Referente scientifico: Susani, Elisabetta