Cappella di S. Giustina

Villanova del Sillaro (LO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO300-00016/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO300-00016/

CODICI

Unità operativa: LO300

Numero scheda: 16

Codice scheda: LO300-00016

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 05

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: cappella

Qualificazione: votiva

Denominazione: Cappella di S. Giustina

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098060

Comune: Villanova del Sillaro

Località: Monticelli

Indirizzo: Strada Provinciale 167

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 4 - lato sinistro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Villanova del Sillaro

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: neoclassicismo lombardo

Fonte dell'attribuzione: analogie formali con altre costruzioni (n.d.c)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: La cappella appare sul catasto teresiano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Configurazione strutturale primaria: cappella di pianta quadrata con il lato opposto all'altare aperto verso strada. L'arco di ingresso, policentrico ribassato, è fiancheggiato da due lesene sormontate da un timpano spezzato triangolare con semplice modanatura ripetuta come cornice sottogronda negli altri lati. Volta a botte nello spazio interno. Pareti, volte e pilastri in muratura intonacata. Copertura a tetto a due falde con travatura lignea e marsigliesi.

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1/3]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: pilastro

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [2/3]

Ubicazione: facciata, ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: cancellata

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [3/3]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Distacco degli intonaci sui fronti, coperture da riprendere e danno strutturale sul fianco destro. Perdita dell'affresco.

Fonte: 1999, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cappella

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cappella votiva

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Variante P.R.G. (1993)

Sintesi normativa zona: Zone agricole di sviluppo e di tutela ambientale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: VILLANOVA DEL SILLARO

Nome del file: LO300_0016VSfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: VILLANOVA DEL SILLARO

Nome del file: LO300_0016VSfianco.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: fianco (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Stralcio catastale, 1723

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: 1

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Stralcio catastale, 1867

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Stralcio catastale, 1894-1902

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Estratto di mappa 1:5000

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: 4

FONTI E DOCUMENTI

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Bargano, 2

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Repishti, Francesco

Referente scientifico: Susani, Elisabetta