Cascina Madino - complesso

Villanova del Sillaro (LO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO300-00017/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO300-00017/

CODICI

Unità operativa: LO300

Numero scheda: 17

Codice scheda: LO300-00017

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 08

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO300-00017

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Madino - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098060

Comune: Villanova del Sillaro

Località: Bargano

Indirizzo: Via per Sant'Angelo, 28

Altra località: Cascina Madino

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Villanova del Sillaro

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: analogie formali con altre costruzioni (n.d.c)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: intestazione

Notizia

Nel sommarione del 1750 il complesso è indicato dalla particella 178 intestata a Madino Antonio quondam Carlo Francesco e descritta come casa d'affitto con torchio d'olio con orti non numerati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Data: 1751 Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Data: 1751

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1/3]

Riferimento: Stalle

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

SUDDIVISIONE INTERNA [2/3]

Riferimento: Rustici

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

SUDDIVISIONE INTERNA [3/3]

Riferimento: edificio principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio residenziale: edificio costituito da un corpo di fabbrica lineare su tre livelli con portico al primo livello su colonne di fattura quattrocentesca. Solai lignei e pavimentazioni in cotto. Prospetti con aperture non regolari; tetto a due falde con copertura in coppi. Muratura intonacata

Complesso rurale (stalle e abitazioni rurali): diversi corpi di fabbrica per usi agricoli, depositi macchinari e stalle; corpi di fabbrica in muratura continua a p.t. con contrafforti e a pilastri alla quota superiore; copertura a tetto con travatura lignea e coppi.

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Qualificazione del tipo: pseudocorinzio

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: L'edificio è in stato di abbandono

Fonte: 1999, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: deposito materiale edile

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cascina con torchio

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Azienda agrituristica Gervasina

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Variante P.R.G. (1993)

Sintesi normativa zona: Zona residenziale di interesse storico e architettonico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: VILLANOVA DEL SILLARO

Nome del file: LO300_0017VSfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: VILLANOVA DEL SILLARO

Nome del file: LO300_0017VScortile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: cortile (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Stralcio catastale, 1723

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: 1

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Stralcio catastale, 1867

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Stralcio catastale, 1894-1902

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Estratto di mappa 1:5000

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: 4

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Repishti, Francesco

Referente scientifico: Susani, Elisabetta