

Cascina Bonora - complesso

Pieve Fissiraga (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO300-00027/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO300-00027/>

CODICI

Unità operativa: LO300

Numero scheda: 27

Codice scheda: LO300-00027

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 06

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO300-00027

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: Oratorio San Giorgio

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Bonora - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098045

Comune: Pieve Fissiraga

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: a sud-ovest di Pieve Fissiraga, a nord Villanova del Sillaro

Altra località: Bonora

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pieve Fissiraga

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: analogie formali con altre costruzioni (n.d.c)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: intestazione

Notizia

Nel Libro dei Trasporti d'Estimo una parte del complesso è documentato nel 1774 (aprile 11) per il passaggio di intestazione tra il marchese Giulio Gregorio Orsini di Roma.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1774

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1774

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: abbandono

Notizia: Abbandono generale della cascina, continuazione dell'attività agricola solo in alcuni settori zootecnici.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: corpo colonico

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Il corpo rurale a sud venne ristrutturato per insediarvi un allevamento di cani gestito da familiari della proprietà.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1990

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1990

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: intestazione

Notizia

La proprietà dei beni passa da Egidio Orsinidi Roma a Beatrice Pio Falcò vedova di Antonio Valcarzel, principe Pio di

Savoia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1814

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1814

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: intestazione

Notizia: La proprietà dei beni passa da Beatrice Pio Falcò a Madini Carlo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1821

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1821

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 7]

Riferimento: stalla delle mucche (nord)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 7]

Riferimento: stalla dei maiali (nord-est)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 7]

Riferimento: edificio residenziale (est)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 7]

Riferimento: Nuove stalle

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 7]

Riferimento: abitazioni coloniche

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 7]

Riferimento: edificio abbandonato (sud-ovest)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 7]

Riferimento: Pollaio (sud-est)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Stalla a nord: edificio a pianta rettangolare allungata, orientato est-ovest, su due livelli, adibito a ricovero animali e a fienile con copertura, con voltini in ferro e laterizio per le stalle e tetto a capriate con coppi per la copertura. Portico su pilastri sui lati nord e sud. Materiale laterizio a vista con parti intonacate verso strada. Edificio residenziale: edificio costituito da un corpo di fabbrica allungato su due livelli e granaio contiguo. Prospetti con aperture regolari; tetto a due falde su travatura lignea e capriate con copertura in coppi. Portico di 4 campate al piano terra verso ovest. Campaniletto

superiore. Stalla dei maiali: edifici disposti a "L" disposti su di un piano senza fienile soprastante; corpi di fabbrica in muratura continua con pilastri. Nuove stalle: edificio a pianta rettangolare allungata, orientato est-ovest, su due livelli, adibito a ricovero animali e a fienile con copertura, con voltini in ferro e laterizio per le stalle e tetto a capriate.

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: Stalle

Genere: in battuto

Schema del disegno: liscio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: Portico edificio residenziale

Genere: in marmette di graniglia

Schema del disegno: a corsi regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: Primo piano edificio residenziale

Genere: in cotto

Schema del disegno: a corsi regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: Primo piano edificio residenziale

Genere: in legno

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: portico edificio residenziale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo: figurati

Materiali: intonaco/ pittura

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: case coloniche

Data: 2000

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: Coperture stalle

Data inizio: 1993

Data fine: 1994

Descrizione intervento: ricorritura e riparazione copertura con il riuso dei vecchi coppi

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: Case coloniche

Data inizio: 1994

Data fine: 1995

Descrizione intervento
ristrutturazione con inserimento di solette latero-cemento e nuova copertura, risanamento con realizzazione di vespaio areato, intonacatura

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: stalla

Uso: azienda agricola

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: edifici residenziali

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: attività agricola

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Taveggia

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Variante P.R.G. (1999)

Sintesi normativa zona: Zone per insediamenti rurali agricoli comprendenti residenza e attrezzature

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: PIEVE FISSIRAGA

Nome del file: LO300_0027PFfacciata est.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: PIEVE FISSIRAGA

Nome del file: LO300_0027PFstalle.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: vista generale delle stalle

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Stralcio catastale, 1723

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: 1

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Stralcio catastale, 1867

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Stralcio catastale, 1897

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Estratto di mappa 1:5000

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: 4

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Repishti, Francesco

Referente scientifico: Susani, Elisabetta