

# Casa Via Cesare Battisti 56

Sant'Angelo Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO310-00017/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO310-00017/>

## CODICI

Unità operativa: LO310

Numero scheda: 17

Codice scheda: LO310-00017

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via Cesare Battisti 56

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Casa Isella

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098050

Comune: Sant'Angelo Lodigiano

Indirizzo: Via Cesare Battisti, 56

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sant'Angelo Lodigiano

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inesistenza

Notizia: Il bene non appare ancora segnato nel Catasto detto Teresiano del 1756..

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1756

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1756

Validità: post

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Il bene è riprodotto nel Catasto Lombardo Veneto (cfr. Annotazioni).

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1854

Validità: ante

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1854

Validità: ante

### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Il bene è riprodotto nel Cessato Catasto (n.d.c.) (cfr.Annotazioni).

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1902

Validità: ante

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1902

Validità: ante

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: (non rilevato, accesso non eseguibile)

Numero di piani: +3

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Fabbricato a tre piani fuori terra articolato, in pianta, per due quadrilateri ortogonali; muri perimetrali in mattone; copertura a tetto semplice due corpi ad angolo; orditura lignea.

### **ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**

Ubicazione: fronte canale

Tipo: contrafforte

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

## **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: angolare

Forma: a L

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: mattoni

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: interno p.t. corpo fronte strada

Tipo di struttura: colonne

Materiali: materiale litoide

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare d'angolo

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: orditura lignea

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: corpo fronte strada, p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: cortile

Genere: in battuto

Schema del disegno: condizione del materiale cementizio

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]**

Ubicazione: prospetti su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: ballatoio

Materiali: materiale litoide

Qualificazione del tipo: con mensole

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]**

Ubicazione: androne

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali: materiale cementizio

Qualificazione del tipo: strollato

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]**

Ubicazione: cortile

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali: materiale cementizio

Qualificazione del tipo: strollato

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: macchie d'umidità nel prospetto fronte Colatore

Fonte: 1999, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: fronti interni

Data inizio: non accertata, ma recente

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: ripristino delle superfici murarie

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p. t. corpo fronte strada

Uso: negozio

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: bene restante

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione/ bottega

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1497/1939, art. 2

Estremi provvedimento: 1962/12/01

Data di registrazione o G.U.: G.U. n. 2, 03/01/1963

Estensione del vincolo: parte centro storico

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A. Nucleo di antica formazione, di interesse storico ed ambientale

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Fronte principale (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Fronte angolo colatore Lambro (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO310-00017\_IMG-0000047590

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SANT'ANGELO LODIGIANO

Nome del file originale: LO310\_0017SAfronte colatore Lambro.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO310-00017\_IMG-0000047589

Genere: documentazione allegata



Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SANT'ANGELO LODIGIANO

Nome del file originale: LO310\_0017SAfronte principale.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Catasto Teresiano

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale 1756

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale 1854

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale 1902

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

### **FONTI E DOCUMENTI**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, mappe e registri

Note: <CONV302> FNTH=A

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Borellini, Gian Carlo

Referente scientifico: Susani, Elisabetta