# Casa Via Giuseppe Garibaldi 74

# Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO350-00033/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO350-00033/

# **CODICI**

Unità operativa: LO350

Numero scheda: 33

Codice scheda: LO350-00033

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

**NUMERO INTERNO** 

Numero interno: 36

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

**CODICE UNIVOCO** 

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

# **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: d'abitazione

Denominazione: Casa Via Giuseppe Garibaldi 74

# LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

# LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi, 74(P),72

# **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

#### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

#### **DEFINIZIONE CULTURALE**

# **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Fonte dell'attribuzione: archivistica

# **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio viene costruito interrompendo, in modo piuttosto brusco, il fronte murario di via Garibaldi.

# **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: post

# **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

# **SPAZI**

# **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

# **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Forma: rettangolare

# STRUTTURE VERTICALI

#### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

# **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

# **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: semplice a due falde

#### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

# **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: p. t.

Genere: a tarsie marmoree

Schema del disegno: a quinconce

# **ELEMENTI DECORATIVI**

# **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]**

Ubicazione: prospetto su via, p. t., finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: a fasce orizzontali a fingere lastre in pietra

Materiali: laterizio e intonaco

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]**

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Qualificazione del tipo: monocroma

Materiali: laterizio e intonaco

# **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]**

Ubicazione: prospetto su via, p.1 e p.2

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: monocrome con mensole laterali

Materiali: laterizio e intonaco

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4/5]**

Ubicazione: prospetto su via, p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: estremità superiore pluviale

Qualificazione del tipo: con testa di leone

Materiali: terracotta

# **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]**

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Qualificazione del tipo: a riquadri

Materiali: laterizio e intonaco

# CONSERVAZIONE

#### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio, almeno da ciò che è stato possibile rilevare da un'analisi esterna, presenta in facciata soprattutto segni da dilavamento meteorico in prossimità delle fasce marcapiano, che si manifestano con macchie ad andamento verticale e di colore biancastro.

Sono presenti anche tracce di muschio sul basamento in pietra del piano terra e intorno ad alcune cornici di finestra.

Fonte: 2000, osservazione diretta

#### **UTILIZZAZIONI**

# USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p. 1 e p. 2

Uso: abitazione

# USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: uffici

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione discreta

#### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: comunicazione orale

# STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G., zona Br1, di recupero del patrimonio urbanistico-edilizio esistente

Sintesi normativa zona

manutenzione ordinaria e straordinaria sono soggette rispettivamente a comunicazione e autorizzazione; sono soggetti a concessione: restauro scientifico, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (incremento volume fino al 20%)

#### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G., edificio posto su un fronte di interesse tipologico e ambientale

#### FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

# **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/4]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: CASALPUSTERLENGO

Nome del file: LO350\_0033CPprospetto principale.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/4]** 

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CASALPUSTERLENGO

Nome del file: LO350\_0033CPparticolare.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/4]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto su via Garibaldi

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/4]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: particolare del prospetto su via Garibaldi

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, c. 102, f. 17

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

**FONTI E DOCUMENTI** 

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Casalpusterlengo, c. 102, f. 17

Note: <CONV302> FNTH=A1

# **COMPILAZIONE**

# **COMPILAZIONE**

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Marchini, Veronica

Referente scientifico: Susani, Elisabetta