

Palazzo Pedroli

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO360-00008/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO360-00008/>

CODICI

Unità operativa: LO360

Numero scheda: 8

Codice scheda: LO360-00008

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 33

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Qualificazione: residenziale

Denominazione: Palazzo Pedroli

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Indirizzo: Via Cavour, 1,3,5,7(P),9

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi, 41,43

CAP: 26841

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

La mappa teresiana conferma l'esistenza dell'edificio, risalente al secolo precedente, e del cortile interno. Le mappe successive attestano la situazione che è possibile vedere oggi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio con pianta ad "L" e affaccio su due strade; il cortile, al quale si accede attraverso un portone fuori asse rispetto alla facciata, è chiuso sul terzo lato da un corpo utilizzato, in origine, come scuderia. La facciata più lunga sul cortile (parallela a via Cavour) ha un lungo balcone al primo piano, con piano di calpestio in pietra, mensole in pietra e parapetto arcuato in ferro. La facciata più breve (parallela a via Garibaldi), al piano terra presenta un portico su colonne doriche di tre campate coperte da volte a crociera, con peducci e archi divisori tra le campate. La struttura dell'intero edificio è a pareti in laterizio intonacato; i solai sono in legno (alcuni con cassettoni). Le coperture dei corpi sono a due falde con manto in coppi e struttura in legno e si trovano ad altezze diverse: la parte su via Garibaldi è più bassa rispetto a quella su via Cavour, mentre la parte angolare, di collegamento, come si può vedere dal cortile, è decisamente più alta.

PIANTA

Riferimento alla parte: nucleo principale

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a L

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: pannello

Qualificazione del tipo: altorilievo figurato: Vergine con Bambino, corone

Materiali: terracotta

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice ingresso

Qualificazione del tipo

cornice con chiave di volta e decorazioni lineari incise; due teste decorative in rilievo all'imposta dell'arco

Materiali: pietracemento

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Ubicazione: prospetti su strada

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Qualificazione del tipo: cornice in rilievo con dentelli

Materiali: lateriziointonaco

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Ubicazione: prospetti su strada

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: lateriziointonaco

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Ubicazione: prospetti su strada e sul cortile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice aperture

Qualificazione del tipo

cornici geometriche semplici con "chiave di volta" in rilievo; le cornici si ripetono in corrispondenza dei due piani, ma, al piano superiore, la cornice prosegue sotto il davanzale e si collega con la fascia marcapiano

Materiali: lateriziointonaco

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]

Ubicazione: prospetti su strada

Collocazione: esterna

Tipo: fascia verticale angolari

Qualificazione del tipo: fascia che finge blocchi sovrapposti

Materiali: lateriziointonaco

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]

Ubicazione: prospetti su strada

Collocazione: esterna

Tipo: parapetto balcone

Qualificazione del tipo

i tre balconi su strada hanno un parapetto decorato con figure geometriche e vegetali e hanno, al centro, una cornice con le iniziali "FP"

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]

Ubicazione: androne

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Qualificazione del tipo: sotto l'androne rimane una colonnina in pietra con un angioletto alla sommità

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]

Ubicazione: androne

Collocazione: esterna

Tipo: sovrapporta

Qualificazione del tipo: sopra una lastra sostenuta da due mensole, è presente una ricca decorazione vegetale

Materiali: stucco

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]

Ubicazione: prospetto sul cortile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: ovali cieche tra le aperture e la copertura, in corrispondenza delle aperture

Materiali: lateriziointonaco

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]

Ubicazione: prospetto sul cortile, sopra l'arco

Collocazione: esterna

Tipo: pannello

Qualificazione del tipo: ovale, con bassorilievo figurato

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: l'iscrizione si trova sul pannello in terracotta recante l'immagine della Vergine e del Bambino

Trascrizione testo: BENEDICI E PROTEGGI/ CHI VISSE CHI VIVE E CHI VIVRA/ IN QUESTA CASA/ A.D. MCMXXX

Tecnica: scolpita/o

Materiali: terracotta

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: lapide

Tipo: lapide in marmo bianco con cornice a rilievo; lettere scolpite nere

Trascrizione testo

TRAGITTATO IL PO SOTTO PIACENZA/ IL MATTINO DEL 10 MAGGIO 1796/ NAPOLEONE BONAPARTE/
FERMAVA IL QUARTIER GENERALE DELL'ARMATA D'ITALIA/ IN QUESTA CASA DEI PEDROLI/ DI QUI
SCAGLIAVA/ LA CAVALLERIA DI KILMAINE/ E LE DIVISIONI DI MASSENA E DI AUGEREAU/ ALL'INSEGUIMENTO
DEGLI AUSTRIACI/ COGLIENDOLI AL PONTE DI LODI

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto sul cortile

Genere: stemma

Tipo: araldico, policromo

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2000/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

prima che l'edificio venisse coperto dalle impalcature, era possibile vedere chiari segni di danni dati da umidità di risalita con distacchi di intonaco; i distacchi e le macchie della parte alta dell'edificio sono, invece, dovuti alle acque meteoriche.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1999/04/14

Data fine: in corso

Descrizione intervento

lavori di risanamento conservativo. Attualmente (fine 2000) i lavori hanno interessato i due corpi laterali e stanno cominciando nel corpo centrale.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: p.t.: negozio

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: comunicazione orale

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G., zona A di recupero del patrimonio storico architettonico esistente

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e risanamento conservativo, subordinati, se non prevedono cambiamento di destinazione d'uso, rispettivamente a comunicazione, autorizzazione e concessione edilizia

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: CASALPUSTERLENGO

Nome del file: LO360_0008CPfacciata su via Cavour.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CASALPUSTERLENGO

Nome del file: LO360_0008CPfacciata sul cortile2.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CASALPUSTERLENGO

Nome del file: LO360_0008CPfacciata sul cortile3.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CASALPUSTERLENGO

Nome del file: LO360_0008CPportico sul cortile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CASALPUSTERLENGO

Nome del file: LO360_0008CPpozzo.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata su via Cavour

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: facciata sul cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: facciata sul cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: portico sul cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 5

Note: pozzo

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, c. 3089, f. 10

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, c. 2416, f. 17

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, c. 102, f. 17

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Casalpusterlengo, c. 3089, f. 10

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto, Casalpusterlengo, c. 2416, f. 17

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Casalpusterlengo, c. 102, f. 17

Note: <CONV302> FNTH=A3

BIBLIOGRAFIA

Autore: Marubbi M.

Titolo libro o rivista: Monumenti e opere d'arte nel Basso Lodigiano

V., pp., nn.: p. 39

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Varalli, Francesca

Referente scientifico: Susani, Elisabetta