Casa Via Giuseppe Verdi 18

Codogno (LO)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO370-00069/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO370-00069/

CODICI

Unità operativa: LO370

Numero scheda: 69

Codice scheda: LO370-00069

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: residenziale

Denominazione: Casa Via Giuseppe Verdi 18

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098019

Comune: Codogno

Indirizzo: Via Giuseppe Verdi, 18(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Codogno

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio compare nell'ultimo catasto ottocentesco con la conformazione planimetrica attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio a corte chiusa con doppio affaccio, a pianta irregolare, tre piani fuori terra, struttura in muratura intonacata, tetto a falde con rivestimento in coppi, serramenti in legno. La facciata principale dell'edificio, rivolta verso via Verdi, presenta un partito architettonico che enfatizza la serie delle tre aperture centrali rispetto a quelle laterali. Al piano terra lo zoccolo in pietra è sormontato da una decorazione a bugnato in cui sono inserite, sopra l'alternanza di porte e finestre, delle specchiature ad arco a tutto sesto; sopra la fascia marcapiano la facciata presenta una finitura ad intonaco liscio in cui sono inserite le finestre. Quelle del piano nobile presentano cornice modanata, architravi aggettanti e davanzali in pietra; le tre finestre centrali sono caratterizzate da un davanzale modanato continuo e da architravi su mensole con volute. Le finestre del secondo piano sono prive di davanzale e presentano tutte la medesima cornice.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Schema: a corte

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: paramento

Materiali: intonaco decorativo

Qualificazione del tipo: a bugne

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco decorativo

Qualificazione del tipo: aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: intonaco decorativo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/06/23

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A2: restauro/ risanamento conservativo/ manutenzione ordinaria/ straordinaria/

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: scorcio dell'edificio

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: facciata verso la piazza

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00069_IMG-0000057159

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CODOGNO

Nome del file originale: LO370_0069CDfacciata verso piazza.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO370-00069_IMG-0000057160

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CODOGNO

Nome del file originale: LO370_0069CDscorcio facciata principale.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1897

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Sarti, Laura

Referente scientifico: Susani, Elisabetta