

## Casa Strada Statale 9

Secugnago (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO430-00018/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO430-00018/>

## CODICI

Unità operativa: LO430

Numero scheda: 18

Codice scheda: LO430-00018

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: 12

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Casa Strada Statale 9

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098052

Comune: Secugnago

Indirizzo: Strada Statale 9, 0(P)

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: a sud di Secugnago

Altra località: Lovera Bassa

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Secugnago

Foglio/Data: 6/ 1956

Particelle: 6

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 4]

Riferimento all'intervento: insediamento

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [2 / 4]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: archivistica

### AMBITO CULTURALE [3 / 4]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: archivistica

### AMBITO CULTURALE [4 / 4]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: osservazione diretta (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

**NOTIZIA [1 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Il Catasto Teresiano registra l'edificio che compare nella mappa con un sedime riferibile all'attuale, pur se di dimensioni inferiori (manca del corpo attestato verso sud-ovest).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia: Con il Catasto Lombardo Veneto l'edificio risulta occupare un sedime riferibile all'attuale configurazione.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: edicola votiva

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Sull'edificio preesisteva sin dal 1880 una edicola votiva dedicata a San Gaudenzio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1880

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1880

### **NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1723

Validità: ante

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: ambienti a corpo doppio, a ripetizione seriale

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio in linea a cortina sulla corte rurale, aggregato semplice di corpi edilizi in serie, aperta verso i campi, ad est. Strutture in elevazione in muratura di laterizi, strutture portanti in ferro per solai e travatura in legno per la copertura.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a L

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ malta ed intonaco

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO**

Genere: solaio

### **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: assiale

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: ammattonato (marmette) e ceramica

Schema del disegno: semplice accostamento cromatico

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: testata a sud, affaccio sulla S.S. 9

Collocazione: esterna

Tipo: edicola sacra

Qualificazione del tipo: figurato, con immagine della sosta di San Gaudenzio a Secugnago

Materiali: intonaco dipinto inquadrata in un tempietto di mattoni

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

l'edificio non è in buone condizioni di conservazione ed è stato nel tempo interessato da interventi di ristrutturazione che ne hanno alterato l'immagine.

Fonte: 2000, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona E, agricola. Sono ammessi manutenzione ordinaria e straordinaria dell'esistente, ampliamenti ad uso esclusivo dell'esistente.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: SECUGNAGO

Nome del file: LO430\_0018SEscorcio.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: SECUGNAGO

Nome del file: LO430\_0018SEdettaglio edicola votiva.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: dettaglio sull'edicola votiva dedicata a San Gaudenzio (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]



Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: scorcio del nucleo rurale; in evidenza l'edicola sul fronte cieco della casa (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio mappe Carlo VI, Catasto Teresiano, 1723

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio Lombardo Veneto, 1867

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio Cessato Catasto, 1901

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio p.r.g., 1997

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 5

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio p.r.g., 1997

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 6

#### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]**

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Teresiano, Mappe Piane o Carlo VI, Secugnago con Chà di Burgasso, 1723 (cart. 3095, bob. 2, progr. 148).

Note: <CONV302> FNTH=A1

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]**

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Teresiano, Tavola del Nuovo Estimo, Secugnago con Ca di Brugazzi, 1732/1751 (cart. 3073, bob. 57, progr. 227).

Note: <CONV302> FNTH=A2

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]**

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Mappa del Comune Censuario di Secugnago con Ca' dei Brugazzi, 1867 (cart. 2429, bob. 2, progr.305).

Note: <CONV302> FNTH=A3

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]**

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Rubrica dei Possessori..., Comune di Secugnago, 1887 (cart.1704, bob.45, progr. 483).

Note: <CONV302> FNTH=A4

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]**

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Tariffa d'estimo, Comune di Secugnago con Ca' dei Brugazzi, 1887 (cart.1704, bob.45, progr. 483).

Note: <CONV302> FNTH=A5

**FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]**

Tipo: catasto

Denominazione: Catasto Cessato, Comune Amministrativo di Secugnago, 1902 (cart. 418, bob. 10, progr. 418).

Note: <CONV302> FNTH=A6

**BIBLIOGRAFIA**

Autore: Anelli G./ Rizzi G. B./ Vaccari A.

Titolo libro o rivista: Dono di Dio, dono dell'uomo : chiesa parrocchiale di Secugnago 1930-2000

Anno di edizione: 2000

---

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Garnerone, Daniele

Referente scientifico: Susani, Elisabetta