

# Cascina Maianne - complesso

Brembio (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO430-00069/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO430-00069/>

## CODICI

Unità operativa: LO430

Numero scheda: 69

Codice scheda: LO430-00069

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

## NUMERO INTERNO

Numero interno: 44

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO430-00069

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Maianne - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098006

Comune: Brembio

Indirizzo: Strada Vicinale di Cà del Parto

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.9 dalla Strada Provinciale 168 - lato destro

Altra località: Cascina Maianne

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brembio

Foglio/Data: 10/ 1956

Particelle [1 / 10]: 9

Particelle [2 / 10]: 10

Particelle [3 / 10]: 11

Particelle [4 / 10]: 12

Particelle [5 / 10]: 13

Particelle [6 / 10]: 14

Particelle [7 / 10]: 15

Particelle [8 / 10]: 33

Particelle [9 / 10]: 35

Particelle [10 / 10]: 36

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: impianto

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: archivistica

### AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione [1 / 2]: archivistica

Fonte dell'attribuzione [2 / 2]: bibliografia

### **AMBITO CULTURALE [3 / 3]**

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione [1 / 2]: archivistica

Fonte dell'attribuzione [2 / 2]: bibliografia

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Mappa Carlo VI il sito della piccola corte è rappresentato con un nucleo edificato lungo la Roggia Filippa, costituito da un corpo di fabbrica maggiore, sul margine nord (il cui sedime coincide con l'attuale), destinato prevalentemente ad abitazione e porticato, e da un edificio minore, adibito a stalla.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

### **NOTIZIA [2 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La Tavola del Nuovo Estimo del Catasto Teresiano individua il sito come "Casa da Massaro", possessione di Roma M.se (Marchese, n.d.c.) Arrigone, M.se Giacinto e Visconti M.sa Bianca (Donna Bianca, n.d.c.), cui è assegnato un valor capitale di oltre 33 Scudi.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1726

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1757

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La Mappa del Catasto Lombardo Veneto riporta il nucleo rurale, definito Cass. Majane, la cui piccola corte quadrangolare sulla ora definita da un impianto riconducibile all'attuale. Le cortine sui margini a nord, ad ovest e a sud sono quasi continue, lasciando aperti il lato ad est, verso la Roggia Filippa e la capezzagna per Ospedaletto.

La nuova stalla delle lattifere, a sud, giustapposta a lato dell'uscita verso i campi, è il medesimo edificio ancora oggi utilizzato come stalla delle lattifere, allevate alla catena e foraggiate attraverso gli spazi aperti delle finestre. Maggiore consistenza si registra anche per la cortina ad ovest, destinata all'allevamento del bestiame.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine del toponimo

Notizia

Secondo la testimonianza dell'Agnelli, l'origine del toponimo risale alla famiglia patrizia lodigiana dei Majani, che su queste terre aveva ampi possedimenti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1886

Validità: ante

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1886

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Sul finire dell'Ottocento, la Cascina Majanne è proprietà dell'Orfanotrofio di Milano.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1886

Validità: ante

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1886

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La Tariffa d'estimo del Catasto Lombardo Veneto definisce il sito "Casa Colonica", possessione dell'Orfanotrofio Maschile di Milano, cui è assegnato il valore di rendita di circa 50 Lire censuarie.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

**NOTIZIA [7 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: popolazione abitante in cascina

Notizia: Verso la fine dell'Ottocento, la Cascina Majanne risulta abitata da 19 persone.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1886

Validità: ante

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1886

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Mappa del Cessato Catasto il nucleo della C. Maiane, così definita, risulta confermato nella sua consistenza già rilevata nella seconda metà dell'Ottocento.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1902

**NOTIZIA [9 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]**

Secolo: sec. XIX

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: casa colonica (del conduttore)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. rialzato; p. 1; p. sottotetto

Suddivisione verticale: corpo doppio

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: casa colonica

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

Suddivisione verticale: corpo doppio

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: stalla delle lattifere

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo singolo

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Aggregato semplice di corpi edilizi attorno ad una corte centrale, aperta verso sud/est. Strutture in elevazione in muratura e pilastrate di laterizi, solai a struttura mista latero-cemento con travatura di legno ed a putrelle di ferro, coperture a capriate lignee con manto in coppi. Corpi di fabbrica di recente costruzione - di supporto all'allevamento - a

componenti prefabbricati, copertura a lastre di eternit.

### **ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**

Ubicazione: porticato sulla corte

Tipo: pilastri

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: casa padronale

### **PIANTA [1 / 4]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa colonica

### **PIANTA [2 / 4]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla dei bovini

### **PIANTA [3 / 4]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo singolo

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla delle lattifere

### **PIANTA [4 / 4]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo singolo

Forma: rettangolare

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 6]**

Ubicazione: casa padronale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di cemento

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 6]**

Ubicazione: casa colonica

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di cemento

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 6]**

Ubicazione: stalla dei bovini

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 6]**

Ubicazione: stalla dei bovini

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 6]**

Ubicazione: stalla delle lattifere

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

### **TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 6]**

Ubicazione: stalla delle lattifere

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: casa padronale

### **TIPO [1 / 5]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [1 / 5]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa colonica

### **TIPO [2 / 5]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [2 / 5]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa colonica, granaio e porticato

### **TIPO [3 / 5]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [3 / 5]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalla dei bovini

#### **TIPO [4 / 5]**

Genere: solaio

#### **STRUTTURA [4 / 5]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalla delle lattifere

#### **TIPO [5 / 5]**

Genere: solaio

#### **STRUTTURA [5 / 5]**

Riferimento: intero solaio

### **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

#### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: semplice a n falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

#### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate; travi su muri

#### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre; tegole

### **SCALE**

#### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: casa padronale

Genere: scala

Categoria: di collegamento ai piani

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

#### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: casa colonica, granaio

Genere: scala

Categoria: di collegamento ai piani

Quantità: 1

Collocazione: disassata

Forma planimetrica: a una rampa

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: casa padronale

Genere: in marmette di graniglia di marmo

Schema del disegno: a correre, a giunti appaiati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: casa padronale, prospetto sud, su corte, e nord

Collocazione: esterna

Tipo: paramento murario

Qualificazione del tipo: muratura a vista

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di cemento

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: casa padronale, prospetto sud, su corte, e nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: modanatura aggettante a corso lineare

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di cemento

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: stalla delle lattifere, testate a NE e SO

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Qualificazione del tipo: elementi a modanatura liscia e raccordata alla cornice a filo della testata

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di cemento

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Ubicazione: stalla delle lattifere, testate a NE e SO

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Qualificazione del tipo: modanatura piana aggettante, con giacitura di mattoni di testa.

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di cemento

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Ubicazione: stalla delle lattifere, testate a NE e SO

Collocazione: esterna

Tipo: diaframma

Qualificazione del tipo

traforatura a croce e quadrati alternati con mattoni di fascia, ordinati in serie diagonale, inserite in aperture ad arco a tutto sesto. Sulla testata a sud/ovest la partitura grigliata centrale è parzialmente crollata

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Ubicazione: stalla delle lattifere, testate a NE e SO

Collocazione: esterna

Tipo: fascia

Qualificazione del tipo

modanatura aggettante a corso lineare, di due mattoni di piatto, all'imposta degli archi a tutto sesto delle partiture grigliate

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Ubicazione: stalla delle lattifere, testate a NE e SO

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: a corsi lineari e piatti, aggettanti lungo il profilo della testata, raccordate con le paraste

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

con la sola esclusione della casa padronale, in buone condizioni, tutta la corte si trova in uno stato di conservazione cattivo, derivato dall'usura e dalla mancanza di regolare manutenzione. Per gli edifici più antichi, stalle e porticati, si riscontrano fenomeni diffusi di degrado materico alle strutture murarie e ampi stacchi di intonaco. Generalmente in mediocri condizioni le coperture.

Fonte: 2001, osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: azienda agricola/ abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività agricola-zootecnica

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Pio Albergo Trivulzio

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona E2 agricola di sviluppo con limiti per allevamenti zootecnici; sono consentite solo opere finalizzate alla conduzione dei fondi agricoli e destinate alla residenza dell'imprenditore e dei dipendenti dell'azienda.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: BREMBIO

Nome del file: LO430\_0069BBvista nord.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: BREMBIO

Nome del file: LO430\_0069BBstalla.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: il piccolo aggregato rurale insediato lungo la Roggia Filippa, visto da nord

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: la testata rivolta a sud/ovest della stalla delle lattifere

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio mappe Carlo VI, Catasto Teresiano, 1723

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio Lombardo Veneto, 1867,1887

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio Cessato Catasto, 1897,1902

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 5

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 6

#### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]**

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Teresiano, Mappe Piane o Carlo VI, Cà del Bosco con Cà del Parto, Sabiona, e Cà de Tacchini, Vescovato Inferiore di Lodi, 1723 (cart. 3085, bob. 3, progr. 135).

Note: <CONV302> FNTH=A7

### FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Teresiano, Tavola del Nuovo Estimo, Territorio di Cà del Bosco con Cà del Parto, Sabbiona, e Cà de Tacchini ch'era unita a Brembio, 1726/1757 (cart. 3061bis, bob. 56, progr. 118).

Note: <CONV302> FNTH=A8

### FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Mappe Piane, Comune Censuario di Cà del Bosco con Cà del Porto, 1867/1887 (cart. 2419, bob. 2, progr. 38).

Note: <CONV302> FNTH=A9

### FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Rubrica dei possessori..., Comune Censuario di Cà del Bosco con Cà del Porto, 1887 (cart. 1692, bob. 45, progr. 302).

Note: <CONV302> FNTH=A10

### FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Tariffa d'estimo, Comune censuario di Cà del Bosco con Cà del Porto, 1887 (cart.1162, bob. 26, progr. 385).

Note: <CONV302> FNTH=A11

### FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Cessato Catasto, Mappe Piane, Comune Amministrativo di Brembio, Sezione Cà del Bosco, 1897/1902 (cart. 79, bob. 3, progr. 79).

Note: <CONV302> FNTH=A12

### BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Dizionario storico-geografico del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1886

### BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 733-742

**BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Storia Comuni

Titolo libro o rivista: Storia dei Comuni della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1934

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Brembo cascade

Titolo libro o rivista: Brembio e le sue cascade

Luogo di edizione: Brembio

Anno di edizione: 1973

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Garnerone, Daniele

Referente scientifico: Susani, Elisabetta