Villa Gattoni

Meleti (LO)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO430-00091/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO430-00091/

CODICI

Unità operativa: LO430

Numero scheda: 91

Codice scheda: LO430-00091

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 5.

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: villino

Qualificazione: signorile

Denominazione: Villa Gattoni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098038

Comune: Meleti

Indirizzo: Piazza della Chiesa

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Roma, 2
CAP: 26843
Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Meleti

Foglio/Data: 8/ 1956

Particelle [1 / 2]: 92

Particelle [2 / 2]: 93

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione [1 / 2]: archivistica

Fonte dell'attribuzione [2 / 2]: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia
Nella Mappa Carlo VI il sito risulta edificato e con un impianto planimetrico in parte riconducibile all'attuale configurazione; in particolare, corrisponde la cortina edilizia a sud-est che delimita una parte consistente dell'isolato. Non vi è corrispondenza invece tra il corpo di fabbrica ad L - giustapposto alla Chiesa Parrocchiale e fronteggiante il giardino del Castello - e l'odierna Villa Gattoni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: proprietà

Notizia
La Tavola del Nuovo Estimo del Catasto Teresiano identifica sul sito diverse situazioni, tra "Case d'Affitto" e "Case di propria abitazione", con misure di Valor Capitale comprese tra Scudi 3 e Scudi 35. Fra le possessioni, la principale è ricondotta a Corio Visconti Figliodoni C.te Gioanni q.am Carlo; vi posseggono anche Rosario di Meletto, Gonzaga Bonelli Margarita, Zaino Giovanni Battista.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1726

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1757

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia
"[...] La strada prima di svoltare davanti all'ex giardino del palazzo, ha a lato un avvallamento che segnala dove, fino alla metà degli anni trenta, stagnò un "lago" detto appunto di Meleti: esso aveva a sud, in posizione più elevata, l'attuale villa Gattoni che si affaccia sulla piazza della chiesa".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1987

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1987

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia
Uno scorcio della Villa e del giardino è l'immagine pubblicata nel documento relativo a Meleti; reca la didascalia "Antiche residenze patrizie immerse nel verde".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1996

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1996

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio è stato costruito nel 1848.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1848

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1848

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia
La Mappa del Catasto Lombardo Veneto riporta con precisione il sedime dell'edificio il cui impianto comprensivo delle pertinenze (corte, caseggiati e giardino affacciato al Lago Boyton) è del tutto simile all'attuale complesso, con la sola esclusione dello specchio d'acqua, bonificato negli anni Trenta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: La Tariffa d'estimo del Catasto Lombardo Veneto qualifica il sito come appartenente al Catasto Urbano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia
Nella Mappa del Cessato Catasto il complesso della Villa risulta confermato nel suo impianto, del tutto riconducibile all'attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1902

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: casa padronale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: pertinenze, edifici a cortina su Via Roma

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio a pianta articolata su base rettangolare con appendice a C, al vertice di una corte padronale; strutture in elevazione in muratura e tamponamenti in laterizi, solai a struttura mista latero-cemento e putrelle in ferro, copertura a falde su capriate lignee e manto in coppi. Edificio di pertinenza e dipendenze a pianta rettangolare; strutture in elevazione in muratura di laterizi, solai a struttura portante in legno, coperture a capriate lignee e manto di finitura in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: a C

Riferimento alla parte: edificio di pertinenza

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. cantina

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: edificio di pertinenza

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: casa padronale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: casa padronale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: edificio di pertinenza

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: malta di calce

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: eificio di pertinenza

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa padronale

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: edificio di pertinenza

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: casa padronale

Genere: scala

Categoria: di collegamento ai piani

Quantità: 1

Collocazione: disassata

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: casa padronale, piano terra

Genere: in marmette di graniglia di marmo

Schema del disegno: a correre, a giunti appaiati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: casa padronale, piano terra e piano primo

Genere: a parquet

Schema del disegno [1 / 2]: a correre

Schema del disegno [2 / 2]: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: edificio pertinenziale, ambienti al piano terra

Genere: ammattonato (tavelle) di laterizio

Schema del disegno: a correre, a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 19]

Ubicazione: muratura di cinta, prospetto a nord

Collocazione: esterna

Tipo: pilastrata

Qualificazione del tipo: due elementi ad inquadrare il cancello, finiti a bozzato gentile a fasce, con capitello

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 19]

Ubicazione: muratura di cinta, prospetto a nord

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Qualificazione del tipo: a barre orizzontali e verticali terminanti a freccia, con ovoli e tondi

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 19]

Ubicazione: casa padronale, prospetto a nord

Collocazione: esterna

Tipo: mostra

Qualificazione del tipo [1 / 2]
fascia modanata a corsi lineari sovrapposti a coronamento delle finestre al piano terra ed al piano primo. Sono presenti ginocchia, molto pronunciate, terminanti a voluta, al piano terra, meno pronunciate al primo piano

Qualificazione del tipo [2 / 2]
fascia modanata a corsi lineari sovrapposti a coronamento delle porte-finestra al piano terra ed al piano primo, terminanti con una trabeazione

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 19]

Ubicazione: casa padronale, prospetto a nord, a sud e a ovest

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Qualificazione del tipo: cornice modanata a sbalzo su corsi lineari

Materiali: stucco

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 19]

Ubicazione: casa padronale, prospetto a nord, a sud e a ovest

Collocazione: esterna

Tipo: sfondatino

Qualificazione del tipo: a tutto tondo, a coronamento superiore delle finestre del primo piano

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 19]

Ubicazione: casa padronale, prospetto a nord

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra

Qualificazione del tipo: al balcone centrale, con pilastrini e losanghe

Materiali: graniglia cementizia

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 19]

Ubicazione: casa padronale, tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Qualificazione del tipo: a corsi lineari sovrapposti, continui, e fascia centrale a dentelli

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 19]

Ubicazione: casa padronale, prospetti O. e S. sulla corte

Collocazione: esterna

Tipo: mostra

Qualificazione del tipo
fascia modanata a corsi lineari sovrapposti a coronamento delle porte-finestra al piano terra e delle finestre al piano terra ed al piano primo

Materiali: stucco

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 19]

Ubicazione: casa padronale, "manica" a sud, prospetto est

Collocazione: esterna

Tipo: mostra

Qualificazione del tipo: a coronamento del portale, con archivolto a sesto ribassato e chiave di volta in forte aggetto.

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 19]

Ubicazione: casa padronale, manica a S. prospetto O. su corte

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Qualificazione del tipo: a fascia piatta, in forte aggetto, raccordata con la cornice sottogronda

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 19]

Ubicazione: casa padronale, manica a S. prospetto O. su corte

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Qualificazione del tipo: cornice modanata a sbalzo su corsi lineari.

Materiali: stucco

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 19]

Ubicazione: casa padronale, manica a S. prospetto O. su corte

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Qualificazione del tipo: a corsi lineari e piatti, aggettanti lungo il profilo della facciata, raccordati con le paraste

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 19]

Ubicazione: edificio della servitù, scuderia e pertinenze, E

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Qualificazione del tipo: a corsi lineari sovrapposti, continui e dentelli

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 19]

Ubicazione: edificio della servitù, scuderia e pertinenze, E

Collocazione: esterna

Tipo: diaframma

Qualificazione del tipo
traforatura a composizione di croci a profilo arrotondato, ordinate in diagonale, entro campi a mezzo tondo

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 19]

Ubicazione: edificio della servitù, scuderia e pertinenze, O

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Qualificazione del tipo: a fascia piatta, in forte aggetto, raccordata con la cornice sottogronda

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 19]

Ubicazione: edificio della servitù, scuderia e pertinenze, O

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Qualificazione del tipo: a corsi lineari e piatti, aggettanti lungo il profilo della facciata, raccordati con le paraste

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 19]

Ubicazione: edificio della servitù, scuderia e pertinenze, S

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: a dentelli, lungo il profilo della testata

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 19]

Ubicazione: scuderia, porticato ad ovest, sulla corte

Collocazione: esterna

Tipo: scultura

Qualificazione del tipo: testa di cavallo a tutto tondo, collocata sulla muratura, sopra l'accesso alla scuderia

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 19]

Ubicazione: canile, porticato ad ovest, sulla corte

Collocazione: esterna

Tipo: scultura

Qualificazione del tipo: testa a tutto tondo di cane, collocata sulla muratura, sopra l'accesso al canile

Materiali: laterizio

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: villa, porticato sulla corte principale, a parete

Genere: lapide

Tipo: dedica

Trascrizione testo
THE RECALL/ I AM THE LAND OF THEIR FATHERS/ IN ME THE VIRTUE STAYS/ I WILL BRING BACK MY CHILDREN/ AFTER CERTAIN DAYS/ UNDER THEIR FEET IN THE GRASSES/ MY CLINGING MAGIC RUNS/ THEY SHALL RETURN AS STRANGERS/ THEY SHALL REMAIN AS SONS/ [...]/ SCENT OF SMOKE IN THE EVENING/ SMELL OF RAIN IN THE NIGHT/ THE HOURS THE DAYS AND THE SEASONS/ ORDER THEIR SOULS ARIGHT/ [...]/ RUDYARD KYPLING

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche
l'edificio è integro nelle sue componenti originarie e l'ottimo stato di conservazione è garantito dalla continuità d'uso.

Fonte: 2001, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona
Zona A con vincolo monumentale; consentite opere di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria; ad eccezione della sola manutenzione ordinaria, ogni intervento è soggetto al parere della Provincia di Lodi.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: P.T.C. del Consorzio Lodigiano.

Sintesi normativa zona
edificio di origine civile, religiosa, militare di interesse storico monumentale di rilevanza comprensoriale; interventi (con la sola eccezione della manutenzione ordinaria) soggetti al parere della Provincia di Lodi.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: MELETI

Nome del file: LO430_0091MEingresso e facciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: MELETI

Nome del file: LO430_0091MEportale di accesso alla corte.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: la facciata dell'edificio verso nord/est e l'ingresso sulla piazzetta della Chiesa

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: la cortina edificata su Via Roma con il portale di accesso alla corte della villa

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio mappe Carlo VI, Catasto Teresiano, 1723

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio Lombardo Veneto, 1867,1887

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio Cessato Catasto, 1897,1902

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio p.r.g., 1997

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 5

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio p.r.g., 1997

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 6

FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione
Catasto Teresiano, Mappe Piane o Carlo VI, Territorio di Meleti, Vescovato Inferiore, Contado di Lodi, 1723 (ASM, cart. 3117, bob. 4, progr. 175).

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione
Catasto Teresiano, Tavola del Nuovo Estimo del Comune di Meletto, Vescovato Inferiore, Contado di Lodi, 1726/1757 (ASM, fondo Registri Catastali, cart. 3096, bob. 60, progr. 1/72).

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione
Catasto Lombardo Veneto, Rubrica dei possessori..., Comune Censuario di Meleti, 1887 (ASM, fondo Registri Catastali, cart. 1735, bob. 46, prog. 345/362).

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione
Catasto Lombardo Veneto, Tariffa d'estimo, Comune censuario di Meleti, 1887 (ASM, fondo Registri Catastali, cart.1206, bob. 29, progr. 134/173).

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione
Catasto Lombardo Veneto, Mappe Piane, Comune Censuario di Meleti, 1867/1887 (cart. 2441, bob. 3, progr. 3/22).

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione
Cessato Catasto, Mappe Piane, Comune Amministrativo di Meleti, 1897/1902 (cart. 277, bob. 7, progr. 277).

Note: <CONV302> FNTH=A6

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Lodigiano itinerari

Titolo libro o rivista: Il Lodigiano : itinerari su una terra costruita (a cura di Ercole Ongaro)

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: p. 138.

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Pallavera F.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia del Lodigiano

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: v. XVI

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Storia Comuni

Titolo libro o rivista: Storia dei Comuni della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1934

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Garnerone, Daniele

Referente scientifico: Susani, Elisabetta