

Casa De Vizzi

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO460-00003/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO460-00003/>

CODICI

Unità operativa: LO460

Numero scheda: 3

Codice scheda: LO460-00003

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa De Vizzi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

CAP: 26900

Indirizzo: Via Franchino Gaffurio, 1,3(P),5

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: principale
Indirizzo: Corso Roma
CAP: 26900

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Maisetti Gandino

Motivazione dell'attribuzione: B 1 (p. 97)

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: liberty lombardo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio è datato al primo decennio del Novecento ed è opera dell'arch. Gandino Maisetti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. 3

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta a ferro di cavallo, organizzato attorno ad un piccolo cortile. La struttura è molto probabilmente a pilastri, come negli altri edifici di primissimo Novecento del Maisetti a Lodi; piano terra e piano nobile hanno rivestimento lapideo a corsi regolari, mentre l'ultimo piano è intonacato. Si individuano un corpo principale (A), che comprende il prospetto sul Corso Roma e parte di quello su via Gaffurio, caratterizzato da una decorazione omogenea, ed un corpo secondario (B), costituito dall'ultimo segmento dell'edificio su via Gaffurio al civico 5.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a U

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a gabbia

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a n falde

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: nel corpo principale

Forma planimetrica: elicoidale

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 18]

Ubicazione: corpo principale (A), via Gaffurio, 3

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Qualificazione del tipo: tripartito, a motivi floreali/vegetali

Materiali [1 / 2]: ferro

Materiali [2 / 2]: vetro policromo (giallo e verde)

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 18]

Ubicazione: corpo principale (A), p.n

Collocazione: esterna

Tipo: fregio finestre

Qualificazione del tipo: a motivi geometrico/floreali

Materiali: cemento

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 18]

Ubicazione: corpo principale (A), p.n

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera balcone ad angolo

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

Materiali [1 / 2]: cemento

Materiali [2 / 2]: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 18]

Ubicazione: corpo principale (A), p.2

Collocazione: esterna

Tipo: parapetto finestre

Qualificazione del tipo: a motivi floreali/vegetali

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 18]

Ubicazione: corpo principale (A)

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Qualificazione del tipo: formelle a riquadri con smalti tondi in corrispondenza delle finestre

Materiali [1 / 2]: cotto smaltato

Materiali [2 / 2]: cemento

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 18]

Ubicazione: corpo principale (A)

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda dipinta

Qualificazione del tipo: a motivi floreali (fioroni ad ombrello) alternati a motivi geometrici sopra le bifore

Materiali: intonaco dipinto

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 18]

Ubicazione: corpo principale (A)

Collocazione: esterna

Tipo: serramenti

Materiali: legno

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 18]

Ubicazione: corpo principale (A)

Collocazione: esterna

Tipo: vetri colorati

Qualificazione del tipo: a riquadri

Materiali: vetro policromo

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 18]

Ubicazione: corpo secondario (B)

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera balcone

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici/vegetali

Materiali [1 / 2]: ferro battuto

Materiali [2 / 2]: cemento

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 18]

Ubicazione: corpo secondario (B), p.2, p.3

Collocazione: esterna

Tipo: parapetto finestre

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici/vegetali

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 18]

Ubicazione: corpo secondario (B)

Collocazione: esterna

Tipo: fregio sopra finestre 3 p

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

Materiali: cemento

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 18]

Ubicazione: corpo principale (A), p.3

Collocazione: esterna

Tipo: parapetto finestre

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali con l'inserzione di piccoli smalti tondi

Materiali [1 / 2]: ferro

Materiali [2 / 2]: cotto smaltato

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 18]

Ubicazione: prospetto principale (A), p.3

Collocazione: esterna

Tipo: fregio finestre

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici con l'inserzione di tondi smaltati

Materiali [1 / 2]: cemento

Materiali [2 / 2]: cotto smaltato

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 18]

Ubicazione: corpo B

Collocazione: esterna

Tipo: comignolo

Qualificazione del tipo: base ricoperta da fioroni con elementi vegetali

Materiali: cemento

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 18]

Ubicazione: corpo B

Collocazione: esterna

Tipo: insegna

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 18]

Ubicazione: corpo B, tra p.n. e p.2

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

Materiali: dipinto su intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 18]

Ubicazione: corpo B, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: cemento

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 18]

Ubicazione: cortile interno

Collocazione: esterna

Tipo: colonnina

Qualificazione del tipo: con capitello a elementi vegetali

Materiali: ferro

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: corpo B, a dx del balconcino p.n

Genere: lapide

Tipo: riquadro con un grane sole al centro, circondato da elementi vegetali e quattro piccoli campanelli

Tecnica: scolpita/o

Materiali: cemento

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: corpo B, a sx del balconcino p.n

Genere: lapide

Tipo: riquadro con un grane sole al centro, circondato da elementi vegetali e quattro piccoli campanelli

Tecnica: scolpita/o

Materiali: cemento

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001/10

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2001, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: Restauro degli interni.

Apertura di negozi al pian terreno, sia su Corso Roma che su via Gaffurio

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: facciata, via Gaffurio 5

Data inizio: recente, non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: ripulitura dell'intonaco e della parti in pietra, in ferro e in cemento

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ negozio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A, interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: LODI 460

Nome del file: LO460_0003LOfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: LODI 460

Nome del file: LO460_0003LOvista d'angolo.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: veduta esterno edificio

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: particolare corpo B

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, 1723, Lodi, f. 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, 1887, Lodi, f.6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, 1902, Lodi, f.6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Istituto Geometri

Titolo libro o rivista: Lodi in Liberty

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1997

Sigla per citazione: 1

V., pp., nn.: p. 97

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Lopez G./ Susani E.

Titolo libro o rivista: In Liberty. Milano e Lombardia

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1999

Sigla per citazione: 2

V., pp., nn.: pp. 240-272

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Nome: Fumagalli, Marta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta