

Casa dell'Accoglienza Don Luigi Savarè

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO460-00027/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO460-00027/>

CODICI

Unità operativa: LO460

Numero scheda: 27

Codice scheda: LO460-00027

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa dell'Accoglienza Don Luigi Savarè

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Via San Francesco, 16

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: barocco lombardo

Fonte dell'attribuzione: B 1 (p.42)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Dalla mappe del catasto di Carlo VI si evince che il sito dell'edificio era di un unico proprietario, il Reverendissimo Monastero di Santa Chiara.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Dalla mappe del catasto Lombardo-Veneto e Cessato si evince che l'edificio presentava lo stesso perimetro e dimensioni dell'attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1887

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: L'ultima proprietaria dell'edificio è stata la signorina Enrichetta Battistella.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lascito testamentario

Notizia

Enrichetta Battistella lascia l'edificio e gran parte della sua eredità alla Confraternita delle Misericordine, la cui Casa Madre si trovava a Monza in piazza Margherita.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: donazione

Notizia

Le Suore Misericordine di Monza donano l'edificio alla chiesa parrocchiale dell'Assunzione della Beata Vergine nella Cattedrale di Lodi .

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1984/05/28

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1984/05/28

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Dal 1985 l'edificio ospita la Casa di Accoglienza per Stranieri Don Luigi Savarè, casa-albergo per studenti stranieri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1985

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1985

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: L'arch. Ferruccio Rozza ha curato la ristrutturazione dell'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1985

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1986

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inaugurazione

Notizia: Il 5 ottobre 1986 il Vescovo diocesano benedice ed inaugura la nuova Casa di Accoglienza.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1986/10/05

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1986/10/05

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XVIII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: corpo su facciata (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: corpo (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: corpo (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: corpo (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. mezzanino

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta a corte con struttura a muratura portante intonacata; nel cortile c'è un portico su colonne che reggono grandi arconi ribassati. Si individuano quattro corpi: quello che dà su via San Francesco (A), quello nord, costituito a piano terra da un portico a tre arcate (B), quello ovest (C) e quello sud (D). Copertura con tetto a falde.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo (A, B)

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a L

Riferimento alla parte: corpo (C)

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (D)

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare irregolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Materiali: granito rosa

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: corpo (A)

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: facciata (A), p.1

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera balcone

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: facciata (A), p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: grata finestre

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: corpo che dà sul cortile (A), p.1

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera balcone

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici/floreali

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: corpo che dà sul cortile (A), p.2

Collocazione: esterna

Tipo: parapetto finestre

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: ferro battuto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: facciata

Genere: lapide

Trascrizione testo: Casa dell'Accoglienza/ Don Luigi Savarè

Tecnica: incisa/o

Materiali: ottone

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001/06

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2001, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1985

Data fine: 1986/10/05

Descrizione intervento

consolidamento delle strutture, rifacimento di alcuni solai in laterizio-cemento, dei pavimenti e degli impianti elettrici e di riscaldamento

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: casa di accoglienza

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A, interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: LODI 460

Nome del file: LO460_0027LOfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: LODI 460

Nome del file: LO460_0027LOportico.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata (A)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: portico (B)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, 1723, Lodi, f. 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, 1887, Lodi, f.4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, 1902, Lodi, f.4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

BIBLIOGRAFIA

Autore: Mario Ferrari

Titolo libro o rivista: Qualcuno e qualcosa di nuovo

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1997

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Fumagalli, Marta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta