Molino Contarico - complesso

Lodi (LO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO460-00114/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO460-00114/

CODICI

Unità operativa: LO460

Numero scheda: 114

Codice scheda: LO460-00114

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO460-00114

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Definizione tipologica: mulino

Qualificazione: ad acqua

Denominazione: Molino Contarico - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Località: Fontana

Indirizzo: Via del Contarico

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 1 dal ponte direzione nord-est - lato destro

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto villa

Autore/Nome scelto: Muzio Giovanni

Codice scheda autore: ICCD0-01954

Sigla per citazione: 10007561

Motivazione dell'attribuzione: orale

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: silos

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'alto silos viene costruito nel 1948-1951; era utilizzato come deposito del grano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/5]

Secolo: sec. XX

Data: 1948

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1951

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: villa

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La villa fu edificata dall'impresa Ioli di Lodi, su progetto di Giovanni Muzio; per lasciar posto alla nuova costruzione fu abbattuta la precedenta casa padronale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1948

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1948

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: oratorio

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Aveva oratorio dedicato a Sant'Alfonso, eretto da Alfonso Todesco nel 1692; nel 1772 di questo oratorio erano compatroni i consorti Marchi, della parrocchia di S.Maria della Fontana.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1692

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1772

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Gli attuali proprietari (fam. Tosi) acquistarono il mulino nel 1931 dalla famiglia Bellani; prima del 1931 il mulino ad acqua funzionava; all'interno del corpo B e anche lungo il lato nord è possibile vedere la vecchia ruota in pietra e ferro battuto che funzionava ad acqua.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4/5]

Secolo: sec. XX

Data: 1931

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1931

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attività molinatoria elettrica

Notizia

Dopo il 1931 viene istallato uno dei primi mulini elettrici, con funzionamento a pneumatico; la sua attività va avanti fino al

1962.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1931

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1962

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 5]

Riferimento: villa (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. n.

SUDDIVISIONE INTERNA [2/5]

Riferimento: mulino/silos (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +6

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5

Suddivisione verticale: piani interni al silos

SUDDIVISIONE INTERNA [3/5]

Riferimento: corpo lavorazione (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

SUDDIVISIONE INTERNA [4/5]

Riferimento: magazzino (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 5]

Riferimento: ex casa colonica (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a corte

Riferimento alla parte: villa (A)

PIANTA [2/2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: poligonale a 6 lati

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1/3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2/3]

Ubicazione: villa (A)

Tipo di struttura: colonne

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [3/3]

Ubicazione: magazzino (D)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

Ubicazione: villa (A), androne

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2/2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: mulino-silos (B)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a quattro falde

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1/3]

Ubicazione: mulino-silos (B), interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo da parete

SCALE [2/3]

Ubicazione: interna: corpo lavorazione (C), magazzino (D)

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2/3]

Riferimento: intera struttura

SCALE [3/3]

Ubicazione: interna: villa (A)

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: villa (A)

Genere: a tarsia marmorea

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: villa (A)

Genere: a parquet

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici/vegetali

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione sottotetto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: legno intagliato e intonacato

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001/10

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2001, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1/5]

Riferimento alla parte: villa (A)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2/5]

Riferimento alla parte: mulino/silos (B)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [3 / 5]

Riferimento alla parte: corpo lavorazione (C)

Uso: magazzino

USO ATTUALE [4/5]

Riferimento alla parte: magazzino (D)

Uso: magazzino

USO ATTUALE [5 / 5]

Riferimento alla parte: ex casa colonica (E)

Uso: garage

USO STORICO [1 / 5]

Riferimento alla parte: ex casa padronale (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 5]

Riferimento alla parte: mulino/silos (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: lavorazione e deposito grano

USO STORICO [3 / 5]

Riferimento alla parte: corpo lavorazione (C)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: lavorazione grano

USO STORICO [4 / 5]

Riferimento alla parte: magazzino (D)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: deposito sacchi grano

USO STORICO [5 / 5]

Riferimento alla parte: ex casa colonica (E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione collettiva

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: insediamenti rurali di rilevanza paesistica, interventi ammessi: restauro con recupero di S.U.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: LODI 460

Nome del file: LO460_0114LOprospetto principale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: LODI 460

Nome del file: LO460_0114LOcorpo B.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto principale corpi A e B

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: corpo B

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, 1723, p.d'adda, f.15

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, 1887, p. d'adda, f.12

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, 1902, p.d'adda, f.12

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

BIBLIOGRAFIA

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 323

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Fumagalli, Marta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta