# Casa Corso Umberto I 65

# Lodi (LO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO470-00008/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO470-00008/

## **CODICI**

Unità operativa: LO470

Numero scheda: 8

Codice scheda: LO470-00008

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

**CODICE UNIVOCO** 

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Denominazione: Casa Corso Umberto I 65

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Corso Umberto I, 65

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

#### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

#### **DEFINIZIONE CULTURALE**

#### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: neoclassicismo lombardo

Fonte dell'attribuzione: analisi stilistica (n.d.c.)

#### **NOTIZIE STORICHE**

## **NOTIZIA** [1/3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

L'edificio è documentato per la prima volta già nella mappa di Carlo VI (1723). Da un confronto con il catasto lombardo veneto (1873) e il cessato (1902) si nota come l'edificio abbia sempre sostanzialmente occupato la stessa area.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: post

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1/3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1902

Validità: ante

## **NOTIZIA** [2/3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

#### Notizia

Confrontando la mappa del cessato catasto (1902) con quella del P.R.G. (1996) si nota come nell'intervallo tra queste due date siano stati abbattuti alcuni corpi di fabbrica nel lato verso il cortile; nella seconda mappa più recente la pianta dell'edificio appare infatti più regolarizzata.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/3]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

Validità: post

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2/3]

Secolo: sec. XX

Data: 1996

Validità: ante

**NOTIZIA** [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3/3]

Secolo: sec. XIX

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. mezzanino

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

L'edificio ha una pianta rettangolare, è a tre piani più mezzanino e si affaccia su un cortile interno che confina con l'adiacente Biblioteca Nazionale Laudense. Il vano scale è situato sulla sinistra del corridoio d'ingresso.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero edificio

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

### STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

**TIPO** 

Genere: solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

#### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

#### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

## **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

## **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

### **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: muratura intonacata

## **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: pietra

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra

Materiali: ferro

## **ELEMENTI DECORATIVI [4/6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: bugnato

Qualificazione del tipo: liscio

Materiali: muratura intonacata

#### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: bassorilievo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: monocromi

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurati

Materiali: stucco

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: protomi leonine

Materiali: stucco

### **CONSERVAZIONE**

#### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: 2001, osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

### USO ATTUALE [1/2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: negozio

## USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

## USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: piano terra

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: bottega

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

Estensione del vincolo: intero bene

#### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A, interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/4]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: LODI 470

Nome del file: LO470\_0008LOfacciata.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/4]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: LODI 470

Nome del file: LO470\_0008LOportale.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: esterno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: portale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

## **COMPILAZIONE**

## **COMPILAZIONE**

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Pavesi, Mauro

Referente scientifico: Susani, Elisabetta