# **Casa Corso Ettore Archinti 13**

Lodi (LO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO470-00025/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO470-00025/

# **CODICI**

Unità operativa: LO470

Numero scheda: 25

Codice scheda: LO470-00025

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

**CODICE UNIVOCO** 

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00101909

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

# **OGGETTO**

# **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Denominazione: Casa Corso Ettore Archinti 13

# LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

# LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Corso Ettore Archinti, 13,65,67

# **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

#### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

# **DEFINIZIONE CULTURALE**

#### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: barocco lombardo

#### **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA** [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

#### Notizia

Un edificio abitativo in quest'area è documentato già con il catasto di Carlo VI (1723); nelle mappe del Lombardo Veneto (completate nel 1887), molto meglio leggibili, è evidente il perimetro del fabbricato, del tutto uguale per forma e dimensioni alla costruzione odierna documentata nel cessato (1902) e nel P.R.G.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

# **NOTIZIA** [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

# **SPAZI**

# **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: corpo (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

# SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: corpi (B, C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

#### **IMPIANTO STRUTTURALE**

# Configurazione strutturale primaria

L'edificio ha una pianta a U con un giardino sul lato opposto all'ingresso. Il corpo di fabbrica che si affaccia su corso Archinti (corpo A) è a tre piani, mentre le due ali (corpi B e C) sono a due piani. Il fabbricato a sinistra dell'ingresso (corpo B) si appoggia su un portico a due archi ribassati su colonne, che introduce un secondo cortile, delimitato a sinistra da un semplice muro privo di qualsiasi caratterizzazione architettonica.

#### **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: irregolare

# STRUTTURE VERTICALI

# **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: intera struttura

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

# TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico corpo B

Tipo di struttura: colonne

Materiali: granito

# STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

# **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

#### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a falde

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

# **SCALE**

# **SCALE** [1 / 2]

Ubicazione: corpo (A)

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

# SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

# **SCALE [2/2]**

Ubicazione: corpo (B)

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

# **ELEMENTI DECORATIVI**

# **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: muratura intonacata

# **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]**

Ubicazione: prospetto corpo A

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

Materiali: ferro

# **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Ubicazione: prospetto corpo A

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: muratura intonacata

# **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Ubicazione: prospetto corpo A

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: mistilineo

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: pietra

# **CONSERVAZIONE**

#### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: 2001, osservazione diretta

# **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

# **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo: FACCIATA DELL'EDIFICIO IN VIA ARCHINTI 13

Indirizzo da vincolo: VIA ARCHINTI, 13

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, artt. 2, 3

Estremi provvedimento: 1960/11/02

Data di registrazione o G.U.: 02/01/1961

Estensione del vincolo: prospetto principale

Codice ICR: 2RTI0980134AAAA

Nome del file: 00341710034175.pdf

#### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A, interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo

#### FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

# **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/4]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: LODI 470

Nome del file: LO470\_0025LOfacciata.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/4]** 

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: LODI 470

Nome del file: LO470\_0025LOprospetto su cortile.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/4]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: esterno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/4]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/3]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, Lodi città, c. 3217, f. 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: A3

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/3]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, Lodi città, c. 3217, f. 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: A4

# **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, Lodi città, c. 3217, f. 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: A2

# **COMPILAZIONE**

# **COMPILAZIONE**

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Pavesi, Mauro

Referente scientifico: Susani, Elisabetta