
# **Casa Corso Ettore Archinti 31**

Lodi (LO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO470-00027/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO470-00027/

### **CODICI**

Unità operativa: LO470

Numero scheda: 27

Codice scheda: LO470-00027

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

### **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Denominazione: Casa Corso Ettore Archinti 31

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Corso Ettore Archinti, 31

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

#### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

### **DEFINIZIONE CULTURALE**

### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: barocco lombardo

### **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA** [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

#### Notizia

L'esistenza dell'edificio è testimoniata già dal catasto di Carlo VI (1723): la struttura è riconoscibile per il fatto di trovarsi nella cosiddetta 'Isola di s. Vincenzo', di fronte all'imbocco dell'odierna via Battagio.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

### **NOTIZIA** [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

### **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1/2]**

Riferimento: corpo (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: corpo (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

### Configurazione strutturale primaria

L'edificio si articola intorno a un cortile delimitato da un semplice muro sul lato sinistro. Nella controfacciata si apre un portico con un arco ribassato sulla sinistra e un'apertura architravata sulla destra, scandite da una coppia di colonne tuscaniche binate in serizzo; una seconda arcata sulla sinistra è stata successivamente tamponata, e una delle due colonne è stata parzialmente inglobata nella muratura. All'estremità destra del portico si apre il vano scale; di fianco ad esso è visibile un affresco devozionale. Sulla destra si apre un secondo cortile di pianta irregolare, privo di qualsiasi caratterizzazione architettonica. Il corpo di fabbrica che si affaccia su corso Archinti e le due ali laterali (corpo A) sono a tre piani; il fabbricato che occupa il lato di fondo (corpo B) è a due soli piani.

### **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrangolare

### STRUTTURE VERTICALI

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: intera struttura

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Materiali: granito

### STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

### **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a falde

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

### **SCALE**

### **SCALE** [1 / 2]

Ubicazione: corpo (A)

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

### **SCALE [2/2]**

Ubicazione: corpo (B)

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

### **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1/3]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: bugnato

Materiali: muratura intonacata

### **ELEMENTI DECORATIVI [2/3]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: cemento

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]**

Ubicazione: lato destro del cortile

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromo

Materiali: muratura intonacata

### **CONSERVAZIONE**

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: 2001, osservazione diretta

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

#### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A, interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/4]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: LODI 470

Nome del file: LO470\_0027LOfacciata.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/4]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: LODI 470

Nome del file: LO470\_0027LOcortile.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/4]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: esterno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/4]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/3]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, Lodi città, c. 2527, f. 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: A3

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/3]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, Lodi città c. 250, f. 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: A4

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/3]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, Lodi città, c. 3217, f. 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: A2

## COMPILAZIONE

### **COMPILAZIONE**

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Pavesi, Mauro

Referente scientifico: Susani, Elisabetta