Osteria dei Portici - complesso

Lodi (LO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO470-00058/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO470-00058/

CODICI

Unità operativa: LO470

Numero scheda: 58

Codice scheda: LO470-00058

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO470-00058

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Osteria dei Portici - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Piazza Angelo Sommariva, 21

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Bignami, 1

CAP: 26900

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1/3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Dal 1477 un'osteria è documentata in questa zona (l'Agnelli fornisce questa notizia in un paragrafo intitolato 'Cascina Torretta' senza specificare se sia riferita alla cascina vera e propria o all'adiacente Osteria dei Portici).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/3]

Secolo: sec. XV

Data: 1477

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1/3]

Secolo: sec. XV

Data: 1477

Validità: ante

NOTIZIA [2/3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

L'edificio è documentato per la prima volta già nella mappa di Carlo VI (1723); da un confronto con il catasto lombardo veneto (1873) e il cessato (1902) si nota come l'edificio abbia sempre occupato la stessa area.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2/3]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3/3]

Secolo: sec. XV

Data: 1477

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3/3]

Secolo: sec. XV

Data: 1477

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'osteria è costituita da un complesso di due edifici che si articolano intorno a uno spazio aperto. L'edificio d'ingresso, che si affaccia su piazza Sommariva, è un corpo di fabbrica a L rovesciata a due piani (corpo A), caratterizzato da una tettoia sorretta da pilastri cilindrici in laterizio; di fronte al retro dell'ingresso si eleva un secondo corpo di fabbrica (corpo

B) con funzione di stalla e fienile, con aperture a mattoni grigliati, collegato ad altri edifici minori sempre a due piani.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo (A)

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a L rovesciata

Riferimento alla parte: corpo (B)

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1/3]

Ubicazione: corpo A

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2/3]

Ubicazione: portico corpo A

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

TECNICA COSTRUTTIVA [3/3]

Ubicazione: corpo B

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: cortile

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: travi rampanti

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: spazio di accesso

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromo

Materiali: muratura intonacata

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: Osteria dei Portici (corsivo)

Tecnica: dipinta/o

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Il portico esterno è pericolante e tutti gli intonaci appaiono scrostati.

Fonte: 2001, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001

Data fine: in corso

Descrizione intervento: consolidamento delle strutture e adattamento alla nuova funzione abitativa

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: osteria

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Frazione Torretta (zona A2), interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento

conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: LODI 470

Nome del file: LO470_0058LOfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: LODI 470

Nome del file: LO470_0058LOcortile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: esterno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, p.ta regale, f. 7

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: A2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, p.ta regale, f. 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: A3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, p.ta regale, f. 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: A4

BIBLIOGRAFIA

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 362

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Pavesi, Mauro

Referente scientifico: Susani, Elisabetta