

Asilo Garibaldi (ex)

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO470-00110/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO470-00110/>

CODICI

Unità operativa: LO470

Numero scheda: 110

Codice scheda: LO470-00110

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: scuola

Denominazione: Asilo Garibaldi (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

CAP: 26900

Indirizzo: Via Ludovico Vistarini, 13

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'asilo Garibaldi venne edificato nel 1868.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1868

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1868

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Negli anni 1883-1886 sono documentati alcuni lavori di restauro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1883

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1886

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1868

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1868

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: corpo principale esterno

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: corpo principale interno

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. mezzanino

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: ali laterali

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio ha una pianta a U; la copertura della parte centrale è a falde asimmetriche, così che il corpo di fabbrica è a due piani nel lato esterno e a due piani più mezzanino nella facciata rivolta verso il cortile. Tutta la facciata verso il giardino si articola in un portico ad arcate a tutto sesto, oggi tamponate da vetrate. Due scale simmetriche sono collocate ai due lati del vano di accesso.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a U

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Materiali: granito

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intera struttura

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a leggio

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pozzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: loggiato del primo piano

Genere: in piastrelle

Schema del disegno: a esagoni

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto sul cortile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto sul cortile

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: muratura intonacata

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: atrio di accesso

Genere: lapide

Trascrizione testo

DOPO LE GLORIE DEL CAMPO SANGUINOSE/ ASSUNTA LA FRATELLANZA LIBERA/ PEI RINNOVATI EVENTI/
FECONDE OPERE DI/ PACE E D'AMORE/ LA PATRIA CHIESE/ E A LEI AUSPICE IL VOTO DEL COMUNE/ 6
GIUGNO 1882/ NEL NOME DI/ GIUSEPPE GARIBALDI/ LUI/ LIBERTA' E IMMENSO DI PATRIA AFFETTO/ FURORE
IMPETO ALL'ARMI/ QUESTO ASILO D'INFANZIA/ CONSACRANDO/ IL MUNICIPIO CITTADINO/ LA
CONGREGAZIONE DI CARITA'/ OSSEQUIENTI RISPOSERO/ 1883 (capitale epigrafica)

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: controfacciata, sulla destra

Genere: lapide

Trascrizione testo: ASILO D'INFANZIA/ APERTO NEL 1868/ RIEDIFICATO NEL 1886 (capitale epigrafica)

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'intonaco appare scrostato in più punti; anche le strutture murarie non sembrano in perfette condizioni.

Fonte: 2001, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: anni 80

Data fine: anni 80

Descrizione intervento: restauri e risanamenti conservativi; adeguamento alle norme degli impianti; rifacimento

coperture.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: sede di cooperative

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: scuola materna

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Lodi

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A, interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: LODI 470

Nome del file: LO470_0110LOfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: LODI 470

Nome del file: LO470_0110LOcortile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: fronte

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, Lodi città, c. 3217, f. 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: A2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, Lodi città, f. 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: A3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, Lodi città c. 250, f. 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: A4

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Nome: Pavesi, Mauro

Referente scientifico: Susani, Elisabetta