

# Cascina Guado - complesso

Casaletto Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO500-00004/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO500-00004/>

## CODICI

Unità operativa: LO500

Numero scheda: 4

Codice scheda: LO500-00004

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: 11

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO500-00004

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: fotografia

Tipo scheda: AFRLIMM

Codice IDK della scheda correlata: IMM-MI170-0001061

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: fotografia

Tipo scheda: AFRLIMM

Codice IDK della scheda correlata: IMM-MI170-0001060

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Guado - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098008

Comune: Casaletto Lodigiano

Località: Guado

Indirizzo: Km 1.7 dal centro del capoluogo - lato destro

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: Strada Provinciale 116 in corrispondenza della diramazione del Colatore Lisone

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casaletto Lodigiano

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

La mappa catastale mostra la cascina costituita dai due corpi distinti collocati uno di fronte all'altro sui due lati della strada che collega Gugnano con Casaletto Lodigiano. Si distingue la casa padronale, costituita da un corpo ad "L", con l'annesso giardino. La parte della cascina vera e propria è costituita da un corpo a "C" in prossimità del Colatore Lisone. Intorno agli edifici sono indicati gli orti.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

**NOTIZIA [2 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Dalla mappa catastale risultano evidenti gli ampliamenti che interessano sia la casa padronale che la cascina. Alla casa padronale vengono aggiunti due corpi con disposizione tale da racchiudere un corteo centrale. L'oratorio è ben distinguibile. La cascina, dal lato opposto della strada, è interessata dalla presenza di un nuovo corpo che viene costruito lungo la strada proveniente da Casaletto Lodigiano.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897

**NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1723

Validità: ante

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La cascina appare distinta in due complessi nettamente separati dalla strada che da Casaletto porta a Gugnano. Il complesso principale, che si snoda attorno ad una corte centrale, comprende la casa padronale, il secondo complesso comprende invece le case coloniche, i fienili e le stalle. Al corpo principale si accede tramite un androne di ingresso con pavimentazione con lastre di beola (per il passaggio dei carri) e ciottoli, l'androne è caratterizzato dalla presenza di quattro colonne monolitiche in granito che reggono un solaio ligneo a cassettoni; gli spigoli interni delle pareti dell'androne sono rimarcati da due lesene angolari. La casa padronale presenta un impianto strutturale a pareti continue in muratura, mentre i corpi dei fienili sono impostati su una struttura a pilastri. Adiacente alla casa padronale si trova il corpo delle case coloniche oggi inutilizzato o adibito in parte a deposito; le strutture di tale corpo sono simili a quelle della casa padronale.

## PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

### PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: cascina

### PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: casa padronale (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 3]: Malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]**

Ubicazione: case coloniche (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 3]: Malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]**

Ubicazione: stalle (C)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 2]: Malta di calce

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]**

Ubicazione: fienili (D)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 2]: Malta di calce

### **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: casa padronale

## TIPO

Genere: solaio

## STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

## CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

## STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

## MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: androne ingresso casa padronale

Genere: in lastre di beole e ciottoli

Schema del disegno: a motivi geometrici

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. t. casa padronale

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: androne ingresso casa padronale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo: figurati

Materiali: intonaco

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]**

Ubicazione: androne ingresso casa padronale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: intonaco

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Ubicazione: androne ingresso casa padronale

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Qualificazione del tipo: colonna monolitica

Materiali: granito di montorfano

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Ubicazione: tutti i prospetti casa padronale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: lastre di beola

## **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2001/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Nell'androne di ingresso è presente un lacerto di affresco. Tale apparato decorativo è interessato da fenomeni di degrado strettamente connessi alla presenza di umidità, dovuti probabilmente ad infiltrazioni di acqua dalla copertura. Sono presenti macchie di umidità, rigonfiamenti e distacchi dell'intonaco. I colori originari risultano molto sbiaditi e deteriorati. In alcuni punti si individua inoltre la presenza di efflorescenze saline.

Fonte: 2001, osservazione diretta

## STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2001, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: ?

Descrizione intervento

Rifacimento della copertura e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche della casa padronale

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: casa padronale

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: case coloniche

Uso: in disuso

### USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: casa padronale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

### USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: case coloniche

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

## CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona E1- Agricola urbana; il complesso è classificato come Inseadimento rurale di interesse ambientale e storico tipologico . Ogni intervento deve essere sottoposto a Piano di Recupero secondo quanto previsto dal P.T.C.C.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: CASALETTO LODIGIANO

Nome del file: LO500\_0004CLfronte principale.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CASALETTO LODIGIANO

Nome del file: LO500\_0004CLcascina.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Fronte principale casa padronale (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Cascina (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio mappe Carlo VI

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 1

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio Cessato Catasto

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: p.r.g. 1992

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Catasto Carlo VI -Gugnano, Cartella 3196

Note: <CONV302> FNTH=A1

### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Cessato Catasto, Gugnano, Cartella 225

Note: <CONV302> FNTH=A2

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Sotgia, Chiara

Referente scientifico: Susani, Elisabetta