

Palazzo Andreani

Brembio (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO620-00010/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO620-00010/>

CODICI

Unità operativa: LO620

Numero scheda: 10

Codice scheda: LO620-00010

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: 1n010-00007

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: LO430-00051

Relazione con schede VAL: LO430-00003

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: nobiliare

Denominazione: Palazzo Andreani

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Monastero dei Padri Gerolamini

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098006

Comune: Brembio

Indirizzo: Piazza Giacomo Matteotti, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Dante Alighieri

CAP: 26822

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brembio

Particelle: 100

Foglio/Data: 14/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Sartori Pier Giacomo

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: ICCD0-03785

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Sartori Michele

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: ICCDO-03784

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: barocco lombardo

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia: Nella Mappa Carlo VI il sito risulta privo di edificazione e destinato a coltivo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

La Tavola del Nuovo Estimo definisce il luogo "Aratorio vitato con Moroni Quattro" di Squadra Prima, possessione della Chiesa Parrocchiale di Brembio, cui è attribuito un valor capitale di Scudi 90 e Lire 2.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1726

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1757

NOTIZIA [3 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

I PP. Gerolamini di Ospedaletto - che nel 1529 entrarono in possesso del convento di San Michele al Monastirolo - fabbricarono in paese l'ampia chiesa, la casa parrocchiale e l'attiguo Palazzo (Palzzo Andreani) non compiuto, che comperato dopo l'incameramento (vendita beni dei P.P. Gerolamini di Brembio 20 Ottobre 1772) dal conte Andreani fu lasciato ai P.P. Barnabiti con vaste possessioni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1731

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1731

NOTIZIA [4 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nel 1754 i PP. Gerolamini dettero luogo a pratiche di compra-vendita con la Famiglia Bononi (che aveva il patronato della chiesa), allo scopo di costruire un convento nel nucleo storico di Brembio. Richiesto l'assenso del vescovo Giuseppe Gallarati, questi lo accordò, con pregiudizio della propria giurisdizione.

La comunità di Brembio si oppose decisamente, vantando i propri diritti sulla chiesa, qualora il Bononi intendessero cedere i suoi; ma i PP. Gerolamini videro risolta a proprio favore la contesa, con grande disappunto della popolazione che non poté che deplorare l'improvvido assenso vescovile all'iniziativa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1754

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1754

NOTIZIA [5 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: uso

Notizia

Al 1758 risale la soppressione del Monastero di San Michele al Monasterolo ed il conseguente trasferimento dei monaci nel nuovo - allora in costruzione - Monastero di Brembio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1758

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1758

NOTIZIA [6 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rendita

Notizia: "L'entrata (rendite) del Monastero dei P.P. Gerolamini è stimato in lire 10.600 compresi fondi, livelli e censi".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1769

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1769

NOTIZIA [7 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: uso

Notizia

"Risulta che i Monaci Grolamini fossero a Brembio da 14 anni (1758) dopo aver lasciato il loro vecchio Monastero di Monistirolo.

Ora nel Monastero di Brembio i Monaci sono:

- 1) Padre Abate Scala Giacinto (Scalla)
- 2) Padre Vicario
- 3) Padre Economo Don Vito Zappa
- 4) Padre Don Giuseppe
- 5) Padre Curato Luigi Vidiserti
- 6) un laico (converso)

Secondo le indicazioni alla Fabbricazione del nuovo Monastero, vi sarebbero dimorati 12 Monaci (tutti confessori).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1772/06/15

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1772/06/15

NOTIZIA [8 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

"...i Monaci hanno fabbricato il Monastero (Palazzo Andreani) vicino alla chiesa demolendo l'antico cimitero di Brembio...".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1772/06/15

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1772/06/15

NOTIZIA [9 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: soppressione

Notizia

Il Vescovo di Lodi Salvatore Andreani, a seguito della notifica della soppressione delle case religiose per mancanza del numero canonico da parte del governo austriaco, emette il documento di soppressione del Monastero di Santa Maria olim San Michaely, congregazione dei Gerolamini di Lombardia, nel luogo di Brembio, diocesi di Lodi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1772/10/20

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1772/10/20

NOTIZIA [10 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: vendita

Notizia

Dalla Deliberazione di vendita dei beni del soppresso Monastero dei PP. Gerolamini di Brembio si legge: "...La nuova fabbrica del detto soppresso Monastero, che consiste in nove stanze inferiori, portico, con colonne di vico, scalone di miarolo, a due andate, altre due scale pure di miarolo, dodici stanze superiori, e cinque mezzanili, cantina, e ghiacciaia, il tutto in volta finito, colli suoi serramenti, che forma la metà del detto Monastero, e l'altra metà, per un quarto incominciata, e coperta, ma senza volta, con scala di miarolo, e l'altra quarta parte alzata per la metà circa, cortile di mezzo, ortaglia e vignolo annessi, circondati da siepe, il tutto di circa pertiche 11...".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1773/02/13

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1773/02/13

NOTIZIA [11 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Con la soppressione del Monastero, il palazzo in cui aveva sede il nuovo Monastero fu venduto al Conte Andreani di Milano, il quale lasciò per testamento il bene ai PP. Barnabiti di Milano, con la clausola che, nell'eventualità della soppressione dello stesso ordine, l'eredità dei beni di Brembio fosse destinata per tre parti all'Orfanotrofio di Milano e per la restante quarta parte ai nipoti, Conti Sormani di Milano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1773

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1773

NOTIZIA [12 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Mappa del Catasto Lombardo Veneto il sito è occupato dall'edificio a corte, il cui sedime risulta del tutto corrispondente all'attuale. Da segnalare anche la presenza della ghiacciaia, un edificio attestato presso il vertice nord est del palazzo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 14]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 14]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

NOTIZIA [13 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Mappa del Cessato Catasto è confermato l'impianto dell'edificio che ora risulta, peraltro, interessato dalla edificazione dei lotti liberi nel tessuto edificato, verso est; è segnalata anche la presenza della ghiacciaia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 14]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1902

NOTIZIA [14 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1731

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1731

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. mezzanino; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Organismo a pianta quadrilatera su corte centrale, con triportico contrapposto sull'asse di attraversamento principale; struttura portante e murature di tamponamento in laterizi, solai a struttura mista con elementi portanti in legno (in taluni ambienti non utilizzati), putrelle in ferro e latero-cemento negli ambienti ristrutturati (a partire dagli anni Ottanta); copertura con falde a padiglione su capriate lignee e manto di finitura in coppi di laterizio.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: cortile, atrio porticato

Tipo: colonne

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a corte centrale

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: corpo principale, N, E, S

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. mezzanino

Schema: articolato

Forma: a C

Riferimento alla parte: corpo principale, N, E, S

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. nobile

Schema: articolato

Forma: a C

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: corte centrale

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: porticato sulla corte centrale

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: galleria dello scalone

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ambienti al piano mezzanino

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a n falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento ai piani

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: corpo principale, atrio porticato

Genere: a lastroni in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: corpo principale, piano terra, uffici

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a correre, a giunti appaiati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: ambienti al piano mezzanino

Genere: ammattonato di laterizio (tavelle)

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: a correre, a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 20]

Ubicazione: prospetto a nord, su Piazza G.Matteotti

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad arco sagomato con modanature a piani ribassati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con cimasa superiore conclusa da mensola modanata a corsi lineari aggettanti

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 20]

Ubicazione: prospetto a nord, su Piazza G.Matteotti

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: a modanatura piatta e poco aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 20]

Ubicazione: prospetto a nord, su Piazza G.Matteotti

Collocazione: esterna

Tipo: mostra

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo

ad inquadrare le finestre, "legate" in verticale sino alla gronda, con modanatura sagomata sotto il davanzale al piano terra

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 20]

Ubicazione: prospetto a nord, su Piazza G.Matteotti

Collocazione: esterna

Tipo: specchiatura

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: a campi in leggero sfondato a "legare" i tre ordini di finestre

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 20]

Ubicazione: prospetto a nord, su Piazza G.Matteotti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: a modanatura piatta ed aggettante, raccordata con il portale, le lesene e le specchiature superiori

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 20]

Ubicazione: prospetto a nord, su Piazza G.Matteotti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: a corsi lineari ed aggettanti, sopra l'ultimo ordine di finestre

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 20]

Ubicazione: prospetto a nord, su Piazza G.Matteotti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: a corsi lineari aggettanti, raccordati con lesene e fasce verticali

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 20]

Ubicazione: prospetto ad est, su Via Dante

Collocazione: esterna

Tipo: mostra

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 2]

alle finestre a piano terra, con modanatura piatta, lievemente sagomata sotto il davanzale e conclusa superiormente da un tondo centrale

Qualificazione del tipo [2 / 2]

alle finestre del piano superiore (nobile), a modanatura piatta, raccordata a specchiature e cornici sottogronda

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 20]

Ubicazione: prospetto ad est, su Via Dante

Collocazione: esterna

Tipo: specchiatura

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: campi a sfondatino sotto le finestre del piano nobile

Qualificazione del tipo [2 / 2]: campi a sfondato sulle finestre cieche sulle facciate dei corpi emergenti ai cantonali

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 20]

Ubicazione: prospetto ad est, su Via Dante

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: fascia a modanatura piatta lievemente aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 20]

Ubicazione: prospetto ad est, su Via Dante

Collocazione: esterna

Tipo: balconcino

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: ferro

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sagoma curvilinea, sulla porta finestra centrale

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ringhiera con montanti a motivi floreali, riccioli e volute

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 20]

Ubicazione: prospetto ad est, su Via Dante

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo

modanatura a corsi lineari multipli e fascione centrale, raccordata con gli elementi verticali cantonali e alle finestre

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 20]

Ubicazione: prospetti sulla corte centrale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: a corsi lineari continui ed aggettanti lungo il profilo dei porticati, tra archi ed architravi

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 20]

Ubicazione: prospetti sulla corte centrale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: a modanatura piatta e poco aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 20]

Ubicazione: prospetti sulla corte centrale

Collocazione: esterna

Tipo: mostra

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo

a fascia modanata piatta attorno alle finestre, lievemente sagomata sotto il davanzale ed ai cantonali

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 20]

Ubicazione: prospetti sulla corte centrale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Qualificazione del tipo: a fascia piatta e lievemente aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 20]

Ubicazione: prospetti sulla corte centrale

Collocazione: esterna

Tipo: specchiatura

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: campi a sfondatino sotto le finestre, a sequenza alternata

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 20]

Ubicazione: prospetti sulla corte centrale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: a corsi lineari continui e sovrapposti

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 20]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto a nord, su Piazza G. Matteotti, portale

Genere: stemma

Tipo: scudo con il simbolo del Comune di Brembio

Trascrizione testo: senza testo, riporta l'immagine del castello, con due torri ai lati.

Tecnica: dipinta/o

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: tempera su intonachino

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

l'edificio si trova in complessivo buono stato di conservazione; non mancano però situazioni di deterioramento di talune componenti - abbiamo già segnalato lo stato di precarietà in cui si trova la copertura nel punto in cui si "appoggia" alla Chiesa Parrocchiale, generandovi infiltrazioni evidentissime - ed anche la parziale utilizzazione degli ambienti non giova al mantenimento del notevole edificio in condizioni ottimali.

Fonte: 2001, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: prospetto sulla Piazza Matteotti.

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento

intervento di sistemazione del manto di copertura e generale recupero della facciata, ridipinta, con ripristino degli infissi.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: municipio/ altri servizi pubblici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: monastero

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Brembio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 2

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A1 centro antico; manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo. Ad eccezione delle manutenzioni ordinaria e straordinaria, gli interventi sono soggetti al parere della Provincia e della Soprintendenza ai Monumenti.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 16]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: scalone

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 16]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: la facciata principale del Palazzo sulla piazza; di scorcio il sagrato della chiesa

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 16]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PAN10D01

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 16]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PAN10D02

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 16]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PAN10D03

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 16]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PAN10D04

Note: cortile interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 16]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PAN10D05

Note: cortile interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 16]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PAN10D06

Note: volta portico

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00010_IMG-0000045710

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PAN10F01

Note: facciata

Nome del file originale: PAN10F01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00010_IMG-0000045711

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PAN10F02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PAN10F02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00010_IMG-0000045712

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PAN10F03

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PAN10F03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00010_IMG-0000045713

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PAN10F04

Note: cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PAN10F04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00010_IMG-0000045714

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PAN10F05

Note: cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PAN10F05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00010_IMG-0000045715

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PAN10F06

Note: volta portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PAN10F06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00010_IMG-0000045716

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BREMBIO

Nome del file originale: LO430_0051BBfacciata principale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00010_IMG-0000045717

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BREMBIO

Nome del file originale: LO430_0051BBscalone.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 12]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto, 1897,1902

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 12]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 12]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 12]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta piano terra, stralcio da bibliografia

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00010_DRA-0000002743

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio catastale

Codice identificativo: PAN10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: PAN10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00010_DRA-0000002744

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terra, scala 1:200

Codice identificativo: PAN10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: PAN10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00010_DRA-0000002745

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta primo piano, scala 1:200

Codice identificativo: PAN10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: PAN10T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00010_DRA-0000002746

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetto della piazza, scala 1:200

Codice identificativo: PAN10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: PAN10T04_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00010_DRA-0000002747

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetto su via Dante

Codice identificativo: PAN10T05

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: PAN10T05_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00010_DRA-0000002748

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetto interno sezione, scala 1:200

Codice identificativo: PAN10T06

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: PAN10T06_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 12]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappe Carlo VI, Catasto Teresiano, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [12 / 12]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto, 1867,1887

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Teresiano, Mappe Piane o Carlo VI, Territorj di Brembio con Monestirolo, 1723 (cart. 3084, bob. 3, progr. 134).

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Teresiano, Tavola del Nuovo Estimo, Brembio con Monasterolo e Polenzzone, 1726/1757 (cart. 3061, bob. 56, progr. 66).

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Mappe Piane, Comune Censuario di Brembio, 1867/1887 (cart. 2418, bob. 2, progr. 237).

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Rubrica dei possessori..., Comune Censuario di Brembio ed Uniti, 1887 (cart. 1690, bob. 45, progr. 302).

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Tariffa d'estimo, Comune censuario di Brembio ed Uniti, 1887 (cart.1161, bob. 26, progr. 345).

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Cessato Catasto, Mappe Piane, Comune Amministrativo di Brembio, 1897/1902 (cart. 64, bob. 3, progr. 64).

Note: <CONV302> FNTH=A6

BIBLIOGRAFIA [1 / 8]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Dizionario storico-geografico del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1886

BIBLIOGRAFIA [2 / 8]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

BIBLIOGRAFIA [3 / 8]

Autore: Storia Comuni

Titolo libro o rivista: Storia dei Comuni della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1934

BIBLIOGRAFIA [4 / 8]

Autore: Lodigiano itinerari

Titolo libro o rivista: Il Lodigiano : itinerari su una terra costruita (a cura di Ercole Ongaro)

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: p. 175

BIBLIOGRAFIA [5 / 8]

Autore: Langè S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano : Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: v. IV pp. 268-269

BIBLIOGRAFIA [6 / 8]

Autore: Brembo caschine

Titolo libro o rivista: Brembio e le sue caschine

Luogo di edizione: Brembio

Anno di edizione: 1973

BIBLIOGRAFIA [7 / 8]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. I pp. 465-466

BIBLIOGRAFIA [8 / 8]

Autore: Sacconi A.

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 46

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Nome: Bonora, M.

Referente scientifico: Susani, Elisabetta

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Garnerone, Daniele

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Vergani, Cristina