


## Cascina S. Leone - complesso

Villanova del Sillaro (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO620-00026/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO620-00026/>

## CODICI

Unità operativa: LO620

Numero scheda: 26

Codice scheda: LO620-00026

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: 07

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102201

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO620-00026

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: LO300-00019

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: 1A050-00110

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina S. Leone - complesso

**ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]**

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Castello di Bargano

**ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]**

Denominazione: Torre di Bargano

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098060

Comune: Villanova del Sillaro

Località: Bargano

Indirizzo: Km 0.3 dalla Strada Provinciale 167 - lato destro

Altra località: San Leone

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Villanova del Sillaro

Foglio/Data: 10

Particelle: 3

## DEFINIZIONE CULTURALE

## AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: torre

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1250 i milanesi distrussero il castello di Bargano. La torre è l'unica testimonianza dell'originaria costruzione.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XIII

Data: 1250

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: edificio residenziale

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Bene intestato a Ignazio Mayneri come casa da massaro.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1751

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1751

### NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: edificio rurale

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Bene intestato a Germano Francesco come casa da massaro.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1751

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1751

**NOTIZIA [4 / 7]**

Riferimento: oratorio

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Annesso al complesso rurale sorgeva la parrocchia di San Leone e un oratorio sempre dedicato a San Leone. Tra le indicazioni si trovano documenti sulla necessità di alcuni restauri (1712) e l'apertura di una porta laterale (1715).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1676

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1676

**NOTIZIA [5 / 7]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: demolizione

Notizia

Nell'archivio Diocesano si trovano alcune indicazioni storiche: descrizione dell'interno (1681), restauri battistero (1714), nuovo altare maggiore (1809), trasferimento sacrestia (1813), costruzione cappelle laterali (1817).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1950

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1960

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]**

Secolo: sec. XIII

Validità: (?)

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]**

Secolo: sec. XIII

Validità: (?)

#### **NOTIZIA [7 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Il Capitolo della Metropolitana di Milano possedeva alcuni beni a Bargano provenienti indubbiamente dalle donazioni di Ariberto d'Intimiano. Nei secoli XI e XII erano proprietari gli Overgnaghi che, dopo uno scontro con i Sommariva (1226), in seguito ai patti del trattato di pace di Milano dovettero vendere questi beni perché confinanti con i Sommariva.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]**

Secolo: sec. XIII

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]**

Secolo: sec. XIII

Data: 1226

Validità: ante

### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: corpo principale

Individuazione: torre

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 5]**

Riferimento: torre

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. mezzanino; p. sottotetto

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 5]**

Riferimento: edificio residenziale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. mezzanino

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 5]**

Riferimento: complesso rurale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

### **SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 5]**

Riferimento: edificio ortogonale la torre

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

### **SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 5]**

Riferimento: stalle

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Torre: edificio con pianta di forma quadrata su cinque livelli; il piano terreno presenta una volta a ombrello e i livelli successivi solai in legno; muratura continua in laterizio a vista; aperture irregolari nei prospetti est ed ovest; tetto a due falde su travatura lignea e capriate con copertura in coppi. Edificio residenziale: edificio costituito da un corpo di fabbrica lineare su tre livelli con muro di cinta che presenta interessanti aperture. Porticato sul lato opposto all'ingresso con archi a tutto sesto su colonne (quattro campate); prospetti con aperture regolari con cornici affrescate; tetto a due falde su travatura lignea e capriate con copertura in coppi. Complesso rurale: diversi corpi di fabbrica per usi agricoli, depositi macchinari e stalle; corpi di fabbrica in muratura continua a p.t. con contrafforti e a pilastri alla quota superiore; copertura a tetto continua in coppi.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: torre

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a blocco quadrilatera

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: torre

### TIPO

Genere: volta

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: fronte nord e sud dell'edificio residenziale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo: modanature

Materiali: intonaco/ pittura

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: muro di cinta

Collocazione: esterna

Tipo: ingresso

Qualificazione del tipo: portale timpanato

Materiali: muratura intonacata

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: sud-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portale di ingresso

Qualificazione del tipo: pilastri a bugne

Materiali: pietra

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: buono

Fonte: 1999, osservazione diretta



## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: torre

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: edificio residenziale

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: corpo rustico

Uso: azienda agricola

### USO STORICO

Riferimento alla parte: torre

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Curti-Franzosini Maria

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo

AVANZI DI COSTRUZIONE MEDIOEVALE COMPRESI NEL FABBRICATO DI PROPRIETA' CURTI NELLA LOCALITA' S.LEONE

Indirizzo da vincolo: VIA SAN LEONE

Dati catastali: FOGLIO 10 MAPP. 3-4

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1915/02/26

Codice ICR: 2RTI0980235AAAA

Nome del file: 00347920034792.pdf

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Edifici di interesse storico e architettonico

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: LO031001

Nome del file: LO031001.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: VILLANOVA DEL SILLARO

Nome del file: LO300\_0019VSfacciata.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: VILLANOVA DEL SILLARO

Nome del file: LO300\_0019VSex ingresso.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: VILLANOVA DEL SILLARO

Nome del file: LO300\_0019SVista d'insieme.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: fianco (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: ex ingresso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1723

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1867

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1894-1902

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

**BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Storia Comuni

Titolo libro o rivista: Storia dei Comuni della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1934

V., pp., nn.: p. 267

**BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Vincenti A.

Titolo libro o rivista: Conservazione e difesa di antichi centri e ambienti lombardi

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1965

V., pp., nn.: p. 87

**BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Sacconi A.

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 72

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo libro o rivista: I castelli della Lombardia : Province di Milano e Pavia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: p. 104

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Repishti, Francesco

Referente scientifico: Susani, Elisabetta

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2007

Nome: Vergani, Cristina