Castello di Caselle Lurani

Caselle Lurani (LO)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO620-00061/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO620-00061/

CODICI

Unità operativa: LO620

Numero scheda: 61

Codice scheda: LO620-00061

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 2

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 4]

Tipo relazione: fotografia

Tipo scheda: AFRLIMM

Codice IDK della scheda correlata: IMM-MI170-0001049

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 4]

Tipo relazione: fotografia

Tipo scheda: AFRLIMM

Codice IDK della scheda correlata: IMM-MI170-0001050

RELAZIONI CON ALTRI BENI [3 / 4]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: LO510-00003

RELAZIONI CON ALTRI BENI [4 / 4]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: 1A050-00026

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: castello

Qualificazione: feudale

Denominazione: Castello di Caselle Lurani

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifica della fonte della denominazione: Lombardia, Guida d'Italia del Touring Club Italiano, 2005

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Palazzo Lurani

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098012

Comune: Caselle Lurani

Indirizzo: Via Roma, 37

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Caselle Lurani

Foglio/Data: 3

Particelle [1 / 2]: 112

Particelle [2 / 2]: 113

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: barocco lombardo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia
Nel 1647 il feudo delle caselle fu conferito a Cristoforo Lurani. Il castello divenne dimora della famiglia Lurani, i quali lo trasformarono in abitazione signorile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1647

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1647

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia
Nel catasto del 1723 (Catasto di Carlo VI) classificato come Misurazione in occasione della Misura generale del Novo Censimento dello stato di Milano, è presente in planimetria un corpo di fabbrica caratterizzato da quattro torri angolari. E' presente inoltre una piccola proprietà terriera intorno al castello, limitata al prospetto nord.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia
Nella lettura della documentazione riguardante il Catasto del Lombardo-Veneto del 1867, (mappa del Comune censuario, mandamento di Sant'Angelo Lodigiano), si può notare come il castello sia inserito in una proprietà agricola di maggiori dimensioni, e vi sia un edificio a pianta rettangolare nel lato ovest del fabbricato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1647

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1647

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Il castello fu trasformato in residenza signorile nel secondo seicento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: castello medievale di proprietà dei Trivulzio

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Il castello è costituito da un corpo principale a pianta quadrata composto da piano terreno, primo e secondo piano e da quattro torri angolari, sporgenti e sopraelevate rispetto al volume del castello, anch'esse di pianta quadrangolare. Due muri interni, in senso nord-sud, delimitano due ambienti voltati, al piano terra e al primo piano, che attraversano l'intero edificio e distribuiscono i locali laterali, con soffitti cassettonati. L'edificio principale è affiancato dai fabbricati rurali di altezza inferiore che definiscono una corte a "U", chiusa verso il fronte stradale principale da un alto muro in mattoni, in cui si apre un monumentale portale barocco.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo centrale

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: torri angolari

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: muratura esterna

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: malta

Materiali [2 / 3]: mattoni

Materiali [3 / 3]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo centrale piano terra

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala destra piano primo

TIPO [2 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ala sinistra piano terra

TIPO [3 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: corpo centrale piano primo

TIPO [4 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala destra piano primo

TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: ala sinistra piano primo

TIPO [6 / 6]

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a quattro falde a padiglione

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: rampe

Tipo: a doppio incastro

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]

Ubicazione: corpo centrale piano terra

Genere: in cotto

Schema del disegno: in pianelle di cotto rettangolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]

Ubicazione: ala sinistra piano terra

Genere: in cotto

Schema del disegno: in pianelle di cotto rettangolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]

Ubicazione: ala destra piano terra

Genere: a parquet

Schema del disegno: in listelli di legno longitudinali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]

Ubicazione: corpo centrale piano primo

Genere: in pietra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]

Ubicazione: ala sinistra piano primo

Genere: in cotto

Schema del disegno: in pianelle di cotto rettangolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]

Ubicazione: ala destra piano primo

Genere: in cotto

Schema del disegno: in pianelle di cotto rettangolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: muro di cinta

Collocazione: esterna

Tipo: portale d'ingresso

Qualificazione del tipo
Ingresso monumentale con arco a tutto sesto ribassato, sormontato da architrave poggiante su lesene in muratura

Materiali [1 / 2]: malta

Materiali [2 / 2]: mattoni

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: balconcino

Qualificazione del tipo: Balconcino barocco in ferro battuto

Materiali [1 / 2]: laterizio e malta per la parte strutturale orizzontale

Materiali [2 / 2]: ferro battuto per il parapetto

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche
Le coperture necessitano di un intervento di restauro e consolidamento della struttura immediato. La struttura lignea presenta notevoli segni di degrado e cedimenti tali da compromettere la resitenza meccanica e la sua capacità portante. La situazione è ulteriormente aggravata da infiltrazioni d'acqua del manto di copertura, che a causa dell'evidente stato di degrado non garantisce più una barriera contro gli agenti atmosferici. Oltre alla totale mancanza di alcune parti e la presenza di cedime

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2001, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Note
<CONV302> RSTT=Nel sottotetto sono riscontrabili interventi conservativi, dei quali però non si ha notizie certe su quando siano stati effettuati. E' possibile notare la presenza di un puntello inserito per evitare il cedimento della trave in mezzeria. Tale azione non è riuscita a contenere le spinte degli sforzi di carico, si è quindi intervenuti rinforzando ulteriormente il puntello stesso, deviando , attraverso l'inserimento di un ulteriore elemento ligneo orizzontale, il deflusso degli sforzi di carico su/ E' possibile notare la presenza di numerosi rinforzi lignei alle travi costituenti l'orditura primaria. Tali opere provvisionali sono servite a contenere gli sforzi determinati da carichi accidentali.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona
Il bene si trova nella zona A-nucleo storico; sono previsti solo interventi di manutenzione e di restauro e di risanamento conservativo, con la supervisione del Servizio per i Beni Ambientali della Regione Lombardia.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: LO009001

Nome del file: LO009001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: LO009002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LO009002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CASELLE LURANI

Nome del file: LO510_0003CRprospetto.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CASELLE LURANI

Nome del file: LO510_0003CRvisione d'insieme.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Prospetto su Via Roma

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Visione d'insieme con il muro di cinta ed il portale barocco

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio Catasto Teresiano, f.V

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 1

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio Lombardo Veneto, f. 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio Cessato Catasto, f. 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio aerofotogrammetrico 1996

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Catasto Carlo VI, Caselle Lurani, cartella n. 3262

Note: <CONV302> FNTH=N° 1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Catasto Lombardo Veneto, Caselle Lurani, cartella n. 2868

Note: <CONV302> FNTH=N°2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Cessato Catasto, Caselle Lurani, cartella n. 2868

Note: <CONV302> FNTH=N°3

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Novasconi A.

Titolo libro o rivista: Castelli intorno a Lodi : appunti di storia e d'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1981

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Langè S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano : Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: De Ferrara E.

Titolo libro o rivista: Cenni storici sul territorio di Caselle Lurani e sul suo castello

Luogo di edizione: Caselle Lurani

Anno di edizione: 1992

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo libro o rivista: I castelli della Lombardia : Province di Milano e Pavia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: v. I p. 47

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: D'Ascola, Simona

Referente scientifico: Susani, Elisabetta

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2007

Nome: Vergani, Cristina