Cascina Pioltino - complesso

Zibido San Giacomo (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI050-00014/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI050-00014/

CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 14

Codice scheda: MI050-00014

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Progetto di catalogazione di cascine situate nei comuni della provincia di Milano (BEST PoliMI)

Numero interno: 152470036

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI050-00014

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Pioltino - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica (1751)

Denominazione: Pioltino

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifica della fonte dell'altra denominazione
Le istituzioni storiche del territorio lombardo XIV-XIX. Milano la provincia, 2000, p. 326

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015247

Comune: Zibido San Giacomo

Località: Pioltino

Indirizzo: Strada Provinciale 139 bis

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Zibido San Giacomo

Foglio/Data: 17

Particelle [1 / 14]: 64

Particelle [2 / 14]: 68

Particelle [3 / 14]: 73

Particelle [4 / 14]: 85

Particelle [5 / 14]: 95

Particelle [6 / 14]: 96

Particelle [7 / 14]: 97

Particelle [8 / 14]: 98

Particelle [9 / 14]: 99

Particelle [10 / 14]: 100

Particelle [11 / 14]: 101

Particelle [12 / 14]: 102

Particelle [13 / 14]: 103

Particelle [14 / 14]: A

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: Confronti con altri fabbricati

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia
Negli 'Statuti delle acque e delle strade del contado di Milano fatti nel 1346' Pioltino risulta incluso nella pieve di Decimo e viene elencato tra le località cui spetta la manutenzione della 'strata da Laciarella' come 'el locho de Pioltin' (Compartizione delle fagie 1346).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIV

Data: 1346/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIV

Data: 1346/00/00

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia
Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano la cascina Pioltino, situata nel territorio di Pioltino, è un complesso esteso costituito principalmente da due corti delimitate da vari edifici isolati e contrassegnate dai mappali 148 e 144. In quella più a nord (mappale 144) si distinguono l'oratorio dedicato a San Carlo, indicato con la lettera E, ed un piccolo giardino ad esso contiguo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia
Nell''Allegato alla Mappa del Comune Censuario di Vigonzino ed Unito Distretto di Binasco Provincia di Pavia eseguito nell'anno 1854, in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati il complesso della cascina appare ampliato rispetto alla situazione catastale precedente. Agli antichi edifici vengono aggiunti nuovi fabbricati che uniformano la corte posta a sud (mappale 51) chiudendola lungo i lati est, sud e ovest; nell'angolo nord-est, all'esterno, è segnato il passaggio di una roggia riscontrabile ancora oggi, probabilmente legata all'esistenza di una pila. A nord della corte permangono vari edifici tra cui l'oratorio di San Carlo e la contigua canonica. Nella mappa del Catasto Lombardo Veneto (1866) il complesso risulta invariato dal punto di vista planimetrico rispetto alla situazione catastale precedente, tranne che per la presenza di un'altra roggia lungo il lato est.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1854/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia
Nella mappa del Nuovo Catasto Terreni il complesso della cascina Pioltino risulta sommariamente inalterato rispetto alla mappa catastale precedente (1866). Alcuni ampliamenti sono relativi al solo corpo di fabbrica est.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1902/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1902/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: stalla est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: rimessa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Complesso rurale organizzato intorno a una corte quadrilatera, composto da vari corpi edilizi comprendenti: casa padronale, casera, stalle e fienili, essiccatoio. All'esterno le case coloniche e la chiesa. Murature perimetrali in laterizio, solai prevalentemente in legno, oppure a voltini in laterizio e putrelle di ferro; tetti a capanna in coppi su orditura lignea, per quanto è stato possibile osservare.

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale

PIANTA [1 / 12]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casera

PIANTA [2 / 12]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: poligonale a sei lati

Riferimento alla parte: stalla est

PIANTA [3 / 12]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: essiccatoio

PIANTA [4 / 12]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: fienile a sud

PIANTA [5 / 12]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: fienile ovest

PIANTA [6 / 12]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa est

PIANTA [7 / 12]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla nord-ovest

PIANTA [8 / 12]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: poligonale a sei lati

Riferimento alla parte: silos

PIANTA [9 / 12]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: circolare

Riferimento alla parte: silos

PIANTA [10 / 12]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: circolare

Riferimento alla parte: oratorio

PIANTA [11 / 12]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ghiacciaia

PIANTA [12 / 12]

Riferimento piano o quota: p. seminterrato

Forma: circolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: Fienile a sud

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: ceppo rustico

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: Stalla a est

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: ceppo rustico

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: chiesa

Genere: in cotto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2007

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
Fienile sul lato sud della cortile: degrado generallizzato della struttura lignea, rotture localizzate dell'orditura primaria e di quella secondaria, cedimenti. Manto di copertura con mancanze e sconnessioni.

Fonte: 2007/10/06, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2007

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Stallone fronte sud, fronte esterno del complesso a ovest, fronte interno della corte a ovest, fronte verso corte della casa padronale: distacchi, erosione degli strati e mancanze da porre in relazione all'umidità di risalita. Riparazioni e rifacimenti con intonaco incoerente probabilmente a base cementizia.

Fonte: 2007/10/06, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2007

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Tutti gli edifici del complesso sono interessati da umidità di risalita capillare che a vario grado ha causato distacchi e disgregazione dell'intonaco e delle murature (laterizi e giunti).

Fonte: 2007/10/06, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]

Riferimento alla parte: strutture sotterranee

Data: 2007

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Ghiacciaia: all'esterno vegetazione superiore in parte infestante; all'interno muschi.

Fonte: 2007/10/06, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2007

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: Stallone. Orditura lignea e manto di copertura rinnovati recentemente.

Fonte: 2007/10/06, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2007

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Esclusa la casa padronale, infissi mancanti nella gran parte degli edifici del complesso, dove un tempo erano presenti. Dove ancora presenti oggi, sono caratterizzati da un degrado generalizzato.

Fonte: 2007/10/06, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1992

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE [1 / 8]

Riferimento alla parte: casa padronale

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 8]

Riferimento alla parte: stalla est

Uso: stalla

USO ATTUALE [3 / 8]

Riferimento alla parte: fienile ovest

Uso: essiccatoio riso

USO ATTUALE [4 / 8]

Riferimento alla parte: oratorio

Uso: oratorio

USO ATTUALE [5 / 8]

Riferimento alla parte: essiccatoio

Uso: essiccatoio

USO ATTUALE [6 / 8]

Riferimento alla parte: fienile sud

Uso: rimessa macchine agricole

USO ATTUALE [7 / 8]

Riferimento alla parte: stalla nord-ovest

Uso: rimessa macchine agricole

USO ATTUALE [8 / 8]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: azienda agricola

USO STORICO [1 / 11]

Riferimento alla parte: casera

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: produzione formaggio

USO STORICO [2 / 11]

Riferimento alla parte: casera

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: cucina

USO STORICO [3 / 11]

Riferimento alla parte: casa padronale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [4 / 11]

Riferimento alla parte: stalla est

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

USO STORICO [5 / 11]

Riferimento alla parte: fienile ovest

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

USO STORICO [6 / 11]

Riferimento alla parte: oratorio

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

USO STORICO [7 / 11]

Riferimento alla parte: essiccatoio

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: essiccatoio

USO STORICO [8 / 11]

Riferimento alla parte: fienile sud

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

USO STORICO [9 / 11]

Riferimento alla parte: stalla nord-ovest

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

USO STORICO [10 / 11]

Riferimento alla parte: silos

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: deposito

USO STORICO [11 / 11]

Riferimento alla parte: ghiacciaia

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ghiacciaia

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 5]

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona: Aree agricole

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 5]

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona: Ambito di competenza cascine

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 5]

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona
Edifici meritevoli di conservazione (art. 24 norme PGT: ristrutturazione parti interne, vincoli di demolizione)

STRUMENTI URBANISTICI [4 / 5]

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona
Emergenze di valore storico, ambientale, monumentale e manufatti della storia agraria (art. 11 norme P.G.T.: conservazione dei caratteri storici e morfologici individuati...)

STRUMENTI URBANISTICI [5 / 5]

Vincoli altre amministrazioni: Parco Agricolo Sud Milano

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00014_01

Note: La corte della cascina Pioltino ripresa da nord-est (2007)

Nome del file: MI050-00014_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00014_02

Note: Fronte esterno verso est (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00014_02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00014_03

Note: Fronte verso la corte del corpo edilizio a est comprendente la casa padronale (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00014_03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00014_04

Note: La corte, sulla destra lo "stallone" e sullo sfondo la casa padronale (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00014_04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00014_05

Note: La cascina Pioltino ripresa da est. La vegetazione sulla destra indica il luogo in cui si trova la ghiacciaia (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00014_05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00014_06

Note: Interno della corte, lato nord (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00014_06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00014_07

Note: Lato est della corte ripreso da sud-ovest (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00014_07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00014_08

Note: Fronte esterno del lato ovest della cascina (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00014_08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00014_09

Note: Fronte esterno del lato ovest della cascina (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00014_09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00014_10

Note: Edifici a nord, esterni alla cascina, tra cui l'oratorio di San Carlo (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00014_10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1992/00/00

Codice identificativo: 152470036_001

Nome del file: 152470036_001

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: MI050-00014_1.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione
ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3427, Territorio di Pioltino Ducato di Milano ...(s.d.)

Note: A001

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione
ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 5158, All.to mappa comune censuario di Vigonzino ed uniti distretto di Binasco provincia di Pavia eseguito nell'anno 1854 (1854-1857)

Note: A002

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione
ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 2808, Mappa del comune censuario di Vigonzino con Pioltino mandamento di Binasco provincia di Milano rilevata nell'anno 1866 (1866 -1887)

Note: A003

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione
ASMi, Mappe piane, seconda serie, Nuovo Catasto Terreni, cart. 493, Comune amministrativo di Zibido San Giacomo sezione Vigonzino Mandamento di Binasco Provincia di Milano... 1897 (1897-1902)

Note: A004

BIBLIOGRAFIA

Titolo libro o rivista: Le istituzioni storiche del territorio lombardo XIV-XIX. Milano la provincia

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2000

Codice scheda bibliografia: MI050-00003

V., pp., nn.: 326

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2007

Specifiche ente schedatore: Provincia di Milano

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - MI050-00003 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 3

Codice scheda: MI050-00003

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo di scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: MI050-00014

OGGETTO

Identificazione del bene: Cascina Pioltino, Zibido San Giacomo (MI)

DESCRIZIONE

Descrizione
La cascina Pioltino è un ampio complesso rurale situato nel comune di Zibido San Giacomo, in posizione isolata nella campagna agricola tra l'autostrada A7 (Milano-Genova) e il Naviglio Pavese. E' organizzata intorno a un cortile rettangolare con tre accessi carrabili, di cui quello a est permette l'ingresso dalla Strada Provinciale 139.
Gli edifici che compongono attualmente il complesso sono: lungo il lato nord la casa del fittavolo (o conduttore), attualmente dei proprietari, oltre l'andito d'ingresso un edificio che al piano terra ospitava macchinari per la lavorazione del riso, il caseificio; lungo il lato est la stalla e due sili circolari; lungo il lato sud il fienile; lungo il lato ovest un altro fienile, un silo, un altro edificio, una stalla.
La casa padronale è un edificio rettangolare a due piani con corpo scala interno, presumibilmente al centro (non si è potuto accedere); la presenza di numerosi comignoli denota la presenza di camini all'interno dei locali. I fronti sono intonacati, quello esterno è stato recentemente oggetto di manutenzione.
I fienili e l'essiccatoio sono a doppia altezza con struttura a pilastri in muratura di mattoni e tetto a due falde su struttura lignea a capriate. In particolare, il fienile collocato sul lato sud presenta verso il cortile pilastri a sezione circolare con la parte basamentale di ceppo rustico; funge da deposito e ricovero di macchinari, anche se in alcune parti la copertura è crollata. L'altro (a ovest) ospita i macchinari per la lavorazione dei cereali.
La stalla si attesta lungo tutto il lato est del cortile. E' un edificio con fienile al primo piano, in muratura di mattoni, solaio in putrelle e voltine di mattoni, tetto a capanna con orditura lignea a capriate che è stato rifatto nel 2006. Svolge nella totalità la sua funzione originaria.
All'esterno della corte principale si trovano: a sud l'essiccatoio, il locale mungitura e la nuova stalla; a nord le case coloniche, l'oratorio di San Carlo e una stalla con portico, trasformata recentemente in agriturismo; a est la ghiacciaia.
L'oratorio di San Carlo, sede di celebrazioni saltuarie, si trova a nord del complesso; è a navata unica con volta a botte.

La facciata è piana con lesene che sottolineano gli angoli tra fronte principale e fronti laterali. Il portone d'ingresso si trova al centro e nella parte sommitale vi è una finestra con davanzale modanato. E' stato recentemente restaurato nelle parti esterne e interne.
La ghiacciaia è una costruzione semi-ipogea cilindrica con volta a calotta in mattoni pieni e malta di calce. La si distingue per la presenza di vegetazione cresciuta sulla sua sommità che si nota a destra della strada di accesso alla cascina.
La cascina Pioltino è un'azienda agricola che integra questa principale attività con quella agrituristica della ristorazione e della vendita di prodotti del territorio.

NOTIZIE STORICHE

Notizie storiche
Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano, del primo quarto del Settecento, la cascina Pioltino si trova nel territorio omonimo, nel Ducato di Milano. E' un complesso esteso costituito principalmente da due corti delimitate da vari edifici isolati e contrassegnate dai mappali 148 e 144. In quella più a nord (mappale 144) si distinguono l'oratorio dedicato a San Carlo, indicato con la lettera E, ed un piccolo giardino ad esso contiguo.
Nell'"Allegato alla Mappa del Comune Censuario di Vigonzino ed Unito Distretto di Binasco Provincia di Pavia eseguito nell'anno 1854, in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati" il complesso della cascina appare ampliato rispetto alla situazione catastale precedente. Agli antichi edifici si aggiungono nuovi fabbricati che uniformano la corte posta a sud (mappale 51) chiudendola lungo i lati est, sud e ovest; nell'angolo nord-est, all'esterno, è segnato il passaggio di una roggia riscontrabile ancora oggi, probabilmente legata all'esistenza di una pila. A nord della corte permangono vari edifici tra cui l'oratorio di San Carlo e la contigua canonica. Nella mappa del Catasto Lombardo Veneto (1866) il complesso risulta invariato dal punto di vista planimetrico rispetto alla situazione catastale precedente, tranne che per la presenza di un'altra roggia lungo il lato est.
Nella mappa del Nuovo Catasto Terreni (1902) il complesso della cascina Pioltino risulta sommariamente inalterato rispetto alla mappa catastale precedente (1866). Alcuni ampliamenti sono relativi al solo corpo di fabbrica est.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2007

Specifiche ente schedatore: Provincia di Milano

Nome compilatore [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome compilatore [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca