

Cascina Fornace - complesso

Cusago (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI050-00026/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI050-00026/>

CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 26

Codice scheda: MI050-00026

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI050-00026

Relazione con schede VAL: MI050-00004

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Fornace - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015097

Comune: Cusago

Indirizzo: Strada Provinciale 114 per Cisliano

Altra località: Cascina Fornace

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cusago

Particelle [1 / 6]: 7

Particelle [2 / 6]: 8

Particelle [3 / 6]: 10

Particelle [4 / 6]: 11

Particelle [5 / 6]: 14

Particelle [6 / 6]: 13

Foglio/Data: 15

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte [1 / 2]: Confronti cartografici (A0001, A0004)

Motivazione/fonte [2 / 2]: Confronti con altri fabbricati

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano il complesso della cascina, pertinente al mappale 318, presenta un solo edificio con pianta ad L, posto al centro di un'area adibita a corte, contrassegnato con il numero 70. Ad est la cascina confina con un orto, al mappale 71.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1724/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1724/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nell'Allegato alla Mappa del Comune Censuario di Cusago Distretto II di Milano Provincia di Milano eseguito nell'anno 1854, in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati il complesso, che insiste sul mappale 70, appare notevolmente ampliato rispetto alla situazione catastale del 1724. A seguito della probabile demolizione dell'antico edificio ad L, la cascina si presenta costituita da due costruzioni che cingono la corte su tutti e quattro i lati. L'ingresso principale alla cascina si trova a est, a cui si giunge percorrendo la strada proveniente da Cusago. Altri passaggi alla corte si trovano sui lati nord e sud. Nella mappa del Catasto Lombardo Veneto del 1866 il complesso della Cascina Fornace, al mappale 378, non presenta mutamenti

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1854/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1865/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del Nuovo Catasto Terreni (1897) la situazione planimetrica del complesso, in mappa al numero 378, rimane pressoché quella registrata nelle mappe catastali della seconda metà dell'Ottocento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Complesso rurale organizzato intorno a una corte quadrilatera, composto da vari corpi edilizi comprendenti: casa padronale, case coloniche, stalle, fienili ed edifici di servizio. A ridosso del nucleo principale quattro silos e stalle moderne. Murature perimetrali in laterizio, solai prevalentemente in legno, alcuni a voltini in laterizio e putrelle in ferro. Tetti a capanna in tegole di cotto su orditura lignea, per quanto è stato possibile osservare.

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale

PIANTA [1 / 9]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: case coloniche nord-est

PIANTA [2 / 9]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: case coloniche sud-ovest

PIANTA [3 / 9]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla est

PIANTA [4 / 9]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla sud-est

PIANTA [5 / 9]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla sud

PIANTA [6 / 9]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: poligonale a sei lati

Riferimento alla parte: porcilaia

PIANTA [7 / 9]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: poligonale a sei lati

Riferimento alla parte: lato nord

PIANTA [8 / 9]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sili

PIANTA [9 / 9]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: circolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 6]

Ubicazione: casa padronale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 6]

Ubicazione: case coloniche

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 6]

Ubicazione: stalla est

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 6]

Ubicazione: stalla sud-est

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 6]

Ubicazione: stalla sud

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 6]

Ubicazione: sili

Tipo di struttura: pareti

Genere: a gabbia

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa padronale

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalla est

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: casa padronale

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: portico su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: edicola sacra

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: tempera

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto Sud casa padronale

Collocazione: esterna

Tipo: meridiana

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2007

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Tutti gli edifici del complesso sono interessati da umidità di risalita capillare che a vario grado ha causato distacchi e disgregazione dell'intonaco e delle murature (laterizi e giunti).

Fonte: 2007/10/17, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2007

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Complessivamente le coperture non presentano particolari problemi, in alcune zone sconnessione dei coppi.

Fonte: 2007/10/17, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2007

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Segni di degrado generalizzato (sconnessioni, fessurazioni, parti mancanti, assenza di protettivo).

Fonte: 2007/10/17, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2007

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Meridiana: distacco della pellicola e dilavamento del pigmento di colore blu.

Fonte: 2007/10/17, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2007

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Edicola sacra raffigurante la Madonna con il bambino: perdita di pigmento, depositi superficiali.

Fonte: 2007/10/17, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: muratura

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: con parti di intonaco mancanti

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE [1 / 10]

Riferimento alla parte: casa padronale

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 10]

Riferimento alla parte: case coloniche nord-est

Uso: abitazione

USO ATTUALE [3 / 10]

Riferimento alla parte: case coloniche sud-ovest

Uso: abitazione

USO ATTUALE [4 / 10]

Riferimento alla parte: stalla est

Uso: fienile

USO ATTUALE [5 / 10]

Riferimento alla parte: stalla sud-est

Uso: rimessa macchine agricole

USO ATTUALE [6 / 10]

Riferimento alla parte: stalla sud

Uso: fienile

USO ATTUALE [7 / 10]

Riferimento alla parte: lato nord

Uso: magazzino

USO ATTUALE [8 / 10]

Riferimento alla parte: silos

Uso: deposito

USO ATTUALE [9 / 10]

Riferimento alla parte: fienile nord

Uso: fienile

USO ATTUALE [10 / 10]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: azienda agricola

USO STORICO [1 / 6]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cascina

USO STORICO [2 / 6]

Riferimento alla parte: casa padronale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [3 / 6]

Riferimento alla parte: case coloniche nord-est

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione collettiva

USO STORICO [4 / 6]

Riferimento alla parte: case coloniche sud-ovest

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione collettiva

USO STORICO [5 / 6]

Riferimento alla parte: fienile nord

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

USO STORICO [6 / 6]

Riferimento alla parte: stalla sud

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla-fienile

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona PR - Produttivo rurale

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: Parco Agricolo Sud Milano

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00026_IMG-0000130701

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00026_07

Note: Il lato nord della corte (a destra) ripreso dall'esterno della cascina (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00026_07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00026_IMG-0000130702

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1993/00/00

Codice identificativo: 150970018_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150970018_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00026_IMG-0000130703

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1993/00/00

Codice identificativo: 150970018_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150970018_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00026_IMG-0000130695

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00026_01

Note: Lati ovest e nord della cascina verso il cortile (2007)

Nome del file originale: MI050-00026_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00026_IMG-0000130696

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00026_02

Note: L'ingresso della cascina, posto al centro del lato est tra le case coloniche e la stalla (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00026_02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00026_IMG-0000130697

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00026_03

Note: Struttura lignea del teto dell'ingresso est della cascina (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00026_03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00026_IMG-0000130698

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00026_04

Note: Esterno degli edifici posti nell'angolo sud-ovest del cortile (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00026_04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00026_IMG-0000130699

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00026_05

Note: Stalle e fienili lungo l'ingresso posto a sud (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00026_05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00026_IMG-0000130700

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00026_06

Note: Esterno del lato sud della cascina (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00026_06.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00026_DRA-0000022124

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MI050-00026_1.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: 150970018_001_M0012.pdf

Note: stralcio foglio catastale

FONTI E DOCUMENTI [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3322, Territorio di Cusago con Rabaione pieve di Cesano Boscone Ducato di Milano (1724)

Note: A001

FONTI E DOCUMENTI [2 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 5270, All.to mappa comune censuario di Cussago distretto II di Milano provincia di Milano eseguito nel 1854 in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati (1855-1857)

Note: A002

FONTI E DOCUMENTI [3 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 2709, Mappa del comune censuario di Cusago mandamento di Corsico provincia di Milano rilevata nell'anno 1865 (1865-1887)

Note: A003

FONTI E DOCUMENTI [4 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, seconda serie, Nuovo Catasto Terreni, cart. 189 (1897-1901), Comune amministrativo di Cusago sezione di Cusago mandamento di Corsico provincia di Milano (30 settembre 1897)

Note: A004

FONTI E DOCUMENTI [5 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: cartografia

Denominazione: Carta Tecnica Regionale scala 1:10000 (Formato Raster), f. B6a3 (1994)

Note: A005

FONTI E DOCUMENTI [6 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970018_002_V0130.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970018_003_V0131.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970018_004_V0132.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970018_005_V0133.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970018_006_V0134.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970018_007_V0135.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Comincini M.

Titolo libro o rivista: Il palazzo, la chiesa, la villa. Storia e arte a Cusago

Luogo di edizione: Vigevano

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI100-00054

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Brugnana A./ Checchi A./ Stopelli L.

Titolo libro o rivista

Le componenti del paesaggio agrario nei comuni di Settimo Milanese e Cusago: proposte di conservazione e d'uso dei beni storico ambientali (tesi di laurea, relatore Boriani M., Politecnico di Milano, a.a. 1985/86)

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MI050-00017

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2007

Ente compilatore: Provincia di Milano

Data del sopralluogo: 2007/10/17

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca

SCHEMA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - MI050-00004 [1 / 1]**CODICI**

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 4

Codice scheda: MI050-00004

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

RELAZIONI**RELAZIONI**

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: MI050-00026

OGGETTO**OGGETTO**

Identificazione del bene: Cascina Fornace, Cusago (MI)

DESCRIZIONE**DESCRIZIONE**

Codice lingua: ITA

Descrizione

La cascina Fornace si trova nell'area ovest del comune di Cusago, in posizione isolata nella campagna agricola che caratterizza questa parte del territorio. E' un complesso a corte organizzato intorno ad un ampio spazio rettangolare con tre accessi carrabili, di cui quello a est permette l'ingresso dalla strada provinciale 114. Gli edifici attestati lungo i lati della corte sono principalmente le abitazioni coloniche, in parte la casa del fittavolo, tre stalle con fienile soprastante, due fienili. All'esterno si trovano due nuove stalle e quattro sili circolari. Le case coloniche sono di due piani fuori terra con tipologia a ballatoio; i ballatoi sono realizzati in lastre di beola sorrette da mensole di granito, e ringhiere di ferro battuto; i solai sono prevalentemente lignei. La casa del fittavolo si inserisce al centro del fronte ovest delle abitazioni coloniche con ingresso dal portico in due campate verso la corte; sul retro si affaccia su un piccolo giardino e assume le forme della residenza di campagna anche se in misura minore. Gli edifici dedicati alla produzione agricola sono costruiti con materiali tradizionali: la stalla a sud ha muratura di mattoni, solaio in putrelle di ferro e voltine di mattoni, tetto a capanna con struttura lignea a capriate; quella a est si differenzia per il solaio ligneo (travi, travetti, assito). Tra gli elementi decorativi sono da segnalare una meridiana dipinta sul fronte sud della casa del fittavolo e una Madonna con bambino dipinta sulla parete interna del portico posto al centro delle case coloniche che si attestano lungo il lato ovest della corte. La cascina è sede di un'azienda agricola.

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIE STORICHE

Codice lingua: ITA

Notizie storiche

Il complesso della cascina Fornace, posto nel comune di Cusago con Rabaione, nella Pieve di Cesano Boscone, ha origini almeno settecentesche; l'esistenza di una porzione del complesso è attestata dalla mappa del Catasto Teresiano del 1724 secondo un'organizzazione differente da quella attuale. La grande corte quadrangolare, così come si presentava nel catasto settecentesco, fu coinvolta, a partire da metà Ottocento, dalla costruzione di nuovi edifici, che ne determinarono la forma che ancora oggi possiede. Solo in anni recenti il complesso è stato ampliato con alcuni edifici, posti all'esterno della corte in prossimità dei lati est e sud, adibiti principalmente ad usi agricoli. La cascina è appartenuta sino al 1953 alla famiglia Casati Stampa di Soncino; forse con provenienza più in particolare dalle ingenti proprietà della famiglia Stampa nel territorio di Cusago attestate sin dalla prima metà del Cinquecento.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2007

Ente compilatore: Provincia di Milano

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca