Cascina S. Michele - complesso

Gorgonzola (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI050-00067/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI050-00067/

CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 67

Codice scheda: MI050-00067

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Progetto di catalogazione di cascine situate nei comuni della provincia di Milano (BEST PoliMI)

Numero interno: 151080038

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI050-00067

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina S. Michele - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015108

Comune: Gorgonzola

Indirizzo: Via Parini, 93

Altra località: Cascina San Michele

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Gorgonzola

Foglio/Data: 17

Particelle [1 / 6]: 26

Particelle [2 / 6]: 27

Particelle [3 / 6]: 31

Particelle [4 / 6]: 32

Particelle [5 / 6]: 43

Particelle [6 / 6]: 59

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: Cartografia catastale (A0001)

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: Confronti cartografici (A0001, A0004)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia
Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano il complesso della cascina San Michele è contrassegnato dal mappale 470. La cascina è costituita da tre edifici isolati che delimitano la corte: l'edificio principale, lineare, posto lungo il lato ovest; due piccole costruzioni di servizio: l'una collocata lungo il lato sud, l'altra nell'angolo nord-est. Nell'Allegato alla Mappa del Comune Censuario di Gorgonzola Distretto di Gorgonzola Provincia di Milano eseguito nell'anno 1854, in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati la situazione dell'intero complesso, attinente al mappale 470 appare, a livello planimetrico, sostanzialmente inalterata rispetto alla mappa catastale del 1721.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Validità: post

Data: 1721/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Validità: ante

Data: 1854/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia
Nella mappa del Catasto Lombardo Veneto il complesso, che insiste sul mappale 370 di proprietà della marchesa Antonietta Busca, proprietaria della maggior parte del territorio di Gorgonzola, risulta ampliato rispetto alla mappa catastale precedente (1854). All'antico edificio lineare posto lungo il lato ovest della corte si è aggiunto un edificio ad L che delimita la corte sui lati sud ed est; il lato nord è occupato da una piccola costruzione isolata. Nella successiva mappa del Nuovo Catasto Terreni (1902) la configurazione planimetrica del complesso agricolo appare pressoché inalterata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Validità: post

Data: 1865/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Validità: ante

Data: 1902/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia
Dal punto di vista planimetrico, il complesso della cascina San Michele appare pressoché inalterato rispetto alla mappa catastale del 1902. Alcune nuove costruzioni relative a fabbricati ad uso agricolo si attestano esternamente alla corte, ad ovest e a nord.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XXI

Validità: post

Data: 2008/02/07

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XXI

Validità: ante

Data: 2008/02/07

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Complesso rurale organizzato intorno a una corte quadrilatera chiusa, composto da vari corpi edilizi comprendenti: casa padronale, case coloniche, la stalla, fienile ed essiccatoio, rimesse e magazzino. Murature perimetrali in laterizio pieno, solai prevalentemente in legno. Tetti a capanna in tegole di cotto su orditura lignea, per quanto è stato possibile osservare.

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale

PIANTA [1 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla-fienile

PIANTA [2 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: case coloniche

PIANTA [3 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico sud-est

PIANTA [4 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: case coloniche e rimesse

PIANTA [5 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: casa padronale portico

Collocazione: esterna

Tipo: altare

Qualificazione del tipo: figurati (Madonna con San Michele) firmato "CAVENAGHI FECE 1870"

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]

Riferimento alla parte: coperture intero bene

Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche
Complessivamente le coperture non presentano particolari problemi, tranne che per alcuni punti in cui i coppi risultano sconnessi.

Fonte: 2008/02/07, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]

Riferimento alla parte: coperture case coloniche nord

Data: 2008

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Case coloniche a nord. Sconnessioni varie e mancanze nel manto di copertura

Fonte: 2008/02/07, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]

Riferimento alla parte: strutture murarie case coloniche nord

Data: 2008

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
Case coloniche a nord. Sul fronte nord-est sono visibili fessurazioni nella parte sinistra del fronte dal sottogronda ai vani finestra del primo piano.
L'umidità di risalita sino a un'altezza di circa due metri ha causato polverizzazione e distacchi dell'intonaco ed erosione del paramento murario in laterizio.

Fonte: 2008/02/07, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]

Riferimento alla parte: coperture stalla-fienile

Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche
Stalla. L'orditura primaria e secondaria della struttura del tetto non presentano particolari fenomeni di degrado

Fonte: 2008/02/07, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]

Riferimento alla parte: strutture murarie casa padronale

Data: 2008

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Casa padronale. Sul fronte ovest distacchi puntuali e lacune d'intonaco, tracce di umidità di risalita capillare.

Fonte: 2008/02/07, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]

Riferimento alla parte: infissi case coloniche e magazzini

Data: 2008

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
Case coloniche nord. In parte mancanti. Dove presenti si registrano segni di degrado generalizzato (rotture, sconnessioni).
Abitazioni e magazzini sud. In gran parte mancanti.

Fonte: 2008/02/07, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1990

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: casa padronale

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: azienda agricola

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 3]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona E3 - Zona di recupero degli edifici e dei complessi rurali

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 3]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona di recupero

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 3]

Vincoli altre amministrazioni: Parco Agricolo Sud Milano

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00067_01

Note: L'ingresso principale della cascina San Michele da via Parini (2008)

Nome del file: MI050-00067_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00067_02

Note: La corte della cascina, a destra la stalla e a destra le abitazioni coloniche (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00067_02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00067_03

Note: L'angolo sud-ovest della cascina, al centro l'ingresso principale e a destra la casa padronale e la stalla (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00067_03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00067_04

Note: Il lato sud-est della corte (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00067_04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00067_05

Note: Il lato nord-ovest della complesso su cui si attesta la stalla, a destra (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00067_05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00067_06

Note: Il lato nord-ovest della complesso: i fronti della stalla e della casa padronale (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00067_06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00067_07

Note: Abbeveratoio monolitico di granito bianco, collocato ora all'ingresso est della cascina (2007)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00067_07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1990/00/00

Codice identificativo: 151080038_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 151080038_001

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: 1

Nome del file: MI050-00067_1.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione
ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3139, Mappa del territorio e pieve di Gorgonzola ducato di Milano (1721)

Note: A001

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione
ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 5298 (1854-1857), All.to mappa del comune censuario di Gorgonzola distretto di Gorgonzola provincia di Milano eseguito nell'anno 1854, causa rinnovazione stima dei fabbricati

Note: A002

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione
ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 2556 (1865-1887), Mappa del comune censuario di Gorgonzola mandamento di Gorgonzola provincia di Milano rilevata nell'anno 1865

Note: A003

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione
ASMi, Mappe piane, seconda serie, Nuovo Catasto Terreni, cart. 213 (1897-1902), Comune amministrativo di Gorgonzola sezione ['] mandamento di Gorgonzola provincia di Milano (30 Settembre 1897)

Note: A004

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Perego G.

Titolo libro o rivista: Tre secoli della nostra storia

Anno di edizione: 2002

Codice scheda bibliografia: MI050-00025

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Muoni D.

Titolo libro o rivista: Melzo e Gorgonzola e loro dintorni: studi storici con documenti e note

Anno di edizione: 1866

Codice scheda bibliografia: MI050-00026

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2008

Specifiche ente schedatore: Provincia di Milano

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - MI050-00017 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 17

Codice scheda: MI050-00017

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo di scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: MI050-00067

OGGETTO

Identificazione del bene: Gorgonzola (MI), Cascina San Michele

DESCRIZIONE

Descrizione
La cascina San Michele è situata nel comune di Gorgonzola nella parte sud del territorio verso Melzo in un contesto quasi totalmente agricolo.
E' un complesso a corte chiusa, articolato intorno a una corte rettangolare. La casa padronale è posta nell'angolo ovest vicino all'ingresso principale e in contiguità con la grande stalla con portico che si attesta lungo il lato nord-ovest.
Le abitazioni coloniche si trovano lungo il lato nord-est in un edificio in linea di due piani con scale di accesso al piano primo inserite nella profondità del corpo di fabbrica. L'edificio ha solai di legno; le unità abitative sono dotate di camino e pavimenti in medoni di cotto. Il lato sud-est, in prossimità dell'aia di cemento, è interamente occupato da portici adibiti a fienili, essiccatoio ed altre attività di servizio. L'ultimo lato della corte è definito da un edificio, che per quanto è stato possibile dedurre, era adibito a rimessa al piano terra e ad abitazioni al primo piano. A nord-est esternamente alla corte, si attestano le nuove stalle. Tra gli elementi decorativi è da segnalare un dipinto su intonaco raffigurante la Madonna con San Giorgio che uccide il drago (a firma Cavenaghi 1870) collocato sotto il portico della casa padronale.

NOTIZIE STORICHE

Notizie storiche
Il sito della cascina San Michele è attestato nel territorio di Gorgonzola almeno dal Settecento. Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano (1721) il complesso, contrassegnato dal mappale 470, è formato da tre edifici isolati che

delimitano la corte: l'edificio principale, lineare, posto lungo il lato ovest e due piccole costruzioni di servizio, l'una collocata lungo il lato sud, l'altra nell'angolo nord-est. Nell'"Allegato alla Mappa del Comune Censuario di Gorgonzola Distretto di Gorgonzola Provincia di Milano eseguito nell'anno 1854, in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati" la situazione dell'intero complesso, attinente al mappale 470 appare, a livello planimetrico, sostanzialmente inalterata. L'impianto attuale del complesso della cascina San Michele, risale all'ampliamento avvenuto fra il 1854 e il 1866 così come lo si legge sulle mappe catastali: all'antico edificio lineare posto lungo il lato ovest della corte, esistente già al principio del Settecento, si sono aggiunti altri fabbricati che delimitano la corte sui lati sud ed est; il lato nord è occupato da una piccola costruzione isolata. La cascina, al mappale 370, appartiene alla marchesa Antonietta Busca, proprietaria della maggior parte del territorio di Gorgonzola. Nella mappa del Nuovo Catasto Terreni del 1902 il complesso della cascina appare pressoché inalterato. Durante il Novecento, alcuni fabbricati ad uso agricolo sono stati costruiti esternamente alla corte, ad ovest e a nord del complesso.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2008

Specifiche ente schedatore: Provincia di Milano

Nome compilatore [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome compilatore [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca