

Casa padronale della Cascina Vaianello

Mediglia (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI050-00088/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI050-00088/>

CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 88

Codice scheda: MI050-00088

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MI050-00087

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa padronale della Cascina Vaianello

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015139

Comune: Mediglia

Località: Vigliano

Indirizzo: Via Cascina Vaianello

Altra località: Vigliano Vecchio (frazione ISTAT)

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mediglia

Particelle: 44

Foglio/Data: 2

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Già preesistente nel Settecento è individuabile sulle mappe catastali ottocentesche con un corpo edilizio in aderenza al fronte sud, probabilmente demolito dopo il 1901.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Data: 1854/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Data: 1854/00/00

Validità: ante

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00088_IMG-0000130876

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00088_01.JPG

Note: Fronte sud verso la corte (2008)

Nome del file originale: MI050-00088_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00088_IMG-0000130877

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00088_02.JPG

Note: Fronti sud e est (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00088_02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00088_IMG-0000130878

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00088_03.JPG

Note: Porticato al piano terra del fronte sud che si affaccia sulla corte (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00088_03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00088_IMG-0000130879

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1991/00/00

Codice identificativo: 151390031_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151390031_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: 151390031_001_M0033.pdf

Note: stralcio foglio catastale

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Milano

Data del sopralluogo: 2008/01/18

Nome: Mascione, Maria

Referente scientifico: Marescotti, Luca