

# Stalla della Cascina Vaianello

Mediglia (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI050-00092/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI050-00092/>

## CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 92

Codice scheda: MI050-00092

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

## NUMERO INTERNO

Riferimento: Progetto di catalogazione di cascine situate nei comuni della provincia di Milano (BEST PoliMI)

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI050-00087

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: stalla

Denominazione: Stalla della Cascina Vaianello

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015139

Comune: Mediglia

Località: Vigliano

Indirizzo: Via Cascina Vaianello

Altra località: Vigliano Vecchio (frazione ISTAT)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La costruzione della stalla risale probabilmente alla seconda metà dell'Ottocento. La configurazione attuale si legge a livello catastale a partire dalla mappa del Nuovo Catasto terreni del 1901.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Il primo piano probabilmente destinato a fienile viene demolito; il nuovo tetto viene realizzato con travi prefabbricate di calcestruzzo armato e manto di copertura in lastre di fibrocemento.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ca.

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ca.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00092\_01.JPG

Note: Fronte ovest verso la corte (2008)

Nome del file: MI050-00092\_01.JPG

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00092\_02.JPG

Note: Fronte nord (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00092\_02.JPG

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00092\_03.JPG

Note: Particolare della cornice del vano finestra e della fascia marcapiano realizzate in mattoni pieni (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00092\_03.JPG

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2008

Specifiche ente schedatore: Provincia di Milano

Nome: Mascione, Maria

Referente scientifico: Marescotti, Luca