

# Cascina Villandolo - complesso

Gaggiano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI050-00240/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI050-00240/>

## CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 240

Codice scheda: MI050-00240

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI050-00240

Relazione con schede VAL: MI050-00016

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Villandolo - complesso

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifiche della fonte della denominazione: Ti porto per mano a vedere Gaggiano. Le cascine e le rogge, 2004, p. 21

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica (XVIII)

Denominazione: Cassina Vilandolo

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specifiche della fonte dell'altra denominazione

Territorio di Bonirola Pieve di Rosate Ducato di Milano (s.d.). ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3015

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015103

Comune: Gaggiano

Località: Cascina Villandolo

Indirizzo: Strada comunale 150

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Cascina Villandolo, 5

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Gaggiano

Particelle [1 / 3]: 37

Particelle [2 / 3]: 77

Particelle [3 / 3]: 79

Foglio/Data: 26

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La cascina Villandolo risulta già presente in Gaggiano nel 1262, probabilmente nella località di Iborino, individuata dagli storici locali nel territorio compreso tra le cascine Schenavoglia, Cantalupo, Villandolo e Baitana.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]**

Secolo: sec. XIII

Data: 1262/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]**

Secolo: sec. XIII

Data: 1262/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano il complesso, denominato 'Cassina Vilandolo', insiste sul mappale 92, di proprietà del Luogo Pio della Misericordia di Milano. Il complesso, una 'Cassina con Molino e Pila detta Rilando', è costituito da diversi fabbricati quadrangolari posti intorno alla corte, nel cui angolo di nord-ovest è situato un piccolo oratorio segnato con la lettera E. Esternamente alla corte, lungo i lati ovest e sud, si trova un vasto orto, di proprietà dello stesso Luogo Pio, segnato al mappale 92.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Nell'Allegato alla Mappa del Comune Censuario di Bonirola Distretto VI di Binasco Provincia di Pavia eseguito nell'anno 1855, in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati il complesso risulta ampiamente trasformato rispetto alla situazione catastale precedente (1722). La demolizione totale degli antichi fabbricati ha permesso la nuova costruzione di corpi di fabbrica (case coloniche, stalle, magazzini) disposti a U intorno alla corte, aperta sul lato nord. L'oratorio, segnato con la lettera Z, si trova ora al centro della corte, affiancato ad un piccolo edificio, isolato però rispetto al resto

del complesso.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1855/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1855/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nella mappa del Catasto Lombardo Veneto il complesso, che insiste sul mappale 125, appare sostanzialmente inalterato rispetto alla situazione catastale precedente (1855), eccetto che per la costruzione di un grande porticato lungo il corpo di fabbrica est e piccoli ampliamenti esterni alla corte.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del Nuovo Catasto Terreni il complesso della cascina appare pressoché inalterato rispetto alla situazione catastale precedente (1866). Esternamente alla corte si trovano ora due nuovi edifici ad uso agricolo. Sul fianco nord dell'oratorio si trova un altro nuovo piccolo edificio, che lo separa dalla 'Strada Comunale di Barate'

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1901/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1901/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Dal punto di vista planimetrico, il complesso della cascina risulta pressoché inalterato rispetto alla situazione catastale di inizio Novecento. Gli edifici della corte permangono dal punto di vista planimetrico. Al complesso si sono aggiunti nuovi edifici ad uso agricolo esterni alla corte lungo i lati sud ed est.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2008/09/12

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2008/09/12

Validità: ante

**NOTIZIA [7 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]**

Secolo: sec. XIX

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: stalla-fienile est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: case coloniche ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Complesso a corte chiusa composto da vari corpi edilizi comprendenti la casa del fittavolo, case coloniche, stalle, fienili, caseificio, granaio, oratorio. Murature perimetrali in laterizio, solai prevalentemente in legno (a voltine di laterizio e putrelle per quello della stalla grande), tetti a capanna su struttura portante lignea, per quanto è stato possibile osservare.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: stalla-fienile est

### **PIANTA [1 / 8]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: case coloniche ovest

### **PIANTA [2 / 8]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a L

Riferimento alla parte: oratorio

### **PIANTA [3 / 8]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: caseificio

### **PIANTA [4 / 8]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa padronale

### **PIANTA [5 / 8]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a L

Riferimento alla parte: portico nord-est

### **PIANTA [6 / 8]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla-fienile nord

### **PIANTA [7 / 8]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico sud-est

### **PIANTA [8 / 8]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: stalla-fienile est

### **TIPO**

Genere: solaio

### **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]**

Riferimento alla parte: coperture intero bene

Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessun particolare fenomeno da rilevare.

Fonte: 2008/09/12, catalogatore

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]**

Riferimento alla parte: casa padronale



Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessun particolare fenomeno da rilevare.

Fonte: 2008/09/12, catalogatore

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2008

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Lati sud e ovest della corte antica (case coloniche, caseificio). Distacchi ed erosione dell'intonaco; erosione delle malte di allettamento della muratura di laterizio; rotture localizzate. Riparazioni e reintegrazioni con intonaco incoerente probabilmente a base cementizia.

Fonte: 2008/09/12, catalogatore

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]**

Riferimento alla parte: strutture murarie oratorio

Data: 2008

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Distacchi ed erosione dell'intonaco; erosione (puntualmente profonda) della muratura di laterizio sia nella parte basamentale che in quella sommitale; rotture localizzate della muratura di origine antropica (ingresso principale).

Fonte: 2008/09/12, catalogatore

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2008

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Lati sud e ovest della corte antica (case coloniche, caseificio). In parte mancanti. Dove esistenti con segni di degrado generalizzato.

Fonte: 2008/09/12, catalogatore

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]**

Riferimento alla parte: strutture murarie stalla

Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Puntuale erosione dell'intonaco e/o mancanza, tracce di umidità.

Fonte: 2008/09/12, catalogatore

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: mediocre

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

**USO ATTUALE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: casa padronale

Uso: abitazione

**USO ATTUALE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: stalla-fienile est

Uso: deposito

**USO ATTUALE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: portico nord-est

Uso: fienile

### **USO ATTUALE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: portico sud-est

Uso: rimessa macchine agricole

### **USO ATTUALE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: parti sud e est del complesso

Uso: azienda agricola

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 3]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona E2 - Zona agricola di produzione

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 3]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Territori agricoli di cintura metropolitana

### **STRUMENTI URBANISTICI [3 / 3]**

Vincoli altre amministrazioni: Parco Agricolo Sud Milano

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_IMG-0000131213

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00240\_01

Note: Il complesso della Cascina Villandolo, stalla e fienile nell'aia esterna alla corte (2008)

Nome del file originale: MI050-00240\_01.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_IMG-0000131214

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00240\_02

Note: Portici dell'aia esterna alla corte (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00240\_02.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_IMG-0000131215

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00240\_03

Note: Le abitazioni coloniche del lato est e l'oratorio nella corte (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00240\_03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_IMG-0000131216

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00240\_04

Note: Abitazioni coloniche nella corte (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00240\_04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_IMG-0000131217

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00240\_05

Note: L'attuale casa padronale situata nell'angolo sud ovest della corte (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00240\_05.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_IMG-0000131218

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00240\_06

Note: Una delle strade di accesso alla cascina lungo il lato nord del complesso (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00240\_06.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_IMG-0000131219

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00240\_07

Note: L'ingresso alla corte. A destra la stalla grande (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00240\_07.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_IMG-0000131220

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1991/00/00

Codice identificativo: 151030053\_001

Nome del file originale: 151030053\_001

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_DRA-0000022261

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: 1

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MI050-00240\_1.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_DRA-0000022262

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 151030053\_002\_M0001.pdf

#### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3015, Territorio di Bonirola Pieve di Rosate Ducato di Milano (s.d.)

Note: A001

#### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 5126 (1855-1857), All.to mappa comune censuario di Bonirola distretto VI di Binasco provincia di Pavia eseguito nell'anno 1855, causa della rinnovazione della stima dei fabbricati

Note: A002

#### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 2396 (1866-1887), Mappa del comune censuario di Bonirola mandamento di Binasco provincia di Milano rilevata nell'anno 1866

Note: A003

#### **FONTI E DOCUMENTI [4 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, seconda serie, Nuovo Catasto Terreni, cart. 56 (1897-1901), Comune amministrativo di Gaggiano sezione Bonirola mandamento di Binasco provincia di Milano (30 Settembre 1897)

Note: A004

#### **FONTI E DOCUMENTI [5 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, Mappe del territorio di Gaggiano, anno 1722

Note: A1

**FONTI E DOCUMENTI [6 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: cartografia

Denominazione: I.G.M., Carta d'Italia, f. 45, III SO, Gaggiano, anno 1937

Note: A2

**FONTI E DOCUMENTI [7 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_FNT-0000023748

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151030053\_003\_V0001.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [8 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_FNT-0000023749

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151030053\_004\_V0002.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [9 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_FNT-0000023750

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151030053\_005\_V0003.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [10 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_FNT-0000023751

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151030053\_006\_V0004.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [11 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_FNT-0000023752

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151030053\_007\_V0005.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [12 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_FNT-0000023753

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151030053\_008\_V0006.pdf

### **FONTI E DOCUMENTI [13 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00240\_FNT-0000023754

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151030053\_009\_V0007.pdf

### **BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Genere: bibliografia specifica

Titolo libro o rivista: Ti porto per mano a vedere Gaggiano. Le cascine 2

Luogo di edizione: Gaggiano

Anno di edizione: 2007

Codice scheda bibliografia: MI050-00030

V., pp., nn.: pp. 21-22

### **BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Genere: bibliografia di confronto

Titolo libro o rivista: Ti porto per mano a vedere Gaggiano. Le cascine e le rogge

Luogo di edizione: Gaggiano

Anno di edizione: 2004

Codice scheda bibliografia: MI050-00031

### **BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Titolo libro o rivista: Informazione e partecipazione

Titolo contributo: Gaggiano e i suoi borghi: brevi cenni storici

Luogo di edizione: Gaggiano

Anno di edizione: 2002

Codice scheda bibliografia: MI050-00014

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**



Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Milano

Data del sopralluogo: 2008/09/12

Nome: Mascione, Maria

Referente scientifico: Marescotti, Luca

## SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - MI050-00016 [1 / 1]

### CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 16

Codice scheda: MI050-00016

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

### RELAZIONI

#### RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: MI050-00240

### OGGETTO

#### OGGETTO

Identificazione del bene: Gaggiano (MI), Cascina Villandolo

### DESCRIZIONE

#### DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

##### Descrizione

Alla cascina Villandolo si arriva attraverso una suggestiva strada che dal Naviglio Grande si inoltra verso sud, nella campagna agricola del territorio di Gaggiano in cui si trovano numerosi complessi rurali. La cascina si presenta con una prima corte aperta costituita da alcuni portici di laterizio e legno cui si sono aggiunte le stalle moderne utilizzate per l'allevamento. Alla corte più antica del complesso si accede mediante l'andito posto a fianco della grande stalla che occupa quasi per intero il lato sud. Si tratta di una grande corte chiusa i cui lati sono definiti da edifici di servizio all'attività agricola e all'allevamento, oltre che dalle abitazioni. La stalla grande con fienile si caratterizza per un portico formato da pilastri circolari terminanti con una sorta di capitello in pietra e mattoni pieni. L'edificio ottocentesco delle abitazioni coloniche occupa l'intero lato est e una parte del lato sud, dove si trovano anche il caseificio e la casa padronale con a fianco il granaio. In corrispondenza del lato nord della corte si distingue l'oratorio dedicato a San Carlo.

### NOTIZIE STORICHE

#### NOTIZIE STORICHE

Codice lingua: ITA

#### Notizie storiche

Il complesso della "Cassina Vilandolo", di proprietà del Luogo Pio della Misericordia di Milano, è presente già nelle mappe del cosiddetto Catasto Teresiano del 1722, in comune di Bonirola, pieve di Rosate. La "Cassina con Molino e Pila" era costituita da alcuni piccoli fabbricati isolati, posti all'interno di una corte trapezoidale. Nell'angolo nord-ovest della corte era situato un piccolo oratorio segnato con la lettera E. La corte si trovava circondata, lungo i lati ovest e sud, da un vasto orto e ad est da una roggia. La situazione planimetrica odierna della cascina, che vede fabbricati disposti ad U intorno alla corte, chiusa sul lato nord dall'oratorio e fabbricati annessi, risale all'ampliamento avvenuto prima del 1855, per cui furono demoliti in parte gli antichi edifici esistenti nel primo ventennio del Settecento. Al 1748 è riconducibile la costruzione dell'attuale oratorio in luogo di quello preesistente, ad opera del Luogo Pio della Misericordia e dedicato a San Carlo. Alla prima metà dell'Ottocento si devono inoltre la costruzione di porticati e di piccoli edifici esterni alla corte, ancora oggi esistenti. Al complesso si sono aggiunti, durante il Novecento, moderni edifici ad uso agricolo.

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Milano

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca